

Bogotá D.C., Abril 12 de 2022

**Electricaribe**



20225100063172 Cod: 77178  
Fecha: 16-04-2022 11:56 Dest: 510  
Folios: 114 Anexos:  
Recibido, No implica aceptación.

**Señores**  
**ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A**  
**E.S.P. EN LIQUIDACION**  
**Barranquilla**

**ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES**

Teniendo en cuenta el Contrato de Prestación de Servicios de Inspección, Inventario, Peritaje y Avalúo de vehículos No 4122000022,, hacemos entrega física de los siguientes informes con improntas e inventario de los siguientes vehículos.

1. MKV301
2. MKV311
3. MHX 643
4. MHX 644
5. MHW093
6. MHX 642
7. IXW 879
8. DCY-781
9. CXN 137
10. CXN 138
11. BNK 928

Atentamente,

**Diana Forero Buitrago**

**Colserauto S.A.** | Ejecutivo de Cuenta

Calle 98A N°69C-15, Bogotá | Teléfono +57(1) 7452121 Ext 1014 | móvil +57(301)

5890761 Correo electrónico [ejecutivo2.bogota@colserauto.com](mailto:ejecutivo2.bogota@colserauto.com) | Visítanos en

[www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

### SOLICITANTE DEL AVALUO

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

### PLACA

MKV301

Móvil: No aplica

### LOCALIZACION

El vehículo de placas MKV301 objeto del avalúo fue inspeccionado en el CDA Colserauto BARRANQUILLA - LIVIANOS

### FECHA DE INICIO DE CUSTODIA

No aplica

### FECHA DE INSPECCION

25 de marzo de 2022

### FECHA DEL INFORME

30 de marzo de 2022

### OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO

Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. para el proceso de Estado Actual.

### MARCO LEGAL

El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.



Contenido

ASPECTOS GENERALES ..... 1

SOLICITANTE DEL AVALUO ..... 1

PLACA ..... 1

LOCALIZACION ..... 1

FECHA DE INICIO DE CUSTODIA ..... 1

FECHA DE INSPECCION ..... 1

FECHA DEL INFORME..... 1

OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO ..... 1

MARCO LEGAL ..... 1

1. DESCRIPCION DEL BIEN ..... 3

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD ..... 3

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN ..... 3

1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN..... 3

1.4. ESTADO DEL BIEN ..... 3

1.5. ACCESORIOS ..... 4

1.6. ESTADO LLANTAS ..... 4

2. FORMACION DEL VALOR ..... 5

2.1. ALCANCE..... 5

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA..... 5

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR..... 5

3. MEMORIA DE CÁLCULO..... 6

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO ..... 6

4.1. CODIGO FASECOLDA ..... 6

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA ..... 6

4.3. TABLA DE VALORES ..... 6

4.4. DEFINICIONES..... 6

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) ..... 7

6. IDENTIFICACION TÉCNICA ..... 8

7. VIGENCIA DEL AVALÚO ..... 8



1. DESCRIPCION DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa MKV301, del organismo de transito de la Ciudad de Bogotá.

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito 10004971127 aparece como propietario del bien LEASING BANCOLOMBIA S.A. del vehículo de placas MKV301. sin prenda.


1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	MKV301
Clase	CAMPERO
Marca	TOYOTA
Línea	PRADO
Tipo de Carrocería	WAGON
Modelo	2012
Color	GRIS METALICO
Capacidad Psj ó Carga (kg)	7Psj
Peso bruto Vehicular (kg)	2900
Peso Vacío (kg)	2080
Peso Mermado (kg)	1560
Cilindraje (cm³)	3956
Kilometraje	191646
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	JTEBU9FJXC5031020
N° Serie	JTEBU9FJXC5031020
N° Motor	1GRA477235

1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	=====	79%
PINTURA	=====	75%
VIDRIOS	=====	100%
CHASIS	=====	100%
TAPICERIA	=====	100%
FUGAS FLUIDOS	=====	100%
IDENTIFICACION	=====	100%
0%60%90%100%		
DeficienteAceptableOptimo		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.





































- El vehículo presenta:

- **En parte delantera:** Capot con arreglo bueno, farola izquierda con rayón y bómper con arreglo regular.
- **En parte izquierda:** Guardafango, puerta trasera y costado con arreglo regular; puerta delantera con arreglo bueno y rin trasero con rayón.
- **En parte trasera:** Bómper con rayón y tapa baúl con sumido.
- **En parte derecha:** Costado, puerta trasera y guardafango con arreglo regular; marco carrocería y puerta delantera con arreglo bueno.
- **En parte inferior:** foco de oxidación en parte inferior blindaje con hongos.
- **En motor:** Agua limpiavidrios fuera de nivel.
- **En prueba de motor:** prueba de vacío dentro de los parámetros normales de funcionamiento, sincronizar lavar cuerpo de aceleración e inyectores.
- **En prueba de ruta:** Desfavorable en sistemas de frenos ya que Guaya Freno de Mano, Pedal de Freno y Freno de Mano se encuentran en un estado deficiente.

- Presenta adaptación de blindaje nivel 3 el día 20/02/2013.
- Piezas reparadas con presencia de impurezas y pérdida de brillo.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Llantas traseras en regular estado por desgaste, seguridad activa afectada.
- Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **15/08/2022** y la revisión tecno-mecánica hasta el día **06/08/2022**.
- Se sugiere realizar alistamiento optimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo no presenta reclamación la página web de Fasecolda.

## 1.5. ACCESORIOS

<div> <div>✓ ORIGINAL</div> <div>● OPCIONAL</div> <div>✗ NO TIENE</div> </div>															
															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PASILLANTES	TWITTER	VHS/VIDEO ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESAMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESQUEJOS ELECTRICOS	PLUMALLA TRASERA	BILOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	●	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
															
DIRECCION HIDRAULICA	AIR ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINOS	AMPLIFICACIONES	ALARMA	RELOJ	CONTROLES DE SEGURIDAD	INCENDIDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	FORO EQUIPAJE	TECHO CORRIPIEZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	●
DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD													
RADIO CD	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1													
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1													
OTROS	OPCIONAL EQUIPO DE PERIFONEO SOLICITAR FA	1													
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1													
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2													
BLINDAJE	OPCIONAL III, SOLICITAR FACTURA	1													
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1													
ESTRIBOS	ORIGINAL PLATAFORMA	2													
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1													

## 1.6. ESTADO LLANTAS

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	1	0	Delantera	1	0
Trasera	0	1	Trasera	0	1
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado		3
Repuesto	1	0	Total Para Cambio		2

Prohibida la  
reproducción total  
o parcial de este  
documento sin la  
previa autorización  
escrita de  
Colserauto S.A.

**Estado del vehículo:** Desfavorable, por seguridad activa afectada  
**Inspección física realizada por:** Carlos Arturo Martinez Santana


2. FORMACION DEL VALOR

2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:




La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- El valor del vehículo es tas definido bajo las condiciones salinas y de humedad que se encuentran en la zona de inspección, por lo cual el deterioro del bien es más acelerado.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.



3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo TOYOTA PRADO 4.0 2012 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

4.1. CODIGO FASECOLDA

El código Fasecolda correspondiente al vehículo de placas MKV301 es el **09008151** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	09008151
Valor Razonable Automotor	\$107.928.138
Valor Razonable Carrocería	\$-
Valor accesorios o Adecuaciones	\$ 8.434.871
Factor demérito (0%) (-)	\$ -
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$2.235.900
Valor Llantas (-)	\$1.293.800
Valor pintura (-)	\$1.365.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$1.810.200
Índice de reparabilidad mínimo (%)	5,76%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una



transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

## 5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

*El avalúo del bien es de \$109.658.109,00 Pesos M/Cte.*

*Son: ciento nueve millones seiscientos cincuenta y ocho mil ciento nueve pesos M/Cte.*

*El avalúo del bien con cupo es de No aplica Pesos M/Cte.*

*Son: No aplica M/Cte.*





***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No Aplica Pesos M/Cte.***


***Son: No Aplica M/Cte.***

## 6. IDENTIFICACION TÉCNICA

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

## 7. VIGENCIA DEL AVALÚO

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Jhonny Steven Rodriguez Hoyos**

Analista de valoración de maquinaria y vehículos

AVAL-1015415553

[analista.evaluador@colserauto.com](mailto:analista.evaluador@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador Negocios Especiales

R.N.A 3569

AVAL-1014234468

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



Placa:	MKV301
Fecha Servicio:	25/03/2022 3:18:47 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



Placa:	MKV301
Fecha Servicio:	25/03/2022 3:18:47 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

<b>Fecha:</b>	25/03/2022	<b>Ciudad:</b>	BARRANQUILLA
<b>Placa:</b>	MKV301	<b>Centro de Servicio:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>NOMBRE</b>	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
<b>MODELO</b>	2012	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	8020076706
<b>N° DE MOTOR</b>	1GRA477235	<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE 26 # 16-27 CASA A
<b>N° SERIE</b>	JTEBU9FJXC5031020	<b>TELEFONO</b>	3114230222
<b>N° CHASIS</b>	JTEBU9FJXC5031020		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

### OBSERVACIONES



tec2\_bog\_cia@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tec2\_bog\_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.



## INFORME TÉCNICO

FECHA:	25/03/2022	No. Informe	
PLACA:	MKV301	Ciudad	1062274894
			8/QUILLA - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

MKV 301

## DATOS

MARCA	TOYOTA
CLASE	CAMPERO
TIPO	PRADO [LC 150]
MODELO	2012
SERIAL	1AP
COLOR	GRIS
CELESTIAL	3956

DECUA DE GUARDIANIA (RT)	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
DIRECCION	8020076706
TELEFONO	CALLE 26 # 16-27 CASA A
Rombo	3114230222
	19

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
1GRA477235	JTEBU9FJXC5031020	JTEBU9FJXC5031020

## DOCUMENTOS

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10004971127**

PLACA: MKV301 MARCA: TOYOTA LINEA: PRADO MODELO: 2012

ELABORADA DE: 3.956 COLOR: GRIS METALICO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMPERO TIPO CARROCERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD K/PL: 7

NÚMERO DE MOTOR: 1GRA477235 REG. VEH: N JTEBU9FJXC5031020

NÚMERO DE SERIE: JTEBU9FJXC5031020 REG. CHASIS: N JTEBU9FJXC5031020

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPANHIA DE IDENTIFICACIÓN: NIT 860058294

IDENTIFICACIÓN NOVIADA: BUNDALE POTENCIA HP: E-III 271

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352012000116814 DE FECHA IMPORT: 02/05/2012 PUERTAS: 4

FECHA MATRICULA: 18/08/2012 FECHA EXP. LIC. TIT: 20/02/2013 FECHA VENCIMIENTO: 20/02/2013

ORGANISMO DE TRÁMITE: SDM - BOGOTÁ D.C.

L701003661027

## CONCEPTO E IMPRONTAS

**MOTOR** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

**SERIAL** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

**CHASIS** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



## OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

NO REPORTA SINIESTROS PÓLIZA VIGENTE,

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma.

Bogotá Morato: Calle 99A # 69K - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 703-2526 - Bogotá Americas: Calle 17 # 45-50 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 0446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 110 # 43 - 509 / PBX: (575) 301 804 6613

FECHA:	25/03/2022	PLACA:	MKV301
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	1062274894	ROMBO:	19
CENTRO DE INSPECCION:		B/QUILLA - LIVIANOS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
IDENTIFICACION	8020076706
DIRECCION	CALLE 26 # 16-27 CASA A
TELEFONO	3114230222
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 105.900.000
V/R COLSERAUTO	\$ 102.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 1.140.000

D  
A  
T  
O  
S

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2012
TIPO	PRADO [LC 150]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	09008151	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GRA477235	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBU9FJXC5031020	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	JTEBU9FJXC5031020	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	191646

M  
O  
T  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi�n	SIN FUGA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	SIN FUGA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci�n de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempa�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

DATOS	MARCA	TOYOTA	NOMBRE	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
	CLASE	CAMPERO	IDENTIFICACION	8020076706
	TIPO	PRADO [LC 150]	DIRECCION	CALLE 26 # 16-27 CASA A
	MODELO	2012	TELÉFONO	3114230222
	SERVICIO	PARTICULAR		
	CILINDRAJE	3956		
	COMBUSTIBLE	GASOLINA		
	KILOMETRAJE	191646		
	TIPO CAJA	AUTOMATICA		
MOTOR				ESTADO
	Nivel aceite motor y viscosidad			Aceptable
	Funcionamiento testigo aceite			Aceptable
	Fuga de Aceite			No
	Estado Bujías			Aceptable
	Detección ruidos			No
	Nivel regrigerante			ACeptable
	Fuga Regrigerante			No
	Potencia Motor			Aceptable
	Estado Mangueras			Aceptable
	Estado Radiador			Aceptable
	Estado Bomba Refrigeración			Aceptable
AIRE ACONDICIONADO	Funcionamiento Testigo Temperatura			Bueno
	Funcionamiento Motoventilador y Testigo			Aceptable
				ESTADO
	Estado Tubería			Bueno
	Estado Compresor			Bueno
	Estado Radiador A/C			Bueno
CAJA VELOCIDADES	Estado Correa Compresor			Bueno
	Estado Ventilación y Funcionamiento			Aceptable
				ESTADO
	Fuga de Fluidos			No
	Detección ruidos			No
	Estado Corazas			Bueno
	Holguras Barra Cambios			No
	Comprobación de Empaques Carcaza			Aceptable
ZOHCHOCHO	Sostenimiento y Engranaje Cambios			Bueno
	Aceptación de Cambios			Bueno
	Fugas Reten Eje			No
				ESTADO
	Holgura Timón			No
	Holgura Terminales, Brazos y Rotulas Dirección			No
	Nivel Depósito Hidráulico			Aceptable
	Estado Guarda Polvo			Bueno
	Detección de Ruidos			No
	Vibración Timón			No
SISTEMAS DE FRENOS	Desenvolvimiento Timón			Aceptable
	Esfuerzo Aplicado al Timón			Aceptable
	Estado Bomba y Caja Dirección			Aceptable
	Fuga Hidráulico			No
				ESTADO
	Nivel Líquido Frenos			Aceptable
	Fugas Líquido Frenos			No
	Estado Mangueras y Tuberías			Bueno
Estado Discos de Frenos			Bueno	
Estado Servofreno			Aceptable	
Estado Mordazas			Aceptable	
Funcionamiento Testigo Freno ABS			Bueno	
Estado Guaya Freno de Mano			Deficiente	
Desviación de Dirección en Frenado			No	
Esfuerzo Pedal de Freno			Deficiente	
Esfuerzo de Freno de Mano			Deficiente	

COBERTURA

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

No

PRUEBA DE VACÍO



FECHA:	25/03/2022	PLACA:	MKV301
ATENDIDO PARA:	Particular		
No.INSPECCION:	1062274894	ROMBO:	19
CENTRO DE INSPECCION:	B/QUILLA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

MARCA:	TOYOTA	TIPO PINTURA:	Metalizada
CLASE:	CAMPERO	MODELO:	2012
TIPO:	PRADO [LC 150]	CARROCERIA:	CAMIONETA 4P
COLOR:	GRIS	CILINDRAJE:	3956
COD. FASEC.:	09008151	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
No. MOTOR:	1GRA477235	NACIONALIDAD:	JAP
No. CHASIS:	JTEBU9FJXC5031020	TIPO CAJA:	AUTOMATICA
No. SERIAL:	JTEBU9FJXC5031020	ORDEN:	
SERVICIO:	PARTICULAR		
KILOMETRAJE:	191646		
ENVIADO A:			

ASEGURADORA:			
SUCURSAL:			
INTERMEDIARIO:		Clave:	
NOMBRE:	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.		
IDENTIFICACION:	8020076706	Edad:	
DIRECCION:	CALLE 26 # 16-27 CASA A		
PROFESION:	OTROS	Tel:	3114230222
V/R CLIENTE:	\$ 0		

⚡Que determina la prueba de vacio?

Esta prueba determina el estado de funcionamiento de las valvulas del sistema de alimentacion del encendido y del sistema de escape. Un motor se comporta como un compresor, comprime y aspira los gases. Toda fuga en el bloque se traduce en una caída de rendimiento. La fuga se aprecia con el vacuometro

INSPECCIÓN VISUAL

	Resultado Prueba
PRUEBA RALENTI	20 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	21 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0-25 inHg

Observaciones: PRUEBA DE VACÍO DENTRO DE LOS PARÁMETROS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SINCRONIZAR LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN E INYECTORES).,

PARÁMETROS PRUEBA DE VACÍO POR CIUDAD					
ALTITUD (metros sobre el nivel del mar)	ARRANQUE (SIN ENCENDER MOTOR)	RALENTI	ACELERACIÓN CONSTANTE (2500 RPM)	DESACELERACIÓN	APLICA EN LAS CIUDADES
0 - 350	1 - 4 inHG	18 - 22 inHG	19 - 21 inHG	0, 21-27 inHG	SANTA MARTA - BARRANQUILLA - CÚCUTA
351-700	1 - 4 inHG	17 - 21 inHG	18 - 20 inHG	0, 21-27 inHG	
701-1050	1 - 4 inHG	16 - 20 inHG	17 - 19 inHG	0, 20-26 inHG	BUCARAMANGA
1051-1400	1 - 4 inHG	15 - 19 inHG	16 - 18 inHG	0, 19-25 inHG	CALI
1401-1750	1 - 4 inHG	14 - 18 inHG	15 - 17 inHG	0, 18-24 inHG	MEDELLIN
1751-2100	1 - 4 inHG	13 - 17 inHG	14 - 16 inHG	0, 17-23 inHG	
2101-2450	1 - 4 inHG	12 - 16 inHG	13 - 15 inHG	0, 16-22 inHG	
2451-2800	1 - 4 inHG	11 - 15 inHG	12 - 14 inHG	0, 15-21 inHG	BOGOTÁ

INSPECTOR: CARLOS ARTURO MARTINEZ SANTANA

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_  
c.c

IMPORTANTE:

PAR⌀METROS EN inHG (Pulgadas de Mercurio)

- Los par⌀metros iniciales se toman para ciudades a nivel del mar. Por cada 350 metros de altitud sobre el nivel del mar el par⌀metro se disminuye en una pulgada de mercurio (1 inHG)
- Los valores ya est⌀n calculados para cada ciudad, tomar su ciudad de realizaci⌀n de la prueba y si no se encuentra tomar la medida correspondiente a la altitud de su ciudad
- En la prueba de desaceleraci⌀n, el valor debe ser cero mientras se acelera el veh⌀culo y al soltar el acelerador debe ubicarse en el rango definido seg⌀n la ciudad
- El resultado de esta prueba es v⌀lido solo en el d⌀a y hora en que se realiza, no se constituye como una garant⌀a mec⌀nica sobre el motor
- En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricaci⌀n del motor, ni obstrucci⌀n de conductos de lubricaci⌀n o bomba de aceite, por tanto cualquier da⌀o presentado por falta de lubricaci⌀n est⌀ excluido de la prueba realizada





# INVENTARIO VEHICULO ENTREGA

PLACA	MKV 301	MARCA	Toyota Prado
FECHA	25/03/2012	TIPO	wagon
CLIENTE		MODELO	2012
DOCUMENTO		KILOMETRAJE	191646
DIRECCION		TELEFONO	
MAIL		CELULAR	

DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN	DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN
MEDIDOR DE ACEITE	/		/				TAPIZADOS PUERTAS	/		/			
PITO	/		/				DESCANSA BRAZOS	/		/			
PROTECTOR MOTOR	/		/				FORROS SILLAS	/		/			
BATERIA	/		/				ALFOMBRA	/		/			
COPAS RUEDAS	/		/				CINTURONES DE SEG.	/		/			
SALPICADERAS	/		/				DESCANSA NUCAS	/		/			
UNIDADES (FAROLAS)	/		/				ESPEJOS INTERIORES	/		/			
ESPEJOS EXTERIORES	/		/				MANIJAS ELEVAVIDRIOS	/		/			
TAPAS B. LIMPIABRISAS	/		/				PERILLA BARRA CAMB.	/		/			
BRAZOS LIMPIABRISAS	/		/			3	REJILLAS VENTILACION	/		/			
GRIFOS LAVAVIDRIOS	/		/				PORTA VASOS	/		/			
PLUMILLAS LIMPIAB.	/		/			3	SUNROOF	/		/			
MANIJAS EXT. PUERTAS	/		/				TAPETES PISO	/		/			3
EXPLORADORAS	/		/				RADIOTELEFONO	/		/			
ESCUDOS	/		/			2	CHASIS RADIO	/		/			
BOCELES	/		/				FRONTAL RADIO	/		/			
STOPS	/		/				CAJA DE C.D.s	/		/			
TERCER STOP	/		/				TWETERS	/		/			
RINES LUJO( ) CORR (X)	/		/			4	PARLANTES	/		/			
BLOQUEO CENTRAL	/		/				RADIOTELEFONO	/		/			
BOTONES SEGUROS	/		/				PLANTA	/		/			
MANIJAS INT. PUERTAS	/		/				ANTENA RADIO	/		/			
CENICEROS	/		/				ALARMA	/		/			
MANIJAS CAPOTA	/		/				SATELITAL	/		/			
CONSOLA CENTRAL	/		/				REPISA (PALOMERA)	/		/			
CONTROL ALARMA	/		/				LINTERNA	/		/			
BOTONES ELEVAVIDR.	/		/				LLAVE DE PERNOS	/		/			
ENCENDEDOR	/		/				LLANTA REPUESTO	/		/			
LUCES TECHO	/		/				HERRAMIENTAS	/		/			
LLAVES SWITCH	/		/				TABLA REPUESTO	/		/			
PARASOLES	/		/			2	SEÑALES	/		/			
LAMEVIDRIOS	/		/				EXTINGUIDOR	/		/			
TAPA GASOLINA INTERIOR	/		/				GATO	/		/			
TAPA GASOLINA EXTERIOR	/		/				TACOS	/		/			
RELOJ	/		/				VARILLA GATO	/		/			
SILLAS	/		/				BOTIQUIN	/		/			
DOCUMENTOS						COPI ORI							

LLANTAS	B	R	M	Marca
Delantera Izquierda	/			
Delantera Derecha	/			
Trasera Derecha		/		
Trasera Izquierda		/		
Trasera Interna Izquierda		/		
Trasera Interna Derecha		/		



El vehículo que se entrega a través de esta acta, se ofrece en dación de pago a BANCOLOMBIA previo acuerdo aprobado por las partes. En caso de que por cualquier causa sea imposible perfeccionar el traspaso del vehículo ante la oficina de tránsito respectiva, el vehículo será devuelto y entregado al propietario - deudor o a quien este designe en las instalaciones de \_\_\_\_\_ ubicadas en \_\_\_\_\_ y deberá ser recibido dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del envío de la comunicación que será remitida a la dirección que para tal efecto se haya proporcionado al momento de la firma de esta acta. Pasados los 3 días a los que hace referencia esta cláusula, sin que el propietario o quien haga sus veces haya reclamado el vehículo, se autoriza a GÓMEZ PINEDA a que la entrega del vehículo se realice en la siguiente dirección: \_\_\_\_\_ donde se levantará la constancia de recepción del vehículo.

## OBSERVACIONES:

ACEPTO EL INVENTARIO Y CLAUSULAS DESCRITAS ANTERIORMENTE

FIRMA:

NOMBRE: Didier Villanueva

C.C.: 93129506

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	0		
<b>Fecha de Expedición:</b>	20/04/2022	<b>Hora:</b>	08:58

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	MKV301
<b>Marca:</b>	TOYOTA
<b>Línea:</b>	PRADO [LC 150]
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	GRIS
<b>Cilindraje (cc):</b>	3956
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	8020076706
<b>Fecha Informe:</b>	25/03/2022
<b>Centro de Validación:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BARRANQUILLA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	JTEBU9FJXC5031020
<b>Número de Serie:</b>	JTEBU9FJXC5031020
<b>Número de motor:</b>	1GRA477235
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2012

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

**Observaciones Generales**



---

Responsable Central de Control Técnico

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 178771

Fecha Expedición: 25 3 2022 Hora: 3:42 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10004971127

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMPERO

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

SDM - BOGOTÁ D.C.

### Fecha matrícula

8/18/2012

### PLACA

MKV301

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

JTEBU9FJXC5031020

### Número VIN

JTEBU9FJXC5031020

### Número de motor

1GRA477235

### Número de chasis

JTEBU9FJXC5031020

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

TOYOTA

### Línea

PRADO

### Modelo

2012

### Color

GRIS METALICO

### Cilindraje

3956

### Carrocería

WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

7

### Capacidad de carga

### Peso bruto vehicular

2900

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

3506

### Número de registro

128195029

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

234

### Identificador de color

439

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

8/6/2021

8/6/2022

SI

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

7/9/2020

7/9/2021

NO

CDA SUPERCARS

7/11/2019

7/11/2020

NO

METROCAR S.E.S.

7/4/2018

7/4/2019

NO

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

7/7/2021

Fecha vencimiento

8/15/2022

Fecha vigencia

8/16/2021

Número póliza

1670300

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/9/2020

Fecha vencimiento

8/15/2021

Fecha vigencia

8/16/2020

Número póliza

1503340

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/10/2019

Fecha vencimiento

8/15/2020

Fecha vigencia

8/16/2019

Número póliza

1314161

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

8/9/2018

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

8/15/2019

Fecha vigencia

8/16/2018

Número póliza

1105606

Entidad expide Soat

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/19/2017

Fecha vencimiento

8/15/2018

Fecha vigencia

8/16/2017

Número póliza

1309157234560

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

LEASING BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

860059294

Fecha inicio (Propiedad)

8/18/2012

Fecha fin (Propiedad)

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

158810020

Fecha de registro

8/6/2021

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

141151552

Fecha de registro

7/9/2020

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

#### Número de solicitud

128715998

#### Fecha de registro

7/11/2019

#### Estado de solicitud

AUTORIZADA

#### Entidad

CDA SUPERCARS

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

#### Número de solicitud

114409246

#### Fecha de registro

7/4/2018

#### Estado de solicitud

AUTORIZADA

#### Entidad

METROCAR S.E.S.

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

#### Número de solicitud

34865947

#### Fecha de registro

2/20/2013

#### Estado de solicitud

AUTORIZADA

#### Entidad

SDM - BOGOTÁ D.C.

#### Descripción del trámite

Tramite cambio blindaje,

# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

### SOLICITANTE DEL AVALUO

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

### PLACA

MKV311

Móvil: No aplica

### LOCALIZACION

El vehículo de placas MKV311 objeto del avalúo fue inspeccionado en el CDA Colserauto BARRANQUILLA - LIVIANOS

### FECHA DE INICIO DE CUSTODIA

No aplica

### FECHA DE INSPECCION

25 de marzo de 2022

### FECHA DEL INFORME

30 de marzo de 2022

### OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO

Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. para el proceso de Estado Actual.

### MARCO LEGAL

El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.

Prohibida la  
reproducción total  
o parcial de este  
documento sin la  
previa autorización  
escrita de  
Colserauto S.A.



Contenido

ASPECTOS GENERALES ..... 1

SOLICITANTE DEL AVALUO ..... 1

PLACA ..... 1

LOCALIZACION ..... 1

FECHA DE INICIO DE CUSTODIA ..... 1

FECHA DE INSPECCION ..... 1

FECHA DEL INFORME..... 1

OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO ..... 1

MARCO LEGAL ..... 1

1. DESCRIPCION DEL BIEN ..... 3

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD ..... 3

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN ..... 3

1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN..... 3

1.4. ESTADO DEL BIEN ..... 3

1.5. ACCESORIOS ..... 4

1.6. ESTADO LLANTAS ..... 4

2. FORMACION DEL VALOR ..... 5

2.1. ALCANCE..... 5

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA..... 5

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR..... 5

3. MEMORIA DE CÁLCULO..... 6

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO ..... 6

4.1. CODIGO FASECOLD A ..... 6

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA ..... 6

4.3. TABLA DE VALORES ..... 6

4.4. DEFINICIONES..... 6

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) ..... 7

6. IDENTIFICACION TÉCNICA ..... 8

7. VIGENCIA DEL AVALÚO ..... 8



## 1. DESCRIPCION DEL BIEN

## 1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa MKV311, del organismo de tránsito de la Ciudad de Bogotá.

## 1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito 10004971126 aparece como propietario del bien LEASING BANCOLOMBIA S.A. del vehículo de placas MKV311. sin prenda.

### 1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN


ITEM	DESCRIPCION
Placa	MKV311
Clase	CAMPERO
Marca	TOYOTA
Línea	4 RUNNER SR5
Tipo de Carrocería	WAGON
Modelo	2012
Color	PLATA METALICO
Capacidad Psj ó Carga (kg)	7Psj
Peso bruto Vehicular (kg)	2855
Peso Vacío (kg)	1970
Peso Mermado (kg)	1478
Cilindraje (cm³)	3956
Kilometraje	212659
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	JTEBU4JR9C5088695
N° Serie	JTEBU4JR9C5088695
N° Motor	1GRA440611

## 1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	=====	74%
PINTURA	=====	75%
VIDRIOS	=====	100%
CHASIS	=====	100%
TAPICERIA	=====	85%
FUGAS FLUIDOS	=====	86%
IDENTIFICACION	=====	100%

	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.



**CENTROS DE SERVICIO:** Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín,  
**CENTROS AUTORIZADOS:** Presencia en más de 30 ciudades a nivel nacional.

**TALLERES:** Bogotá, Bucaramanga

**Pbx:** 7452121 **Linea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente** [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com) **Sitio web:** [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Prohibida la  
reproducción total  
o parcial de este  
documento sin la  
previa autorización  
escrita de  
Colserauto S.A.

➤ El vehículo presenta:

- **En parte delantera:** Torpedo, frontal, guardapolvo derecho e izquierdo con arreglo bueno; capot con sumido y bómper con arreglo regular.
  - **En parte izquierda:** Rines, retrovisor con rayones; guardafango, puerta delantera, marco carrocería y costado con sumidos; paral puerta, paral parabrisas, paral central con arreglo bueno; puerta trasera con arreglo regular.
  - **En parte trasera:** Bómper con arreglo regular y tapa baúl con sumido.
  - **En parte derecha:** Costado, marco carrocería y puerta delantera con sumidos; rines y retrovisor con rayones; puerta trasera y guardafango con arreglo regular; paral central paral puerta y paral parabrisas con arreglo bueno.
  - **En parte inferior:** Fuga de aceite en motor y caja de velocidades; focos de oxidación en vista inferior, golpe medio en protector inferior.
  - **En motor:** Agua limpiavidrios fuera de nivel.
  - **En prueba de motor:** prueba de vació dentro de los parámetros normales de funcionamiento, sincronizar lavar cuerpo de aceleración e inyectores.
  - **En prueba de ruta:** Desfavorable caja de velocidades por fuga de fluidos, dirección por holgura terminales, brazos y rotulas dirección y frenos por Guaya Freno de Mano, Pedal de Freno y Freno de Mano se encuentran en un estado deficiente.
- Presenta adaptación de blindaje nivel 3 el día 20/02/2013.
- Piezas reparadas con presencia de impurezas, pintura de diferente tonalidad y perdida de brillo.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **15/08/2022** y la revisión tecno-mecánica hasta el día **26/08/2022**.
- Se sugiere realizar alistamiento optimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo presenta reclamaciones los días **05/08/2014 por \$0 y 16/12/2014 por \$2.853.254.**

1.5. ACCESORIOS

<div><input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL   <input type="checkbox"/> OPCIONAL   <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE</div>															
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIONADO	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	INCENDIADOR	TAQUERIA DE CUIERO	EXPLORADORAS	PUERTA EQUIPAJE	TECHO CORRERETO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DESCRIPCION	HARCA REFERENCIA	CANTIDAD													
RADIO CD	PIONNER DVD USB AUX (SOLICITAR FACTURA)	1													
ALARMA	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA NO FUNCIONA	1													
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1													
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8													
BLINDAJE	OPCIONAL III (SOLICITAR FACTURA)	1													
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1													
ESTRIBOS	OPCIONAL PLATAFORMA (SOLICITAR FACTURA)	2													
MONITORES	OPCIONAL CABECEROS (SOLICITAR FACTURA)	2													
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL RETROVISOR (SOLICITAR FACTURA)	1													

1.6. ESTADO LLANTAS

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	1	0	Delantera	1	0
Trasera	1	0	Trasera	1	0





Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado	5
Repuesto	1	0	Total Para Cambio	0

**Estado del vehículo:** Desfavorable, por seguridad activa afectada  
**Inspección física realizada por:** Breyling David Marengo Polo


2. FORMACION DEL VALOR

2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:




La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- El valor del vehículo es tas definido bajo las condiciones salinas y de humedad que se encuentran en la zona de inspección, por lo cual el deterioro del bien es más acelerado.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.



3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo TOYOTA 4 RUNNER SR5 4.0 2012 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

4.1. CODIGO FASECOLD A

El código Fasecolda correspondiente al vehículo de placas MKV311 es el **09008142** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	09008142
Valor Razonable Automotor	\$101.720.607
Valor Razonable Carrocería	\$-
Valor accesorios o Adecuaciones	\$9.154.984
Factor demérito (0%) (-)	\$ -
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$2.604.100
Valor Llantas (-)	\$ -
Valor pintura (-)	\$1.170.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$1.952.100
Índice de reparabilidad mínimo (%)	5,16%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una



transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

## 5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

*El avalúo del bien es de \$105.149.391,00 Pesos M/Cte.*

*Son: ciento cinco millones ciento cuarenta y nueve mil trescientos noventa y uno pesos M/Cte.*

*El avalúo del bien con cupo es de No aplica Pesos M/Cte.*

*Son: No aplica M/Cte.*





***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No Aplica Pesos M/Cte.***


***Son: No Aplica M/Cte.***

**6. IDENTIFICACION TÉCNICA**

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

**7. VIGENCIA DEL AVALÚO**

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Jhonny Steven Rodriguez Hoyos**

Analista de valoración de maquinaria y vehículos

AVAL-1015415553

[analista.evaluador@colserauto.com](mailto:analista.evaluador@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador Negocios Especiales

R.N.A 3569

AVAL-1014234468

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



Placa:	MKV311
Fecha Servicio:	25/03/2022 3:09:49 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



Placa:	MKV311
Fecha Servicio:	25/03/2022 3:09:49 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

<b>Fecha:</b>	25/03/2022	<b>Ciudad:</b>	BARRANQUILLA
<b>Placa:</b>	MKV311	<b>Centro de Servicio:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>NOMBRE</b>	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
<b>MODELO</b>	2012	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	8020076706
<b>N° DE MOTOR</b>	1GRA440611	<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE 26 # 16-27 CASA A
<b>N° SERIE</b>	JTEBU4JR9C5088695	<b>TELEFONO</b>	3114230222
<b>N° CHASIS</b>	JTEBU4JR9C5088695		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

### OBSERVACIONES



tec2\_bog\_cia@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tec2\_bog\_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.

INFORME TÉCNICO

FECHA:	25/03/2022	No. Informe	
PLACA:	MKV311	Ciudad	1062274
			8/QUILLA
Este documento es valido UNICAMENTE en ORI			
Este contiene sistemas de seguridad			

MKV 311

DATOS

MARCA	TOYOTA	NOMBRE	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE
CLASE	CAMPERO	CEJULA DE CIUDADANIA (NIT)	8020076706
TPO	4RUNNER (5)	DIRECCION	CALLE 26 # 16-27 CASA A
MODELO	2012	TELEFONO	3114230222
NACIONALIDAD	JAP	Rombo	18
COLOR	PLATA		
CILINDRAGE	3956		
No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS	
1GRA440611	JTEBU4JR9C5088695	JTEBU4JR9C50886	

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10004971126

PLACA: MKV311 MARCA: TOYOTA LINEA: 4 RUNNER SR5 MODELO: 2012

CILINDRAGE CC: 3.956 COLOR: PLATA METALICO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMPERO TIPO CARROCERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD kg/PEL: 7

NÚMERO DE MOTOR: 1GRA440611 RES. VN: N JTEBU4JR9C5088695

NÚMERO DE SERIE: JTEBU4JR9C5088695 RES. N: N JTEBU4JR9C5088695

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE IDENTIFICACIÓN: NIT 860058294

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: E - III POTENCIA HP: 275

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 362012000072842 SE: 16/03/2012 PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: 16/03/2012

FECHA MATRÍCULA: 16/08/2012 FECHA EXP. LIC. TTD: 20/02/2013 FECHA VENCIMIENTO: 16/03/2013

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTÁ D.C.

LT01003661028

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

1 GR  
A440611

GRN-35L-GKAGK 3956 mL  
1GR-FE  
JTEBU4JR9C5088695  
COLOR TRIM PLANT OPTION

JTEBU4JR9C508869

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

NÓ REPORTA SINIESTROS A LA FECHA. PÓLIZA VIGENTE.,

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX. (571) 745 2121 / FAX. (571) 271.  
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX. (571) 702 2328 - Bogotá Americas: Calle 174  
Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 531  
PBX (575) 358 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 110 # 43 - 50  
- Bucaramanga Vehículos Livianos: Calle 55 # 23-45 - Carrera 27 # 54 - 84

FECHA:	25/03/2022	PLACA:	MKV311
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	1062274891	ROMBO:	18
CENTRO DE INSPECCION:	B/QUILLA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
IDENTIFICACION	8020076706
DIRECCION	CALLE 26 # 16-27 CASA A
TELEFONO	3114230222
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 101.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 101.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

D  
A  
T  
O  
S

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2012
TIPO	4RUNNER [5]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	09008142	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GRA440611	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBU4JR9C5088695	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	JTEBU4JR9C5088695	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	212659

M  
O  
T  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de transmissi�n	FUGA SIN GOTEO
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	SIN FUGA
Fugas l�quido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci�n de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�� / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempa�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO



DATOS	MARCA	TOYOTA	NOMBRE	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
	CLASE	CAMPERO	IDENTIFICACION	8020076706
	TIPO	4RUNNER [5]	DIRECCION	CALLE 26 # 16-27 CASA A
	MODELO	2012	TELÉFONO	3114230222
	SERVICIO	PARTICULAR		
	CILINDRAJE	3956		
	COMBUSTIBLE	GASOLINA		
	KILOMETRAJE	212659		
	TIPO CAJA	AUTOMATICA		
MOTOR	Nivel aceite motor y viscosidad			Aceptable
	Funcionamiento testigo aceite			Aceptable
	Fuga de Aceite			No
	Estado Bujías			Aceptable
	Detección ruidos			No
	Nivel regrigerante			ACeptable
	Fuga Regrigerante			No
	Potencia Motor			Aceptable
	Estado Mangueras			Aceptable
	Estado Radiador			Aceptable
	Estado Bomba Refrigeración			Aceptable
	Funcionamiento Testigo Temperatura			Bueno
Funcionamiento Motoventilador y Testigo			Aceptable	
AIRE ACONDICIONADO	Estado Tubería			Bueno
	Estado Compresor			Bueno
	Estado Radiador A/C			Bueno
	Estado Correa Compresor			Bueno
	Estado Ventilación y Funcionamiento			Aceptable
CAJA VELOCIDADES	Fuga de Fluidos			Si
	Detección ruidos			No
	Estado Corazas			Bueno
	Holguras Barra Cambios			No
	Comprobación de Empaques Carcaza			Aceptable
	Sostenimiento y Engranaje Cambios			Bueno
	Aceptación de Cambios			Bueno
Fugas Reten Eje			No	
DIRECCION	Holgura Timón			No
	Holgura Terminales, Brazos y Rotulas Dirección			Si
	Nivel Depósito Hidráulico			Aceptable
	Estado Guarda Polvo			Bueno
	Detección de Ruidos			No
	Vibración Timón			No
	Desenvolvimiento Timón			Aceptable
	Esfuerzo Aplicado al Timón			Aceptable
	Estado Bomba y Caja Dirección			Aceptable
Fuga Hidráulico			No	
SISTEMAS DE FRENOS	Nivel Líquido Frenos			Aceptable
	Fugas Líquido Frenos			No
	Estado Mangueras y Tuberías			Bueno
	Estado Discos de Frenos			Bueno
	Estado Servofreno			Aceptable
	Estado Mordazas			Aceptable
	Funcionamiento Testigo Freno ABS			Bueno
	Estado Guaya Freno de Mano			Deficiente
	Desviación de Dirección en Frenado			Si
	Esfuerzo Pedal de Freno			Deficiente
	Esfuerzo de Freno de Mano			Deficiente

COBERTURA

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

No

Observaciones

RESULTADO

No

Observaciones

RESULTADO

No

PRUEBA DE VACÍO



FECHA:	25/03/2022	PLACA:	MKV311
ATENDIDO PARA:	Particular		
No.INSPECCION:	1062274891	ROMBO:	18
CENTRO DE INSPECCION:	B/QUILLA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

MARCA:	TOYOTA	TIPO PINTURA:	Metalizada
CLASE:	CAMPERO	MODELO:	2012
TIPO:	4RUNNER [5]	CARROCERIA:	CAMIONETA 4P
COLOR:	PLATA	CILINDRAJE:	3956
COD. FASEC.:	09008142	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
No. MOTOR:	1GRA440611	NACIONALIDAD:	JAP
No. CHASIS:	JTEBU4JR9C5088695	TIPO CAJA:	AUTOMATICA
No. SERIAL:	JTEBU4JR9C5088695	ORDEN:	
SERVICIO:	PARTICULAR		
KILOMETRAJE:	212659		
ENVIADO A:			

ASEGURADORA:			
SUCURSAL:			
INTERMEDIARIO:		Clave:	
NOMBRE:	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.		
IDENTIFICACION:	8020076706	Edad:	
DIRECCION:	CALLE 26 # 16-27 CASA A		
PROFESION:	OTROS	Tel:	3114230222
V/R CLIENTE:	\$ 0		

⚡Que determina la prueba de vacio?

Esta prueba determina el estado de funcionamiento de las valvulas del sistema de alimentacion del encendido y del sistema de escape. Un motor se comporta como un compresor, comprime y aspira los gases. Toda fuga en el bloque se traduce en una caída de rendimiento. La fuga se aprecia con el vacuometro

INSPECCIÓN VISUAL

	Resultado Prueba
PRUEBA RALENTI	19 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	20 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0-23 inHg

Observaciones: SE ENCUENTRA MARCANDO DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO (VACÍO). SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FICHA TÉCNICA (SINCRONIZAR, LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN E INYECTORES).,

PARÁMETROS PRUEBA DE VACÍO POR CIUDAD					
ALTITUD (metros sobre el nivel del mar)	ARRANQUE (SIN ENCENDER MOTOR)	RALENTI	ACELERACIÓN CONSTANTE (2500 RPM)	DESACELERACIÓN	APLICA EN LAS CIUDADES
0 - 350	1 - 4 inHG	18 - 22 inHG	19 - 21 inHG	0, 21-27 inHG	SANTA MARTA - BARRANQUILLA - CÚCUTA
351-700	1 - 4 inHG	17 - 21 inHG	18 - 20 inHG	0, 21-27 inHG	
701-1050	1 - 4 inHG	16 - 20 inHG	17 - 19 inHG	0, 20-26 inHG	BUCARAMANGA
1051-1400	1 - 4 inHG	15 - 19 inHG	16 - 18 inHG	0, 19-25 inHG	CALI
1401-1750	1 - 4 inHG	14 - 18 inHG	15 - 17 inHG	0, 18-24 inHG	MEDELLIN
1751-2100	1 - 4 inHG	13 - 17 inHG	14 - 16 inHG	0, 17-23 inHG	
2101-2450	1 - 4 inHG	12 - 16 inHG	13 - 15 inHG	0, 16-22 inHG	
2451-2800	1 - 4 inHG	11 - 15 inHG	12 - 14 inHG	0, 15-21 inHG	BOGOTÁ

INSPECTOR: BREYLING DAVID MARENCO POLO

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_  
c.c

IMPORTANTE:

PAR⌀METROS EN inHG (Pulgadas de Mercurio)


- Los par⌀metros iniciales se toman para ciudades a nivel del mar. Por cada 350 metros de altitud sobre el nivel del mar el par⌀metro se disminuye en una pulgada de mercurio (1 inHG)
- Los valores ya est⌀n calculados para cada ciudad, tomar su ciudad de realizaci⌀n de la prueba y si no se encuentra tomar la medida correspondiente a la altitud de su ciudad
- En la prueba de desaceleraci⌀n, el valor debe ser cero mientras se acelera el veh⌀culo y al soltar el acelerador debe ubicarse en el rango definido seg⌀n la ciudad
- El resultado de esta prueba es v⌀lido solo en el d⌀a y hora en que se realiza, no se constituye como una garant⌀a mec⌀nica sobre el motor
- En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricaci⌀n del motor, ni obstrucci⌀n de conductos de lubricaci⌀n o bomba de aceite, por tanto cualquier da⌀o presentado por falta de lubricaci⌀n est⌀ excluido de la prueba realizada

INVENTARIO

PLACA	112V 311	MARCA	Toyota 4 runner SRS
FECHA	25/03/2011	TIPO	Wagon
CLIENTE		MODELO	2012
DOCUMENTO		KILOMETRAJE	212659
DIRECCION		TELEFONO	
MAIL		CELULAR	

DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN	DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN
MEDIDOR DE ACEITE	/		/				TAPIZADOS PUERTAS	/		/			
PITO	/		/				DESCANSA BRAZOS	/		/			
PROTECTOR MOTOR	/		/				FORROS SILLAS	/		/			
BATERIA	/		/			1	ALFOMBRA	/		/			
COPAS RUEDAS	/		/				CINTURONES DE SEG.	/		/			
SALPICADERAS	/		/				DESCANSA NUCAS	/		/			
UNIDADES (FAROLAS)	/		/				ESPEJOS INTERIORES	/		/			
ESPEJOS EXTERIORES	/		/				MANIJAS ELEVAVIDRIOS	/		/			
TAPAS B. LIMPIABRISAS	/		/				PERILLA BARRA CAMB	/		/			
BRAZOS LIMPIABRISAS	/		/			2	REJILLAS VENTILACION	/		/			
GRIFOS LAVAVIDRIOS	/		/				PORTA VASOS	/		/			
PLUMILLAS LIMPIAB.	/		/			3	SUNROOF	/		/			
MANIJAS EXT. PUERTAS	/		/				TAPETES PISO	/		/			3
EXPLORADORAS	/		/				RADIOTELEFONO	/		/			
ESCUDOS	/		/				CHASIS RADIO	/		/			
BOCELES Delan y Trase	/		/				FRONTAL RADIO	/		/			
STOPS	/		/				CAJA DE C.D.s	/		/			
TERCER STOP	/		/				TWETERS	/		/			
RINES LUJO( ) CORR (Y)	/		/			4	PARLANTES	/		/			
BLOQUEO CENTRAL	/		/				RADIOTELEFONO	/		/			
BOTONES SEGUROS	/		/				PLANTA	/		/			
MANIJAS INT. PUERTAS	/		/				ANTENA RADIO	/		/			
CENICEROS	/		/				ALARMA	/		/			
MANIJAS CAPOTA	/		/				SATELITAL	/		/			
CONSOLA CENTRAL	/		/				REPISA (PALOMERA)	/		/			1
CONTROL ALARMA	/		/				LINTERNA	/		/			
BOTONES ELEVAVIDR.	/		/				LLAVE DE PERNOS	/		/			
ENCENDEDOR	/		/				LLANTA REPUESTO	/		/			1
LUCE TECHO	/		/				HERRAMIENTAS	/		/			
LLAVES SWITCH	/		/				TABLA REPUESTO	/		/			
PARASOLES	/		/			2	SEÑALES	/		/			
LAMEVIDRIOS	/		/			2	EXTINGUIDOR	/		/			
TAPA GASOLINA INTERIOR	/		/				GATO	/		/			1
TAPA GASOLINA EXTERIOR	/		/				TACOS	/		/			2
RELOJ	/		/				VARILLA GATO	/		/			
SILLAS	/		/				BOTIQUIN	/		/			1
DOCUMENTOS													

LLANTAS	B	R	M	Marca
Delantera Izquierda		/		
Delantera Derecha		/		
Trasera Derecha	/			
Trasera Izquierda	/			
Trasera Interna Izquierda	/			
Trasera Interna Derecha	/			



El vehículo que se entrega a través de esta acta, se ofrece en dación de pago a BANCOLOMBIA previo acuerdo aprobado por las partes. En caso de que por cualquier causa sea imposible perfeccionar el traspaso del vehículo ante la oficina de tránsito respectiva, el vehículo será devuelto y entregado al propietario - deudor o a quien este designe en las instalaciones de \_\_\_\_\_ ubicadas en \_\_\_\_\_ y deberá ser recibido dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del envío de la comunicación que será remitida a la dirección que para tal efecto se haya proporcionado al momento de la firma de esta acta. Pasados los 3 días a los que hace referencia esta cláusula, sin que el propietario o quien haga sus veces haya reclamado el vehículo, se autoriza a GÓMEZ PINEDA a que la entrega del vehículo se realice en la siguiente dirección: \_\_\_\_\_ donde se levantará la constancia de recepción del vehículo.

OBSERVACIONES: *Hay 1 pmpa para buis y un trabajo, no tengo envueta*

ACEPTO EL INVENTARIO Y CLAUSULAS DESCRITAS ANTERIORMENTE

FIRMA:

NOMBRE:

*[Firma manuscrita]*

Wilson Nevias

C.C. 94526765



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	0		
<b>Fecha de Expedición:</b>	20/04/2022	<b>Hora:</b>	08:58

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	MKV311
<b>Marca:</b>	TOYOTA
<b>Línea:</b>	4RUNNER [5]
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	PLATA
<b>Cilindraje (cc):</b>	3956
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	8020076706
<b>Fecha Informe:</b>	25/03/2022
<b>Centro de Validación:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BARRANQUILLA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	JTEBU4JR9C5088695
<b>Número de Serie:</b>	JTEBU4JR9C5088695
<b>Número de motor:</b>	1GRA440611
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2012

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**

---

Responsable Central de Control Técnico

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 178772

Fecha Expedición: 25 3 2022 Hora: 3:44 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10004971126

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMPERO

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

SDM - BOGOTÁ D.C.

### Fecha matrícula

8/16/2012

### PLACA

MKV311

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

JTEBU4JR9C5088695

### Número VIN

JTEBU4JR9C5088695

### Número de motor

1GRA440611

### Número de chasis

JTEBU4JR9C5088695

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

TOYOTA

### Línea

4 RUNNER SR5

### Modelo

2012

### Color

PLATA METALICO

### Cilindraje

3956

### Carrocería

WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

7

### Capacidad de carga

### Peso bruto vehicular

2855

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

3507

### Número de registro

121394395

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

234

### Identificador de color

8170

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

8/26/2021

8/26/2022

SI

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

8/15/2020

8/15/2021

NO

CDA METROPOLITANO AVENIDA

8/23/2019

8/23/2020

NO

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

8/29/2018

8/29/2019

NO

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

7/7/2021

Fecha vencimiento

8/15/2022

Fecha vigencia

8/16/2021

Número póliza

1670306

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/9/2020

Fecha vencimiento

8/15/2021

Fecha vigencia

8/16/2020

Número póliza

1503329

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/10/2019

Fecha vencimiento

8/15/2020

Fecha vigencia

8/16/2019

Número póliza

1314157

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

8/9/2018

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

8/15/2019

Fecha vigencia

8/16/2018

Número póliza

1105611

Entidad expide Soat

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/19/2017

Fecha vencimiento

8/15/2018

Fecha vigencia

8/16/2017

Número póliza

1309157234571

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

LEASING BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

860059294

Fecha inicio (Propiedad)

8/16/2012

Fecha fin (Propiedad)

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

159780720

Fecha de registro

8/26/2021

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

142661599

Fecha de registro

8/15/2020

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

#### Número de solicitud

130388556

#### Fecha de registro

8/23/2019

#### Estado de solicitud

AUTORIZADA

#### Entidad

CDA METROPOLITANO AVENIDA

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

#### Número de solicitud

116552295

#### Fecha de registro

8/29/2018

#### Estado de solicitud

AUTORIZADA

#### Entidad

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

#### Número de solicitud

115789887

#### Fecha de registro

8/9/2018

#### Estado de solicitud

RECHAZADA

#### Entidad

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,



# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

### SOLICITANTE DEL AVALUO

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

### PLACA

MHX644

Móvil: No aplica

### LOCALIZACION

El vehículo de placas MHX644 objeto del avalúo fue inspeccionado en el CDA Colserauto BARRANQUILLA - LIVIANOS

### FECHA DE INICIO DE CUSTODIA

No aplica

### FECHA DE INSPECCION

30 de marzo de 2022

### FECHA DEL INFORME

31 de marzo de 2022

### OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO

Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. para el proceso de Estado Actual.

### MARCO LEGAL

El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.

Prohibida la  
reproducción total  
o parcial de este  
documento sin la  
previa autorización  
escrita de  
Colserauto S.A.

Contenido

ASPECTOS GENERALES ..... 1

SOLICITANTE DEL AVALUO ..... 1

PLACA ..... 1

LOCALIZACION ..... 1

FECHA DE INICIO DE CUSTODIA ..... 1

FECHA DE INSPECCION ..... 1

FECHA DEL INFORME..... 1

OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO ..... 1

MARCO LEGAL ..... 1

1. DESCRIPCION DEL BIEN ..... 3

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD ..... 3

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN ..... 3

1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN..... 3

1.4. ESTADO DEL BIEN ..... 3

1.5. ACCESORIOS ..... 4

1.6. ESTADO LLANTAS ..... 4

2. FORMACION DEL VALOR ..... 5

2.1. ALCANCE..... 5

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA..... 5

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR..... 5

3. MEMORIA DE CÁLCULO..... 6

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO ..... 6

4.1. CODIGO FASECOLDA ..... 6

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA ..... 6

4.3. TABLA DE VALORES ..... 6

4.4. DEFINICIONES..... 6

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) ..... 7

6. IDENTIFICACION TÉCNICA ..... 8

7. VIGENCIA DEL AVALÚO ..... 8



1. DESCRIPCION DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa MHX644, del organismo de transito de la Ciudad de Barranquilla.

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito 10017277067 aparece como propietario del bien ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. del vehículo de placas MHX644. sin prenda.


1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	MHX644
Clase	CAMPERO
Marca	TOYOTA
Línea	PRADO
Tipo de Carrocería	WAGON
Modelo	2012
Color	PLATA METALICO
Capacidad Psj ó Carga (kg)	7Psj
Peso bruto Vehicular (kg)	2990
Peso Vacío (kg)	2080
Peso Mermado (kg)	1560
Cilindraje (cm³)	2982
Kilometraje	169381
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	JTEBH9FJ8C5040223
N° Serie	JTEBH9FJ8C5040223
N° Motor	1KD2185148

1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	#####	74%
PINTURA	#####	75%
VIDRIOS	#####	83%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
0%60%90%100%		
DeficienteAceptableOptimo		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.





- El vehículo presenta:
- **En parte delantera:** Capota con sumido, panorámico picado, capot con rayón y bómper con arreglo regular; extensión bómper vista derecha mal estado.
  - **En parte izquierda:** Guardafango, retrovisor y costado con rayones; puerta delantera y marco carrocería con sumidos; puerta trasera con arreglo regular.
  - **En parte trasera:** Bómper con arreglo regular y tapa baúl con rayón.
  - **En parte derecha:** Costado, puerta trasera y puerta delantera con arreglo regular; marco carrocería con sumido, retrovisor y guardafango con rayones.
  - **En parte interior:** Tapicería asientos en regular estado.
  - **En parte inferior:** Presenta Impermeabilización.
  - **En motor:** Agua limpiavidrios fuera de nivel.
  - **En prueba de motor:** Favorable.
- Piezas reparadas con presencia de impurezas, pintura de diferente tonalidad y perdida de brillo.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Llantas en mal estado por desgaste, seguridad activa afectada.
- Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **21/08/2022** y la revisión tecno-mecánica hasta el día **26/08/2022**.
- Se sugiere realizar alistamiento optimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo presenta una reclamación el día **02/03/2016 por \$1.533.746**.

1.5. ACCESORIOS

✓ ORIGINAL    ● OPCIONAL    ✗ NO TIENE													
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUIPAMIENTO	CAJA DE CDE	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VISOR ELECTRICOS	RECUERDA DE SEGURIDAD	DESARRANADOR	ESPLO-RETRORVISOR	SENZOS ELECTRICOS	PUERTILLAS TRASERA	RECUERDA CENTRAL
✗	●	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓
DIRECCION HIDRAULICA	ASIENTO ADHIBICION	LLANTAS	COTAS	RIÑES	AMPLIFICADOR	ALARMA	RELOJ	UNIFORMES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	GUARDAFANGOS	PUERTA EQUIPADA	TECNO COMBUSTIBLE
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	●	●	✗	✗
DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA CANTIDAD												
RADIO CD	PIONEER DVD USB AUX (SOLICITAR FACTURA)		1										
TAPICERIA DE CUERO	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA		1										
EXPLORADORAS	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA		1										
ABS	ORIGINAL ORIGINAL		1										
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL		2										
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA		1										
ESTRIBOS	ORIGINAL		2										
SENSOR DE REVERSA	PLATAFORMA OPCIONAL SOLICITAR FACTURA		1										

1.6. ESTADO LLANTAS

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	0	1	Delantera	0	1
Trasera	0	1	Trasera	0	1
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado		1
Repuesto	1	0	Total Para Cambio		4

**Estado del vehículo:** Desfavorable, por seguridad activa afectada  
**Inspección física realizada por:** Breyling David Marengo Polo




2. FORMACION DEL VALOR

2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:




La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- El valor del vehículo es tas definido bajo las condiciones salinas y de humedad que se encuentran en la zona de inspección, por lo cual el deterioro del bien es más acelerado.
- Presenta limitación visual en vista inferior por prtector original e impermeabilización.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.



3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo TOYOTA PRADO 3.0 2012 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

4.1. CODIGO FASECOLDA

El código Fasecolda correspondiente al vehículo de placas MHX644 es el **09008153** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	09008153
Valor Razonable Automotor	\$116.325.567
Valor Razonable Carrocería	\$-
Valor accesorios o Adecuaciones	\$2.170.000
Factor demérito (0%) (-)	\$ -
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$1.886.500
Valor Llantas (-)	\$2.951.600
Valor pintura (-)	\$1.110.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$1.622.100
Índice de reparabilidad mínimo (%)	6,39%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una





transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

## 5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

*El avalúo del bien es de \$110.925.367,00 Pesos M/Cte.*

*Son: ciento diez millones novecientos veinticinco mil trescientos sesenta y siete pesos M/Cte.*

*El avalúo del bien con cupo es de No aplica Pesos M/Cte.*

*Son: No aplica M/Cte.*



***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No Aplica Pesos M/Cte.***


***Son: No Aplica M/Cte.***

## 6. IDENTIFICACION TÉCNICA

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

## 7. VIGENCIA DEL AVALÚO

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Jhonny Steven Rodriguez Hoyos**

Analista de valoración de maquinaria y vehículos

AVAL-1015415553

[analista.evaluador@colserauto.com](mailto:analista.evaluador@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador Negocios Especiales

R.N.A 3569

AVAL-1014234468

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia





Placa:	MHX644
Fecha Servicio:	30/03/2022 8:54:52 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10



Placa:	MHX644
Fecha Servicio:	30/03/2022 8:54:52 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


<b>Fecha:</b>	30/03/2022	<b>Ciudad:</b>	BARRANQUILLA
<b>Placa:</b>	MHX644	<b>Centro de Servicio:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>NOMBRE</b>	ELECTRICARIBE S.A
<b>MODELO</b>	2012	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	802007670
<b>N° DE MOTOR</b>	1KD2185148	<b>DIRECCIÓN</b>	K 51B 80 59
<b>N° SERIE</b>	JTEBH9FJ8C5040223	<b>TELEFONO</b>	3244243161
<b>N° CHASIS</b>	JTEBH9FJ8C5040223		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

### OBSERVACIONES



**tecnico.improntas@colserauto.com**  
**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.



**COLSERAUTO**

# INFORME TÉCNICO

1770160

PRECIO:		No. Informe
PLACA:	30/03/2022	Ciudad 1062276387

~~MHX644~~

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

MX 644

<b>MARCA</b> <b>TOYOTA</b>		<b>NOMBRE</b> <b>ELECTRICARIBE S.A. NT.</b>	
<b>MODELO</b> <b>CAMPERO</b>		<b>FECHA DE REGISTRO</b> <b>802007670</b>	
<b>VERSION</b> <b>PRADO (LC 150)</b>		<b>DIRECCION</b> <b>K 51B-80-59</b>	
<b>AÑO DE FABRICACION</b> <b>2012</b>		<b>TELEFONO</b> <b>3244243161</b>	
<b>PAIS DE ORIGEN</b> <b>JAP</b>		<b>Rombo</b> <b>1</b>	
<b>PLACA</b> <b>2982</b>			

[illegible][illegible]

**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

REPORTES RECLAMACIONES: AMPARO: HURTO MENOR CUANTÍA, ESTADO: PAGADO FECHA: 02-03-2016, VALOR RECLAMADO: \$1.533.746.,

Firma \_\_\_\_\_  
 Agente (R) \_\_\_\_\_  
 Técnico en identificación de automotores \_\_\_\_\_

Firma Cliente  
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los

**Bogotá Morato:** Calle 984 # 691. - (5 / PBX: (571) 745-2121 / FAX: (571) 771-8010 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702-2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente**



FECHA:	30/03/2022	PLACA:	MHX644
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	1062276387	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	B/QUILLA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	ELECTRICARIBE S.A
IDENTIFICACION	802007670
DIRECCION	K 51B 80 59
TELEFONO	3244243161
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 112.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 105.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 2.400.000

D  
A  
T  
O  
S

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2012
TIPO	PRADO [LC 150]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2982
COD. FASEC.	09008153	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	1KD2185148	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBH9FJ8C5040223	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	JTEBH9FJ8C5040223	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	169381

M  
O  
T  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direccíon hídróulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccíon hídrúlica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensiñ Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaciñ de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañ / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Batería/arrancad./compresión

7.70 13.08.2021 ( )

Orden	Fecha 30.03.2022 10:13:09
Cliente	Empresa
ELECTRICARIBE S.A NT	COLSERAUTO SA
	CARRERA 53 # 66 -23
	BARRANQUILLA
Tel	Tel 3686446
Fax	Fax
Email	Email <a href="mailto:director.cdabaq@colserauto.com">director.cdabaq@colserauto.com</a>

Vehículo	TOYOTA
Make	PRADO[LC150]
Model	5LE
Código del motor	Diesel 4 tiempos / 4 cilindro / -
Placa del vehículo	MHX644
Número de identificación del vehículo	
kilometraje	169381
Operador	ERNESTO DE LA HOZ CONTRERAS


Prueba: Batería/arrancad./compresión


Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	----	----	294
temperatura aceite	°C	----	----	----
tensión de batería	V	----	----	10.2
corriente reposo CH2	A	----	----	-275.3

Batería/arrancad./compresión  
corriente arrancador





Resumen

Batería/arrancad./compresión

OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA: La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 109,1 - 114,3 - 111,7 - 116,9 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 7,8 Amperios equivalente al 7% ; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

ALCANCE: El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada.



## INVENTARIO VEHICULO LIVIANO


COLSERAUTO

PLACA **MAH 644**  
 FECHA **30/03/2012**  
 CLIENTE  
 DOCUMENTO  
 DIRECCION  
 MAIL

MARCA **Toyota** **Prado**  
 TIPO **wagon**  
 MODELO **2012**  
 KILOMETRAJE **169381**  
 TELEFONO  
 CELULAR

DESCRIPCIÓN	SI	NO	B	R	M	CAN	DESCRIPCIÓN	SI	NO	B	R	M	CAN
MEDIDOR DE ACEITE	/		/				TAPIZADOS PUERTAS	/		/			
PITO	/		/				DESCANSA BRAZOS	/		/			
PROTECTOR MOTOR	/		/				FORROS SILLAS	/		/			
BATERIA	/		/				ALFOMBRA	/		/			
COPAS RUEDAS	/		/			4	CINTURONES DE SEG.	/		/			
SALPICADERAS	/		/				DESCANSA NUCAS	/		/			
UNIDADES (FAROLAS)	/		/				ESPEJOS INTERIORES	/		/			
ESPEJOS EXTERIORES	/		/				MANIJAS ELEVAVIDRIOS	/		/			
TAPAS B. LIMPIABRISAS	/		/				PERILLA BARRA CAMB.	/		/			
BRAZOS LIMPIABRISAS	/		/			3	REJILLAS VENTILACION	/		/			
GRIFOS LAVAVIDRIOS	/		/				PORTA VASOS	/		/			2
PLUMILLAS LIMPIAB.	/		/			3	SUNROOF	/	/	/			3
MANIJAS EXT. PUERTAS	/		/				TAPETES PISO	/		/			
EXPLORADORAS	/		/				RADIOTELEFONO	/		/			
ESCUDOS	/		/			2	CHASIS RADIO	/		/			
BOCELES	/		/				FRONTAL RADIO	/		/			
STOPS	/		/				CAJA DE C.D.s	/		/			
TERCER STOP	/		/				TWETERS	/		/			
RINES LUJO( ) CORR (X)	/		/				PARLANTES	/		/			
BLOQUEO CENTRAL	/		/				RADIOTELEFONO	/		/			
BOTONES SEGUROS	/		/				PLANTA	/		/			
MANIJAS INT. PUERTAS	/		/				ANTENA RADIO	/		/			
CENICEROS	/		/				ALARMA	/		/			
MANIJAS CAPOTA	/		/				SATELITAL	/		/			
CONSOLA CENTRAL	/		/				REPISA (PALOMERA)	/		/			
CONTROL ALARMA	/		/				LINTERNA	/		/			
BOTONES ELEVAVIDR.	/		/				LLAVE DE PERNOS	/		/			
ENCENDEDOR	/		/				LLANTA REPUESTO	/		/			
LUCES TECHO	/		/				HERRAMIENTAS	/		/			
LLAVES SWITCH	/		/			1	TABLA REPUESTO	/		/			
PARASOLES	/		/			2	SEÑALES	/		/			
LAMEVIDRIOS	/		/				EXTINGUIDOR	/		/			
TAPA GASOLINA INTERIOR	/		/				GATO	/		/			
TAPA GASOLINA EXTERIOR	/		/				TACOS	/		/			4
RELOJ	/		/				VARILLA GATO	/		/			
SILLAS	/		/				BOTIQUIN	/		/			

DOCUMENTOS	COPI			ORI
LLANTAS	B	R	M	Marca
Delantera Izquierda			/	
Delantera Derecha			/	
Trasera Derecha			/	
Trasera Izquierda			/	
Trasera Interna Izquierda			/	
Trasera Interna Derecha			/	



El vehículo que se entrega a través de esta acta, se ofrece en dación de pago a BANCOLOMBIA previo acuerdo aprobado por las partes. En caso de que por cualquier causa sea imposible perfeccionar el traspaso del vehículo ante la oficina de tránsito respectiva, el vehículo será devuelto y entregado al propietario - deudor o a quien este designe en las instalaciones de \_\_\_\_\_ y deberá ser recibido dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del envío de la comunicación que será remitida a la dirección que para tal efecto se haya proporcionado al momento de la firma de esta acta. Pasados los 3 días a los que hace referencia esta cláusula, sin que el propietario o quien haga sus veces haya reclamado el vehículo, se autoriza a GÓMEZ PINEDA a que la entrega del vehículo se realice en la siguiente dirección: \_\_\_\_\_ donde se levantará la constancia de recepción del vehículo.

OBSERVACIONES:

*Alrededor de la parrilla de cambios con  
 Manchas. Extensión Bomper Delantera Derecha con  
 Perforación.*

ACEPTO EL INVENTARIO Y CLAUSULAS DESCRITAS  
 ANTERIORMENTE

FIRMA:

NOMBRE:

JAVIER ESPITIA

C.C.:

72195356 Bk



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	0		
<b>Fecha de Expedición:</b>	20/04/2022	<b>Hora:</b>	09:00

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	MHX644
<b>Marca:</b>	TOYOTA
<b>Línea:</b>	PRADO [LC 150]
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	PLATA
<b>Cilindraje (cc):</b>	2982
<b>Tipo Combustible:</b>	DIESEL

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	ELECTRICARIBE S.A
<b>Id Solicitante:</b>	802007670
<b>Fecha Informe:</b>	30/03/2022
<b>Centro de Validación:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BARRANQUILLA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	JTEBH9FJ8C5040223
<b>Número de Serie:</b>	JTEBH9FJ8C5040223
<b>Número de motor:</b>	1KD2185148
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2012

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**

---

Responsable Central de Control Técnico



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 179460

Fecha Expedición: 30 3 2022 Hora: 8:55 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10017277067

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMPERO

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIADTAL TTO BARRANQUILLA

### Fecha matrícula

8/29/2012

### PLACA

MHX644

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

JTEBH9FJ8C5040223

### Número VIN

JTEBH9FJ8C5040223

### Número de motor

1KD2185148

### Número de chasis

JTEBH9FJ8C5040223

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

TOYOTA

### Línea

PRADO

### Modelo

2012

### Color

PLATA METALICO

### Cilindraje

2982

### Carrocería

WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

7

### Capacidad de carga

0

### Peso bruto vehicular

2990

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

3499

### Número de registro

127474270

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

234

### Identificador de color

8170

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

8/26/2021

8/26/2022

SI

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

8/10/2020

8/10/2021

NO

CDA SUPERCARS

8/13/2019

8/13/2020

NO

METROCAR S.E.S.

8/21/2018

8/21/2019

NO

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

7/7/2021

Fecha vencimiento

8/21/2022

Fecha vigencia

8/22/2021

Número póliza

1670316

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/9/2020

Fecha vencimiento

8/21/2021

Fecha vigencia

8/22/2020

Número póliza

1503357

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/23/2019

Fecha vencimiento

8/21/2020

Fecha vigencia

8/22/2019

Número póliza

1321622

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

8/9/2018

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

8/21/2019

Fecha vigencia

8/22/2018

Número póliza

1105632

Entidad expide Soat

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/19/2017

Fecha vencimiento

8/21/2018

Fecha vigencia

8/22/2017

Número póliza

1309157234604

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P.

NIT

802007670

11/23/2018

BANCOLOMBIA S.A.

NIT

890903938

11/19/2018

11/23/2018

LEASING BANCOLOMBIA S.A.

NIT

860059294

8/29/2012

11/19/2018

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

159752094

8/26/2021

APROBADA

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
142365170	8/10/2020	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
130014716	8/13/2019	AUTORIZADA	CDA SUPERCARS

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
119759109	11/22/2018	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

#### Descripción del trámite

Tramite traspaso,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
119583952	11/19/2018	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

#### Descripción del trámite

Tramite traspaso,

# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

**SOLICITANTE DEL AVALUO**  
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

**PLACA**  
MHW093

Móvil: No aplica

**LOCALIZACION**  
El vehículo de placas MHW093 objeto del avalúo fue inspeccionado en el CDA Colserauto BARRANQUILLA - LIVIANOS

**FECHA DE INICIO DE CUSTODIA**  
No aplica

**FECHA DE INSPECCION**  
30 de marzo de 2022

**FECHA DEL INFORME**  
31 de marzo de 2022

**OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO**  
Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. para el proceso de Estado Actual.

**MARCO LEGAL**  
El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.



Contenido

ASPECTOS GENERALES ..... 1

    SOLICITANTE DEL AVALUO ..... 1

    PLACA ..... 1

    LOCALIZACION ..... 1

    FECHA DE INICIO DE CUSTODIA ..... 1

    FECHA DE INSPECCION ..... 1

    FECHA DEL INFORME..... 1

    OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO ..... 1

    MARCO LEGAL ..... 1

1. DESCRIPCION DEL BIEN ..... 3

    1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD ..... 3

    1.2. PROPIETARIO DEL BIEN ..... 3

    1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN..... 3

    1.4. ESTADO DEL BIEN ..... 3

    1.5. ACCESORIOS ..... 4

    1.6. ESTADO LLANTAS ..... 4

2. FORMACION DEL VALOR ..... 5

    2.1. ALCANCE..... 5

    2.2. METODOLOGIA VALUATORIA..... 5

    2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR..... 5

3. MEMORIA DE CÁLCULO..... 6

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO ..... 6

    4.1. CODIGO FASECOLDA ..... 6

    4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA ..... 6

    4.3. TABLA DE VALORES ..... 6

    4.4. DEFINICIONES..... 6

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) ..... 7

6. IDENTIFICACION TÉCNICA ..... 8

7. VIGENCIA DEL AVALÚO ..... 8





1. DESCRIPCION DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa MHW093, del organismo de transito de la Ciudad de Barranquilla.

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito 10017305786 aparece como propietario del bien ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. del vehículo de placas MHW093. sin prenda.


1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	MHW093
Clase	CAMPERO
Marca	FORD
Línea	EDGE LIMITED
Tipo de Carrocería	WAGON
Modelo	2013
Color	GRIS MINERAL
Capacidad Psj ó Carga (kg)	5Psj
Peso bruto Vehicular (kg)	2531
Peso Vacío (kg)	2064
Peso Mermado (kg)	1548
Cilindraje (cm³)	3497
Kilometraje	156044
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	2FMDK4KC2DBA20079
N° Serie	2FMDK4KC2DBA20079
N° Motor	DBA20079

1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	#####	83%
PINTURA	#####	70%
VIDRIOS	#####	83%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0%60%90%	100%
	DeficienteAceptableOptimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.



- El vehículo presenta:
- **En parte delantera:** Panorámico picado, capot con rayón y bómper en regular estado; bómper con descuadre.
  - **En parte izquierda:** Guardafango y puerta trasera con rayón; puerta delantera con sumido y costado con arreglo regular.
  - **En parte trasera:** Bómper con arreglo regular y tapa baúl con rayón.
  - **En parte derecha:** Costado con arreglo bueno, puerta trasera con arreglo regular, puerta delantera con sumid y guardafango con rayón.
  - **En parte inferior:** foco de oxidación en elementos de suspensión.
  - **En motor:** Agua limpiavidrios fuera de nivel, no porta tapa deposito agua limpiavidrios.
- Piezas reparadas con presencia de impurezas.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Llantas en mal estado por desgaste, seguridad activa afectada.
- Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **12/06/2022** y la revisión tecno-mecánica hasta el día **21/09/2022**.
- Se sugiere realizar alistamiento optimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo presenta una reclamación el día **13/03/20113 por \$988.043**.

1.5. ACCESORIOS

☒ ORIGINAL☐ OPCIONAL☒ NO TIENE

×	✓	×	×	×	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
✓	✓	✓	×	✓	×	×	×	✓	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	×

DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD
ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1
AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	0
CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	ORIGINAL	1
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	ORIGINAL	1
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL	ORIGINALES	1

1.6. ESTADO LLANTAS

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	0	1	Delantera	0	1
Trasera	0	1	Trasera	0	1
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado		1
Repuesto	1	0	Total Para Cambio		4

**Estado del vehículo:** Desfavorable, por seguridad activa afectada

**Inspección física realizada por:** Marlon Brandon Rosales Recuero




## 2. FORMACION DEL VALOR

### 2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

### 2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:



La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.


### 2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- El valor del vehículo es tas definido bajo las condiciones salinas y de humedad que se encuentran en la zona de inspección, por lo cual el deterioro del bien es más acelerado.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.





3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo FORD EDGE LIMITED 3.5 2013 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

4.1. CODIGO FASECOLDA

El código Fasecolda correspondiente al vehículo de placas MHW093 es el **03008047** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	03008047
Valor Razonable Automotor	\$61.199.258
Valor Razonable Carrocería	\$-
Valor accesorios o Adecuaciones	\$ -
Factor demérito (0%) (-)	\$ -
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$2.041.000
Valor Llantas (-)	\$2.303.600
Valor pintura (-)	\$925.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$1.679.200
Índice de reparabilidad mínimo (%)	11,35%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una



transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

## 5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

*El avalúo del bien es de \$54.250.458,00 Pesos M/Cte.*

*Son: cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos M/Cte.*

*El avalúo del bien con cupo es de No aplica Pesos M/Cte.*

*Son: No aplica M/Cte.*



***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No Aplica Pesos M/Cte.***


***Son: No Aplica M/Cte.***

**6. IDENTIFICACION TÉCNICA**

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

**7. VIGENCIA DEL AVALÚO**

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Jhonny Steven Rodriguez Hoyos**

Analista de valoración de maquinaria y vehículos

AVAL-1015415553

[analista.evaluador@colserauto.com](mailto:analista.evaluador@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador Negocios Especiales

R.N.A 3569

AVAL-1014234468

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia





Placa:	MHW093
Fecha Servicio:	30/03/2022 12:44:02 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10



Placa:	MHW093
Fecha Servicio:	30/03/2022 12:44:02 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


<b>Fecha:</b>	30/03/2022	<b>Ciudad:</b>	BARRANQUILLA
<b>Placa:</b>	MHW093	<b>Centro de Servicio:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	FORD	<b>NOMBRE</b>	ELECTRICARIBE S.A
<b>MODELO</b>	2013	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	802007670
<b>N° DE MOTOR</b>	DBA20079	<b>DIRECCIÓN</b>	K 51B 80 59
<b>N° SERIE</b>	2FMDK4KC2DBA20079	<b>TELEFONO</b>	3244243161
<b>N° CHASIS</b>	2FMDK4KC2DBA20079		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

### OBSERVACIONES



**tecnico.improntas@colserauto.com**  
**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.



## INFORME TÉCNICO

FECHA:	30/03/2022	No. Informe:
PLACA:	MHW093	Ciudad 106227663

B/QUILLA-1  
Este documento es valido UNICAMENTE en ORK  
Este contiene sistemas de seguridad

## DATOS

MARCA	FORD
CLASE	CAMPERO
TIPO	EDGE
MODELO	2013
NACIONALIDAD	CAN
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	3500

NOMBRE	
CEDELA DE CIUDADANIA (NIT)	ELECTRICARIBE S.A
DIRECCIÓN	802007670
TELÉFONO	K 518 80 59
Rombo	3244243161
	22

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
DBA20079	2FMDK4KC2DBA20079	2FMDK4KC2DBA2007

## DOCUMENTOS

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017305786**

PLACA: MHW093 MARCA: FORD LINEA: EDGE LIMITED MODELO: 2013

CILINDRAJE CC: 3.497 COLOR: GRIS MINERAL SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMPERO TIPO CAMIONCERA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD NÚMERO: 5

NÚMERO DE MOTOR: DBA20079 REG: N VIN: 2FMDK4KC2DBA20079

NÚMERO DE SERIE: 2FMDK4KC2DBA20079 REG: N NÚMERO DE CHASIS: 2FMDK4KC2DBA20079 REG: N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES: IDENTIFICACIÓN: NIT 802007670

ELECTRICADORA DEL CARIBE S.A E

REGISTRACIÓN VEHICULO

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192012000034823

FECHA DE REGISTRO: 08/05/2012

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/2018

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

LT03003214683

## CONCEPTO E IMPRONTAS

**MOTOR** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

**SERIAL** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

**CHASIS** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



Foto sticker

Foto placa chasis

## OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

988.043,

REPORTE RECLAMACIONES: AMPARO: REPORTE MENOR CUANTIA ESTADO: PAGADO, FECHA: 13/03/20113, VALOR RECL

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Bogotá Morato: Calle 98A # 09C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 1  
As. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 4  
Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 #  
PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 110 # 43 - 500  
- Bucaramanga Vehículos Livianos: Calle 55 #23-45 - Carrera 27 # 54 - 84  
643 35 85 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Buc

FECHA:	30/03/2022	PLACA:	MHW093
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	1062276635	ROMBO:	22
CENTRO DE INSPECCION:		B/QUILLA - LIVIANOS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	ELECTRICARIBE S.A
IDENTIFICACION	802007670
DIRECCION	K 51B 80 59
TELEFONO	3244243161
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 60.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 57.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

D  
A  
T  
O  
S

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2013
TIPO	EDGE	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3500
COD. FASEC.	03008047	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	DBA20079	NACIONALIDAD	CAN
No. CHASIS	2FMDK4KC2DBA20079	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	2FMDK4KC2DBA20079	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	156044

M  
O  
T  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci�n de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempa�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi�n	SIN FUGA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	SIN FUGA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	MALO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

# Protocolo



## Batería/arrancad./compresión

7.70 13.08.2021 ( )

Orden

Fecha 30.03.2022 16:28:48

Cliente

Empresa

COLSERAUTO SA  
CARRERA 53 # 66 -23  
BARRANQUILLA

Tel

Tel 3686446

Fax

Fax

Email

Email [director.cdabaq@colserauto.com](mailto:director.cdabaq@colserauto.com)

Vehículo

Make

FORD

Model

Edge 3.5 4x4

Código del motor

Gasolina 4 tiempos / 6 cilindro / EFS con transmisor NW

Placa del vehículo

MHW093

Número de identificación del vehículo

kilometraje

153044

Operador


MARLON ROSALES RECUERO

## Prueba: Batería/arrancad./compresión


### Batería/arrancad./compresión

#### medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	----	----	219
temperatura aceite	°C	----	----	----
tensión de batería	V	----	----	11.2
corriente reposo CH2	A	----	----	-171.9







## Resumen

### Batería/arrancad./compresión

**OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA:** La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 162,1-159,0-165,2-161,0-165,2-156,9 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 8.3 Amperios equivalente al 5% ; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.


**ALCANCE:** El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

## INVENTARIO

PLACA	Hlw093							MARCA	Ford 4p. 2013						
FECHA								TIPO							
CLIENTE								MODELO							
DOCUMENTO								KILOMETRAJE	156044						
DIRECCION								TELEFONO							
MAIL								CELULAR							

DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN	DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN
MEDIDOR DE ACEITE	/						TAPIZADOS PUERTAS	/					
PITO	/						DESCANSA BRAZOS	/					
PROTECTOR MOTOR	/						FORROS SILLAS	/					
BATERIA	/						ALFOMBRA	/					
COPAS RUEDAS							CINTURONES DE SEG.	/					
SALPICADERAS							DESCANSA NUCAS	/					
UNIDADES (FAROLAS)	/						ESPEJOS INTERIORES	/					
ESPEJOS EXTERIORES	/						MANIJAS ELEVAVIDRIOS	/					
TAPAS B. LIMPIABRISAS		/					PERILLA BARRA CAMB	/					
BRAZOS LIMPIABRISAS	/						REJILLAS VENTILACION	/					
GRIFOS LAVAVIDRIOS	/						PORTA VASOS	/					
PLUMILLAS LIMPIAB.	/						SUNROOF	/					
MANIJAS EXT. PUERTAS	/						TAPETES PISO	/					
EXPLORADORAS	/						RADIOTELEFONO		/				
ESCUDOS							CHASIS RADIO		/				
BOCELES							FRONTAL RADIO	/					
STOPS	/						CAJA DE C.D.s						
TERCER STOP	/						TWETERS	/					
RINES LUJO ( ) CORR ( )	/						PARLANTES	/					
BLOQUEO CENTRAL	/						RADIOTELEFONO						
BOTONES SEGUROS	/						PLANTA		/				
MANIJAS INT. PUERTAS	/						ANTENA RADIO		/				
CENICEROS		/					ALARMA		/				
MANIJAS CAPOTA	/						SATELITAL		/				
CONSOLA CENTRAL	/						REPISA (PALOMERA)		/				
CONTROL ALARMA	/						LINTERNA	/					
BOTONES ELEVAVIDR.	/						LLAVE DE PERNOS						
ENCENDEDOR		/					LLANTA REPUESTO	/					
LUCES TECHO	/						HERRAMIENTAS	/					
LLAVES SWITCH	/						TABLA REPUESTO						
PARASOLES	/						SENALES	/					
LAMEVIDRIOS	/						EXTINGUIDOR	/					
TAPA GASOLINA INTERIOR	/						GATO	/					
TAPA GASOLINA EXTERIOR	/						TACOS	/					
RELOJ	/						VARILLA GATO	/					
SILLAS	/						BOTIQUIN	/					
DOCUMENTOS						COPI ORI							

LLANTAS	B	R	M	Marca
Delantera Izquierda			/	
Delantera Derecha			/	
Trasera Derecha			/	
Trasera Izquierda			/	
Trasera Interna Izquierda			/	
Trasera Interna Derecha			/	



El vehículo que se entrega a través de esta acta, se ofrece en dación de pago a BANCOLOMBIA previo acuerdo aprobado por las partes. En caso de que por cualquier causa sea imposible perfeccionar el traspaso del vehículo ante la oficina de tránsito respectiva, el vehículo será devuelto y entregado al propietario - deudor o a quien este designe en las instalaciones de \_\_\_\_\_ ubicadas en \_\_\_\_\_ y deberá ser recibido dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del envío de la comunicación que será remitida a la dirección que para tal efecto se haya proporcionado al momento de la firma de esta acta. Pasados los 3 días a los que hace referencia esta cláusula, sin que el propietario o quien haga sus veces haya reclamado el vehículo, se autoriza a GÓMEZ PINEDA a que la entrega del vehículo se realice en la siguiente dirección: \_\_\_\_\_ donde se levantará la constancia de recepción del vehículo.

OBSERVACIONES:

ACEPTO EL INVENTARIO Y CLAUSULAS DESCRITAS ANTERIORMENTE

FIRMA

NOMBRE

JAVIER ESPINOSA

C.C.

72195356310



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	0		
<b>Fecha de Expedición:</b>	20/04/2022	<b>Hora:</b>	09:05

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	MHW093
<b>Marca:</b>	FORD
<b>Línea:</b>	EDGE
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	MONOVOL
<b>Color:</b>	GRIS
<b>Cilindraje (cc):</b>	3500
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	ELECTRICARIBE S.A
<b>Id Solicitante:</b>	802007670
<b>Fecha Informe:</b>	30/03/2022
<b>Centro de Validación:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BARRANQUILLA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	2FMDK4KC2DBA20079
<b>Número de Serie:</b>	2FMDK4KC2DBA20079
<b>Número de motor:</b>	DBA20079
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2013

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**



---

Responsable Central de Control Técnico

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 179649

Fecha Expedición: 30 3 2022 Hora: 3:23 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10017305786

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMPERO

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIDTAL TTO BARRANQUILLA

### Fecha matrícula

6/20/2012

### PLACA

MHW093

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

2FMDK4KC2DBA20079

### Número VIN

2FMDK4KC2DBA20079

### Número de motor

DBA20079

### Número de chasis

2FMDK4KC2DBA20079

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

FORD

### Línea

EDGE LIMITED

### Modelo

2013

### Color

GRIS MINERAL

### Cilindraje

3497

### Carrocería

WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

5

### Capacidad de carga

0

### Peso bruto vehicular

2531

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

3570

### Número de registro

128615669

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

234

### Identificador de color

1911

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

9/21/2021

9/21/2022

SI

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

9/22/2020

9/22/2021

NO

CDA SUPER CARS LA CORDIALI

8/29/2019

8/29/2020

NO

CDA VIA 40

7/3/2018

7/3/2019

NO

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

5/7/2021

Fecha vencimiento

6/12/2022

Fecha vigencia

6/13/2021

Número póliza

1643937

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/8/2020

Fecha vencimiento

6/12/2021

Fecha vigencia

6/13/2020

Número póliza

1474112

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/16/2019

Fecha vencimiento

6/12/2020

Fecha vigencia

6/13/2019

Número póliza

1282374

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/22/2018

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Fecha vencimiento

6/12/2019

Fecha vigencia

6/13/2018

Número póliza

1055775

Entidad expide Soat

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/17/2017

Fecha vencimiento

6/12/2018

Fecha vigencia

6/13/2017

Número póliza

1309156217040

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P.

NIT

802007670

11/27/2018

BANCOLOMBIA S.A.

NIT

890903938

11/21/2018

11/27/2018

LEASING BANCOLOMBIA S.A.

NIT

860059294

6/20/2012

11/21/2018

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

161120149

9/21/2021

APROBADA

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
144405726	9/22/2020	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
130666981	8/29/2019	AUTORIZADA	CDA SUPER CARS LA CORDIALIT

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
119917651	11/27/2018	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILL

#### Descripción del trámite

Tramite traspaso,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
119702911	11/21/2018	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILL

#### Descripción del trámite

Tramite traspaso,

# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

**SOLICITANTE DEL AVALUO**  
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

**PLACA**  
MHX642

Móvil: No aplica

**LOCALIZACION**  
El vehículo de placas MHX642 objeto del avalúo fue inspeccionado en el CDA Colserauto BARRANQUILLA - LIVIANOS

**FECHA DE INICIO DE CUSTODIA**  
No aplica

**FECHA DE INSPECCION**  
31 de marzo de 2022

**FECHA DEL INFORME**  
01 de abril de 2022

**OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO**  
Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. para el proceso de Estado Actual.

**MARCO LEGAL**  
El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.





Contenido

ASPECTOS GENERALES ..... 1

SOLICITANTE DEL AVALUO ..... 1

PLACA ..... 1

LOCALIZACION ..... 1

FECHA DE INICIO DE CUSTODIA ..... 1

FECHA DE INSPECCION ..... 1

FECHA DEL INFORME..... 1

OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO ..... 1

MARCO LEGAL ..... 1

1. DESCRIPCION DEL BIEN ..... 3

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD ..... 3

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN ..... 3

1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN..... 3

1.4. ESTADO DEL BIEN ..... 3

1.5. ACCESORIOS ..... 4

1.6. ESTADO LLANTAS ..... 4

2. FORMACION DEL VALOR ..... 5

2.1. ALCANCE..... 5

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA..... 5

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR..... 5

3. MEMORIA DE CÁLCULO..... 6

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO ..... 6

4.1. CODIGO FASECOLDA ..... 6

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA ..... 6

4.3. TABLA DE VALORES ..... 6

4.4. DEFINICIONES..... 6

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) ..... 7

6. IDENTIFICACION TÉCNICA ..... 8

7. VIGENCIA DEL AVALÚO ..... 8



1. DESCRIPCION DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa MHX642, del organismo de transito de la Ciudad de Barranquilla.

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito 10017381789 aparece como propietario del bien ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. del vehículo de placas MHX642. sin prenda.


1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	MHX642
Clase	CAMPERO
Marca	TOYOTA
Línea	PRADO
Tipo de Carrocería	WAGON
Modelo	2012
Color	PLATA METALICO
Capacidad Psj ó Carga (kg)	7Psj
Peso bruto Vehicular (kg)	2990
Peso Vacío (kg)	2080
Peso Mermado (kg)	1560
Cilindraje (cm³)	2982
Kilometraje	256541
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	JTEBH9FJ8C5040240
N° Serie	JTEBH9FJ8C5040240
N° Motor	1KD2185261

1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	#####	83%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	83%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0%60%90%100%	
	DeficienteAceptableOptimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.



➤ El vehículo presenta:

- **En parte delantera:** Capota y capot con sumidos; panorámico picado y bómper con arreglo regular; gatos de capot deficientes y bocel delantero fisurado.
  - **En parte izquierda:** Rines, guardafango y retrovisor con rayones; Puerta delantera, puerta trasera y costado con sumidos.
  - **En parte trasera:** Bómper con arreglo regular, tapa baúl con sumido y stop derecho con rayón.
  - **En parte derecha:** Costado, puerta trasera y puerta delantera con sumidos; rines, retrovisor y guardafango con rayones.
  - **En parte inferior:** protectores inferiores en mal estado.
  - **En motor:** Agua limpiavidrios fuera de nivel.
  - **En prueba de motor:** Favorable.
- Piezas reparadas con acabado piel naranja y perdida de brillo.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **21/08/2022** y la revisión tecno-mecánica hasta el día **22/06/2022**.
- Se sugiere realizar alistamiento optimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo no presenta reclamación la página web de Fasecolda.

1.5. ACCESORIOS

✓ ORIGINAL

● OPCIONAL

✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VÍDEO ELÉCTRICOS	PELÍCULA DE SEGURIDAD	REEMPLAZOS	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELÉCTRICOS	PUERTA TRASERA	ELÉCTRICOS CENTRAL	DEL STOP	DIRECCIÓN ASISTIDA	
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	AIR ACQUISICIÓN	LLANTAS	CONAS	RINES	AUXILIACIONES	ALABAMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	INCENDIOS	EMPECERA DE GUERO	EXPLOSIONES	PORTA EQUIPAJE	TECNO CORRECCIÓN	SPOILER	OTROS	
✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD
RADIO CD	PIONEER DVD USB AUX (SOLICITAR FACTURA)	1
TAPICERIA DE CUERO	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1
EXPLORADORAS	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2

1.6. ESTADO LLANTAS

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	1	0	Delantera	1	0
Trasera	1	0	Trasera	1	0
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado		5
Repuesto	1	0	Total Para Cambio		0

Estado del vehículo: Favorable

Inspección física realizada por: Breyling David Marengo Polo






2. FORMACION DEL VALOR

2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:




La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- El valor del vehículo es tas definido bajo las condiciones salinas y de humedad que se encuentran en la zona de inspección, por lo cual el deterioro del bien es más acelerado.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.



3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo TOYOTA PRADO 3.0 2012 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

4.1. CODIGO FASECOLDA

El código Fasecolda correspondiente al vehículo de placas MHX642 es el **09008153** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	09008153
Valor Razonable Automotor	\$116.325.567
Valor Razonable Carrocería	\$-
Valor accesorios o Adecuaciones	\$1.650.000
Factor demérito (0%) (-)	\$-
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$1.656.000
Valor Llantas (-)	\$ -
Valor pintura (-)	\$565.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$1.841.600
Índice de reparabilidad mínimo (%)	3,44%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una



transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

*El avalúo del bien es de \$113.912.967,00 Pesos M/Cte.*

*Son: ciento trece millones novecientos doce mil novecientos sesenta y siete pesos M/Cte.*

*El avalúo del bien con cupo es de No aplica Pesos M/Cte.*

*Son: No aplica M/Cte.*





***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No Aplica Pesos M/Cte.***


***Son: No Aplica M/Cte.***

**6. IDENTIFICACION TÉCNICA**

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

**7. VIGENCIA DEL AVALÚO**

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Jhonny Steven Rodriguez Hoyos**

Analista de valoración de maquinaria y vehículos

AVAL-1015415553

[analista.evaluador@colserauto.com](mailto:analista.evaluador@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador Negocios Especiales

R.N.A 3569

AVAL-1014234468

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



Placa:	MHX642
Fecha Servicio:	31/03/2022 10:49:57 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



Placa:	MHX642
Fecha Servicio:	31/03/2022 10:49:57 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

<b>Fecha:</b>	31/03/2022	<b>Ciudad:</b>	BARRANQUILLA
<b>Placa:</b>	MHX642	<b>Centro de Servicio:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>NOMBRE</b>	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
<b>MODELO</b>	2012	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	8020076706
<b>N° DE MOTOR</b>	1KD2185261	<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE 26 # 16-27 CASA A
<b>N° SERIE</b>	JTEBH9FJ8C5040240	<b>TELEFONO</b>	3114230222
<b>N° CHASIS</b>	JTEBH9FJ8C5040240		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

### OBSERVACIONES



tec2\_bog\_cia@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tec2\_bog\_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.

## INFORME TÉCNICO

MHX 642

**MHX642** B/QUILLA - LIVIA  
Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS		DETALLES	
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
CLASE	CAMPERO	CEDULA DE CIUDADANIA (NTI)	8020076706
TIPO	PRADO [LC 150]	DIRECCION	CALLE 26 # 16-27 CASA A
MODELO	2012	TELEFONO	3114230221
NACIONALIDAD	JAP	ROMBO	10
COCCO	PLATA		
CEMORAJE	2982		

[illegible]

CONCEPTO E IMPRONTAS		
MOTOR	Original <input type="checkbox"/>	
	Regrabado <input type="checkbox"/>	
	Grabado <input type="checkbox"/>	
SERIAL	Original <input type="checkbox"/>	
	Regrabado <input type="checkbox"/>	
	Grabado <input type="checkbox"/>	
CHASIS	Original <input checked="" type="checkbox"/>	
	Regrabado <input type="checkbox"/>	
	Grabado <input type="checkbox"/>	

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

NO REPORTA SINIESTROS A LA FECHA. PÓLIZA VIGENTE.,

Firma \_\_\_\_\_  
 Agente (R) \_\_\_\_\_  
 Técnico en identificación de automotores \_\_\_\_\_

Firma Cliente  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial. Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

**Bogotá Morato:** Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 41-60 - **Bogotá Puente Aranda:** Calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 11D # 43 - 509 / PBX: (575) 301 324 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Calle 55 # 23-45 - Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar Pbx: (57 7) 643 35 86 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga 321 470 9366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 70 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (5740) 262 9352 -

PERITAJE  
COMERCIAL



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTES BAJAS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2012
TIPO	PRADO [LC 150]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2982
COD. FASEC.	09008153	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	1KD2185261	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBH9FJ8C5040240	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	JTEBH9FJ8C5040240	ORDEN	1562649
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	256541

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	31/03/2022	PLACA:	MHX642
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1062277062	ROMBO:	10
CENTRO DE INSPECCION:		B/QUILLA - LIVIANOS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
IDENTIFICACION	8020076706
DIRECCION	CALLE 26 # 16-27 CASA A
TELEFONO	3114230222
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 112.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 109.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 1.850.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	MALO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO



Batería/arrancad./compresión

7.70 13.08.2021 ( )


<b>Orden</b>	<b>Fecha</b> 31.03.2022 13:05:20
<b>Cliente</b> ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.	<b>Empresa</b> COLSERAUTO SA CARRERA 53 # 66 -23 BARRANQUILLA Tel 3686446 Fax Email <a href="mailto:director.cdabaq@colserauto.com">director.cdabaq@colserauto.com</a>
<b>Vehículo</b> Make Model Código del motor  Placa del vehículo Número de identificación del vehículo kilometraje Operador	TOYOTA Land Cruiser Prado 3.0 Diesel Turbo 4x4 5LE Diesel 4 tiempos / 4 cilindro / - MHX642  256541 ERNESTO DE LA HOZ CONTRERAS


Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	----	----	275
temperatura aceite	°C	----	----	----
tensión de batería	V	----	----	11.3
corriente reposo CH2	A	----	----	-285.5





## Resumen

### Batería/arrancad./compresión

**OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA:** La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 155,8 - 145,4 - 148,0 - 148,0 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 10,4 Amperios equivalente al 7% ; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

**ALCANCE:** El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada



# INVENTARIO VEHICULO LIVIANO

COLSERAUTO

PLACA **MX 642** MARCA **Toyota Proace**  
 FECHA **2012** TIPO **wagen**  
 CLIENTE **2012**  
 DOCUMENTO **256347**  
 DIRECCION **256347**  
 MAIL **256347**

DESCRIPCIÓN	SI	NO	B	R	M	CAN	DESCRIPCIÓN	SI	NO	B	R	M	CAN
TAPIZADOS PUERTAS	/						DESCANSA BRAZOS	/					
MEDIDOR DE ACEITE	/						FORROS SILLAS	/					
PITO	/						ALFOMBRA	/					
PROTECTOR MOTOR	/						CINTURONES DE SEG.	/					5
BATERIA	/					4	DESCANSA NUCAS	/					
COPAS RUEDAS	/					3	ESPEJOS INTERIORES	/					
SALPICADERAS	/						MANIJAS ELEVAVIDRIOS	/					
UNIDADES (FAROLAS)	/						PERILLA BARRA CAMB.	/					
ESPEJOS EXTERIORES	/						REJILLAS VENTILACION	/					2
TAPAS B. LIMPIABRISAS	/					3	PORTA VASOS	/					
BRAZOS LIMPIABRISAS	/					3	SUNROOF	/					3
GRIFOS LAVAVIDRIOS	/					3	TAPETES PISO	/					
PLUMILLAS LIMPIAB.	/						RADIOTELEFONO	/					
MANIJAS EXT. PUERTAS	/					2	CHASIS RADIO	/					
EXPLORADORAS	/					2	FRONTAL RADIO	/					
ESCUDOS	/						CAJA DE C.D.s	/					
BOCELES	/						TWETERS	/					
STOPS	/						PARLANTES	/					
TERCER STOP	/						RADIOTELEFONO	/					
RINES LUJO( ) CORR (X)	/						PLANTA	/					
BLOQUEO CENTRAL	/						ANTENA RADIO	/					
BOTONES SEGUROS	/						ALARMA	/					
MANIJAS INT. PUERTAS	/						SATELITAL	/					
CENICEROS	/						REPISA (PALOMERA)	/					
MANIJAS CAPOTA	/						LINTERNA	/					
CONSOLA CENTRAL	/						LLAVE DE PERNOS	/					
CONTROL ALARMA	/						LLANTA REPUESTO	/					
BOTONES ELEVAVIDR.	/						HERRAMIENTAS	/					
ENCENDEDOR	/						TABLA REPUESTO	/					
LUCES TECHO	/						SEÑALES	/					
LLAVES SWITCH	/					2	EXTINGUIDOR	/					
PARASOLES	/					3	GATO	/					3
LAMEVIDRIOS	/						TACOS	/					
TAPA GASOLINA INTERIOR	/						VARILLA GATO	/					
TAPA GASOLINA EXTERIOR	/						BOTIQUIN	/					
RELOJ	/												
SILLAS	/												

LLANTAS	B	R	M	Marca
Delantera Izquierda	/			
Delantera Derecha	/			
Trasera Derecha	/			
Trasera Izquierda	/			
Trasera Interna Izquierda	/			
Trasera Interna Derecha	/			



El vehículo que se entrega a través de esta acta, se ofrece en dación de pago a BANCOLOMBIA previo acuerdo aprobado por las partes. En caso de que por cualquier causa sea imposible perfeccionar el traspaso del vehículo ante la oficina de tránsito respectiva, el vehículo será devuelto y entregado al propietario - deudor o a quien este designe en las instalaciones de ubicadas en \_\_\_\_\_ y deberá ser recibido dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del envío de la comunicación que será remitida a la dirección que para tal efecto se haya proporcionado al momento de la firma de esta acta. Pasados los 3 días a los que hace referencia esta cláusula, sin que el propietario o quien haga sus veces haya reclamado el vehículo, se autoriza a GÓMEZ PINEDA a que la entrega del vehículo se realice en la siguiente dirección: \_\_\_\_\_ donde se levantará la constancia de recepción del vehículo.

## OBSERVACIONES:

ACEPTO EL INVENTARIO Y CLAUSULAS DESCRITAS ANTERIORMENTE

FIRMA:

NOMBRE: **Diego Vinet**

C.C. 9312 956



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	1562649		
<b>Fecha de Expedición:</b>	20/04/2022	<b>Hora:</b>	09:06

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	MHX642
<b>Marca:</b>	TOYOTA
<b>Línea:</b>	PRADO [LC 150]
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	PLATA
<b>Cilindraje (cc):</b>	2982
<b>Tipo Combustible:</b>	DIESEL

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	8020076706
<b>Fecha Informe:</b>	31/03/2022
<b>Centro de Validación:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BARRANQUILLA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	JTEBH9FJ8C5040240
<b>Número de Serie:</b>	JTEBH9FJ8C5040240
<b>Número de motor:</b>	1KD2185261
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2012

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**

---

Responsable Central de Control Técnico

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 182751

Fecha Expedición: 20 4 2022 Hora: 10:07 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10017381789

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMPERO

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIDTAL TTO BARRANQUILLA

### Fecha matrícula

8/23/2012

### PLACA

MHX642

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

JTEBH9FJ8C5040240

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Color

PLATA METALICO

### Capacidad total de pasajeros

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

NO

### Número VIN

JTEBH9FJ8C5040240

### Marca

TOYOTA

### Cilindraje

2982

### Pasajeros sentados

7

### Días matriculados

3526

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

1KD2185261

### Línea

PRADO

### Carrocería

WAGON

### Capacidad de carga

0

### Número de registro

127474272

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

234

### Número de chasis

JTEBH9FJ8C5040240

### Modelo

2012

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

2990

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

8170

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

6/22/2021

6/22/2022

SI

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

6/23/2020

6/23/2021

NO

CDA SUPERCARS

11/30/2018

11/30/2019

NO

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

7/7/2021

Fecha vencimiento

8/21/2022

Fecha vigencia

8/22/2021

Número póliza

1670318

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/9/2020

Fecha vencimiento

8/21/2021

Fecha vigencia

8/22/2020

Número póliza

1503368

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/23/2019

Fecha vencimiento

8/21/2020

Fecha vigencia

8/22/2019

Número póliza

1321635

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

8/9/2018

Fecha vencimiento

8/21/2019

Fecha vigencia

8/22/2018

Número póliza

1105623

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Entidad expide Soat

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/19/2017

Fecha vencimiento

8/21/2018

Fecha vigencia

8/22/2017

Número póliza

1309157234582

## HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de  
documentoNúmero de  
documentoFecha inicio  
(Propiedad)Fecha fin  
(Propiedad)

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P.

NIT

802007670

12/7/2018

BANCOLOMBIA S.A.

NIT

890903938

12/4/2018

12/7/2018

LEASING BANCOLOMBIA S.A.

NIT

860059294

8/23/2012

12/4/2018

## TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

## LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL  
VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

155997019

6/22/2021

APROBADA

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

140319556

6/23/2020

AUTORIZADA

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

#### Número de solicitud

120332739

#### Fecha de registro

12/7/2018

#### Estado de solicitud

AUTORIZADA

#### Entidad

STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

#### Descripción del trámite

Tramite traspaso,

#### Número de solicitud

120195766

#### Fecha de registro

12/4/2018

#### Estado de solicitud

AUTORIZADA

#### Entidad

STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

#### Descripción del trámite

Tramite traspaso,

#### Número de solicitud

120054345

#### Fecha de registro

11/30/2018

#### Estado de solicitud

AUTORIZADA

#### Entidad

CDA SUPERCARS

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,



# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

**SOLICITANTE DEL AVALUO**  
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

**PLACA**  
IXW879

Móvil: No aplica

**LOCALIZACION**  
El vehículo de placas IXW879 objeto del avalúo fue inspeccionado en el CDA Colserauto BARRANQUILLA - LIVIANOS

**FECHA DE INICIO DE CUSTODIA**  
No aplica

**FECHA DE INSPECCION**  
30 de marzo de 2022

**FECHA DEL INFORME**  
31 de marzo de 2022

**OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO**  
Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. para el proceso de Estado Actual.

**MARCO LEGAL**  
El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.



Contenido

ASPECTOS GENERALES ..... 1

SOLICITANTE DEL AVALUO ..... 1

PLACA ..... 1

LOCALIZACION ..... 1

FECHA DE INICIO DE CUSTODIA ..... 1

FECHA DE INSPECCION ..... 1

FECHA DEL INFORME..... 1

OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO ..... 1

MARCO LEGAL ..... 1

1. DESCRIPCION DEL BIEN ..... 3

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD ..... 3

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN ..... 3

1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN..... 3

1.4. ESTADO DEL BIEN ..... 3

1.5. ACCESORIOS ..... 4

1.6. ESTADO LLANTAS ..... 4

2. FORMACION DEL VALOR ..... 5

2.1. ALCANCE..... 5

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA..... 5

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR..... 5

3. MEMORIA DE CÁLCULO..... 6

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO ..... 6

4.1. CODIGO FASECOLDA ..... 6

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA ..... 6

4.3. TABLA DE VALORES ..... 6

4.4. DEFINICIONES..... 6

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) ..... 7

6. IDENTIFICACION TÉCNICA ..... 8

7. VIGENCIA DEL AVALÚO ..... 8



1. DESCRIPCION DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa IXW879, del organismo de transito de la Ciudad de Bogotá.

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito 10014611330 aparece como propietario del bien ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. del vehículo de placas IXW879. sin prenda.


1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	IXW879
Clase	CAMPERO
Marca	TOYOTA
Línea	4 RUNNER SR5
Tipo de Carrocería	WAGON
Modelo	2016
Color	PLATA METALICO
Capacidad Psj ó Carga (kg)	7Psj
Peso bruto Vehicular (kg)	2855
Peso Vacío (kg)	2095
Peso Mermado (kg)	1571
Cilindraje (cm³)	3950
Kilometraje	89925
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	JTEBU4JR1G5315254
N° Serie	JTEBU4JR1G5315254
N° Motor	1GRB289656

1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	#####	92%
PINTURA	#####	85%
VIDRIOS	#####	88%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0%60%90%100%	
	DeficienteAceptableOptimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.





- El vehículo presenta:
- **En parte delantera:** Panorámico picado y bómper con rayón.
  - **En parte izquierda:** Puerta delantera con sumido y puerta trasera con rayón.
  - **En parte trasera:** Bómper en regular estado y con descuadre
  - **En parte derecha:** Costado, puerta trasera y guardafango con rayones; puerta delantera con sumido.
  - **En motor:** Agua limpiavidrios fuera de nivel.
  - **En prueba de motor:** Favorable.
- Presenta adaptación de blindaje nivel 3 el día 05/09/2017.
- Piezas reparadas con presencia de impurezas.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **10/06/2022** y la revisión tecno-mecánica no se encontró información registrada en el RUNT.
- Se sugiere realizar alistamiento optimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo no presenta reclamación la página web de Fasecolda.

1.5. ACCESORIOS

✓ ORIGINAL

● OPCIONAL

✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTILLA	PARLANTE	TWITER	VIDRIOS ELÉCTRICOS	PELÍCULA DE SEGURIDAD	DESAPARRADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJO ELÉCTRICOS	PLANTILLA TRASERA	ESQUELETO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCIÓN ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	AIRE ACONDICIONADO	LLANTAS	COPAS	BIKES	AMPLIFICADOR	ALARMA	RELOJ	CONTROLES DE SEGURIDAD	ENCENDIDOR	TRANCERRA DE CIERRE	ESPLASADORA	PORTA EQUIPAJE	TRUCKO CONECTADO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8
BLINDAJE	OPCIONAL IIII	1
CAMARA DE REVERSA	SOLICITAR FATURA	1
EQUIPO PERIFONEO	OPCIONAL SOLICITAR FACTURAS	1
ESTRIBOS	ORIGINAL	2
SENSOR DE REVERSA	PLATAFORMA	1
	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	

1.6. ESTADO LLANTAS

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	1	0	Delantera	1	0
Trasera	1	0	Trasera	1	0
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado		5
Repuesto	1	0	Total Para Cambio		0

Estado del vehículo: Favorable

Inspección física realizada por: Marlon Brandon Rosales Recuero




2. FORMACION DEL VALOR

2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:




La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- El valor del vehículo es tas definido bajo las condiciones salinas y de humedad que se encuentran en la zona de inspección, por lo cual el deterioro del bien es más acelerado.
- aplicación de grafito en parte baja limitación visual a posibles fugas.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.



3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo TOYOTA 4 RUNNER SR5 4.0 2016 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

4.1. CODIGO FASECOLDA

El código Fasecolda correspondiente al vehículo de placas IXW879 es el **09008205** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	09008205
Valor Razonable Automotor	\$131.207.989
Valor Razonable Carrocería	\$-
Valor accesorios o Adecuaciones	\$18.349.405
Factor demérito (0%) (-)	\$ -
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$1.436.200
Valor Llantas (-)	\$ -
Valor pintura (-)	\$410.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$1.531.000
Índice de reparabilidad mínimo (%)	2,26%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una





transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

## 5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

*El avalúo del bien es de \$146.180.194,00 Pesos M/Cte.*

*Son: ciento cuarenta y seis millones ciento ochenta mil ciento noventa y cuatro pesos M/Cte.*

*El avalúo del bien con cupo es de No aplica Pesos M/Cte.*

*Son: No aplica M/Cte.*



***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No Aplica Pesos M/Cte.***


***Son: No Aplica M/Cte.***

## 6. IDENTIFICACION TÉCNICA

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

## 7. VIGENCIA DEL AVALÚO

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Jhonny Steven Rodriguez Hoyos**

Analista de valoración de maquinaria y vehículos

AVAL-1015415553

[analista.evaluador@colserauto.com](mailto:analista.evaluador@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador Negocios Especiales

R.N.A 3569

AVAL-1014234468

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



Placa:	IXW879
Fecha Servicio:	30/03/2022 9:51:43 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



Placa:	IXW879
Fecha Servicio:	30/03/2022 9:51:43 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


<b>Fecha:</b>	30/03/2022	<b>Ciudad:</b>	BARRANQUILLA
<b>Placa:</b>	IXW879	<b>Centro de Servicio:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>NOMBRE</b>	ELECTRICARIBE S.A
<b>MODELO</b>	2016	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	802007670
<b>N° DE MOTOR</b>	1GRB289656	<b>DIRECCIÓN</b>	K 51B 80 59
<b>N° SERIE</b>	JTEBU4JR1G5315254	<b>TELEFONO</b>	3244243161
<b>N° CHASIS</b>	JTEBU4JR1G5315254		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

### OBSERVACIONES



**tecnico.improntas@colserauto.com**

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.



## INFORME TÉCNICO

FECHA:	30/03/2022	No. Informe	
PLACA:	IXW879	Ciudad	1062276456

IXW879

B/QUILLA - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

IXW 879

## DATOS

MARCA	TOYOTA
CLASE	CAMPERO
TIPO	4RUNNER [S]
MODELO	2016
NACIONALIDAD	1AP
COLOR	PLATA
CILINDROS	3956

NOMBRE	ELECTRICARIBE S.A NT
CEGURA DE CIUDADANIA/NT	802007670
DIRECCION	K 518 80 59
TELEFONO	3244243161
Rombo	8

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
1GRB289656	JTEBU4JR1G5315254	JTEBU4JR1G5315254

## DOCUMENTOS



## CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



## OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

NO REPORTA SINIESTROS PÓLIZA VIGENTE,

Firma  
Agente (R)  
Técnico en Identificación de automotores

Firma Cliente  
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá American: Calle 11 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 110 # 43 - 509 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Calle 55 # 23-45 - Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar PtoC: (57 7)



PERITAJE  
COMERCIAL



DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2016
TIPO	4RUNNER [5]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	3956
COD. FASEC.	09008205	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GRB289656	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBU4JR1G5315254	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	JTEBU4JR1G5315254	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	89925

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi�n	SIN FUGA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	SIN FUGA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	30/03/2022	PLACA:	IXW879
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	1062276456	ROMBO:	8
CENTRO DE INSPECCION:	B/QUILLA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	ELECTRICARIBE S.A
IDENTIFICACION	802007670
DIRECCION	K 51B 80 59
TELEFONO	3244243161
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 121.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 119.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 16.973.152

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci�n de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba��l / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempa�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Batería/arrancad./compresión

7.70 13.08.2021 ( )


Orden	Fecha 30.03.2022 13:30:26
Cliente	Empresa
ELECTRICARIBE S.A NT	COLSERAUTO SA
	CARRERA 53 # 66 -23
	BARRANQUILLA
Tel	Tel 3686446
Fax	Fax
Email	Email <a href="mailto:director.cdabaq@colserauto.com">director.cdabaq@colserauto.com</a>
Vehículo	
Make	TOYOTA
Model	4-Runner 4.0 i 4x4
Código del motor	1GRFE
	Gasolina 4 tiempos / 6 cilindro / EFS con transmisor NW
Placa del vehículo	IXW879
Número de identificación del vehículo	
kilometraje	89925
Operador	ERNESTO DE LA HOZ CONTRERAS


Prueba: Batería/arrancad./compresión

Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	----	----	176
temperatura aceite	°C	----	----	----
tensión de batería	V	----	----	11.2
corriente reposo CH2	A	----	----	-43.7





## Resumen

### Batería/arrancad./compresión


**OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA:** La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Motor con valores de compresión relativa de 15,6 - 13,5 - 15,1 - 13,5 - 16,1 - 13,5 en Amperios, la diferencia de estos es inferior del 20%, registrando valor de diferencia entre el de mayor valor y menor valor de 2,6 Amperios equivalente al 18% ; esto me indica que el motor se encuentra en parámetros normales de funcionamiento.

**ALCANCE:** El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada



INVENTARIO VEHICULO LIVIANO								COLSERAUTO							
PLACA <u>1XW 879</u>								MARCA <u>toyota 4 runner SRS</u>							
FECHA								TIPO <u>wagon</u>							
CLIENTE								MODELO <u>2016</u>							
DOCUMENTO								KILOMETRAJE <u>89925</u>							
DIRECCION								TELEFONO							
MAIL								CELULAR							
DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN		DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN	
MEDIDOR DE ACEITE	/		/					TAPIZADOS PUERTAS	/		/				
PITO	/		/					DESCANSA BRAZOS	/		/				
PROTECTOR MOTOR <u>Fluido</u>	/		/					FORROS SILLAS	/		/				
BATERIA	/		/					ALFOMBRA	/		/				
COPAS RUEDAS	/		/			4		CINTURONES DE SEG.	/		/				
SALPICADERAS	/		/					DESCANSA NUCAS	/		/				
UNIDADES (FAROLAS)	/		/					ESPEJOS INTERIORES	/		/				
ESPEJOS EXTERIORES	/		/					MANIJAS ELEVAVIDRIOS	/		/				
TAPAS B. LIMPIABRISAS	/		/			1		PERILLA BARRA CAMB	/		/				
BRAZOS LIMPIABRISAS	/		/			3		REJILLAS VENTILACION	/		/				
GRIFOS LAVAVIDRIOS	/		/			3		PORTA VASOS	/		/				
PLUMILLAS LIMPIAB.	/		/			3		SUNROOF	/		/				
MANIJAS EXT. PUERTAS	/		/					TAPETES PISO	/		/			3	
EXPLORADORAS	/		/					RADIOTELEFONO	/		/				
ESCUDOS	/		/			2		CHASIS RADIO	/		/				
BOCELES	/		/					FRONTAL RADIO	/		/				
STOPS	/		/					CAJA DE C.D.s	/		/				
TERCER STOP	/		/					TWETERS	/		/				
RINES LUJO( ) CORR (X)	/		/					PARLANTES	/		/				
BLOQUEO CENTRAL	/		/					RADIOTELEFONO	/		/				
BOTONES SEGUROS	/		/					PLANTA	/		/				
MANIJAS INT. PUERTAS	/		/					ANTENA RADIO	/		/				
CENICEROS	/		/					ALARMA	/		/				
MANIJAS CAPOTA	/		/					SATELITAL	/		/				
CONSOLA CENTRAL	/		/					REPISA (PALOMERA)	/		/				
CONTROL ALARMA	/		/					LINTERNA	/		/				
BOTONES ELEVAVIDR.	/		/					LLAVE DE PERNOS	/		/				
ENCENDEDOR	/		/					LLANTA REPUESTO	/		/				
LUCES TECHO	/		/					HERRAMIENTAS	/		/				
LLAVES SWITCH	/		/					TABLA REPUESTO	/		/				
PARASOLES	/		/			2		SENALES	/		/				
LAMEVIDRIOS	/		/					EXTINGUIDOR	/		/				
TAPA GASOLINA INTERIOR	/		/					GATO	/		/			2	
TAPA GASOLINA EXTERIOR	/		/					TACOS	/		/				
RELOJ	/		/					VARILLA GATO	/		/				
SILLAS	/		/					BOTIQUIN	/		/				
DOCUMENTOS							COPI ORI								
LLANTAS	B	R	M	Marca											
Delantera Izquierda		/													
Delantera Derecha		/													
Trasera Derecha		/													
Trasera Izquierda		/													
Trasera Interna Izquierda		/													
Trasera Interna Derecha		/													



El vehículo que se entrega a través de esta acta, se ofrece en dación de pago a BANCOLOMBIA previo acuerdo aprobado por las partes. En caso de que por cualquier causa sea imposible perfeccionar el traspaso del vehículo ante la oficina de tránsito respectiva, el vehículo será devuelto y entregado al propietario - deudor o a quien este designe en las instalaciones de \_\_\_\_\_ ubicadas en \_\_\_\_\_ y deberá ser recibido dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del envío de la comunicación que será remitida a la dirección que para tal efecto se haya proporcionado al momento de la firma de esta acta. Pasados los 3 días a los que hace referencia esta cláusula, sin que el propietario o quien haga sus veces haya reclamado el vehículo, se autoriza a GÓMEZ PINEDA a que la entrega del vehículo se realice en la siguiente dirección: \_\_\_\_\_ donde se levantará la constancia de recepción del vehículo.

OBSERVACIONES: no tengo Patente.

ACEPTO EL INVENTARIO Y CLAUSULAS DESCRITAS ANTERIORMENTE

FIRMA:

NOMBRE:

Wilson Vargas Vied  
gma f f

C.C.

94526765

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	0		
<b>Fecha de Expedición:</b>	20/04/2022	<b>Hora:</b>	09:04

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	IXW879
<b>Marca:</b>	TOYOTA
<b>Línea:</b>	4RUNNER [5]
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	PLATA
<b>Cilindraje (cc):</b>	3956
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	ELECTRICARIBE S.A
<b>Id Solicitante:</b>	802007670
<b>Fecha Informe:</b>	30/03/2022
<b>Centro de Validación:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BARRANQUILLA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	JTEBU4JR1G5315254
<b>Número de Serie:</b>	JTEBU4JR1G5315254
<b>Número de motor:</b>	1GRB289656
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2016

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**



---

Responsable Central de Control Técnico



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 179529

Fecha Expedición: 30 3 2022 Hora: 10:44 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10014611330

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMPERO

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

SDM - BOGOTÁ D.C.

### Fecha matrícula

6/13/2016

### PLACA

IXW879

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

JTEBU4JR1G5315254

### Número VIN

JTEBU4JR1G5315254

### Número de motor

1GRB289656

### Número de chasis

JTEBU4JR1G5315254

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

TOYOTA

### Línea

4 RUNNER SR5

### Modelo

2016

### Color

PLATA METALICO

### Cilindraje

3950

### Carrocería

WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

7

### Capacidad de carga

### Peso bruto vehicular

2855

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

2116

### Número de registro

194508196

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

234

### Identificador de color

8170

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

5/7/2021

Fecha vencimiento

6/10/2022

Fecha vigencia

6/11/2021

Número póliza

1643927

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/8/2020

Fecha vencimiento

6/10/2021

Fecha vigencia

6/11/2020

Número póliza

1474116

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/16/2019

Fecha vencimiento

6/10/2020

Fecha vigencia

6/11/2019

Número póliza

1282373

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/22/2018

Fecha vencimiento

6/10/2019

Fecha vigencia

6/11/2018

Número póliza

1055768

Entidad expide Soat

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/12/2017

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

6/10/2018

Fecha vigencia

6/11/2017

Número póliza

1309155534551

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

802007670

Fecha inicio (Propiedad)

6/13/2016

Fecha fin (Propiedad)

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

132117199

Fecha de registro

10/4/2019

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

SDM - BOGOTA D.C.

Descripción del trámite

Trámite certificado tradicion,

Número de solicitud

103214730

Fecha de registro

9/5/2017

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

SDM - BOGOTA D.C.

Descripción del trámite

Trámite cambio blindaje,

Número de solicitud

101943335

Fecha de registro

8/1/2017

Estado de solicitud

RECHAZADA

Entidad

SDM - BOGOTA D.C.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Descripción del trámite

Tramite cambio blindaje,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
98903162	5/8/2017	REGISTRADA	SDM - BOGOTA D.C.

Descripción del trámite

Tramite certificado tradicion,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
85501987	6/13/2016	AUTORIZADA	SDM - BOGOTA D.C.

Descripción del trámite

Tramite matricula inicial,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

**SOLICITANTE DEL AVALUO**  
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

**PLACA**  
DCY781

**Móvil:** No aplica

**LOCALIZACION**  
El vehículo de placas DCY781 objeto del avalúo fue inspeccionado en el CDA Colserauto BARRANQUILLA - LIVIANOS

**FECHA DE INICIO DE CUSTODIA**  
No aplica

**FECHA DE INSPECCION**  
30 de marzo de 2022

**FECHA DEL INFORME**  
31 de marzo de 2022

**OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO**  
Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. para el proceso de Estado Actual.

**MARCO LEGAL**  
El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.



Contenido

ASPECTOS GENERALES ..... 1

SOLICITANTE DEL AVALUO ..... 1

PLACA ..... 1

LOCALIZACION ..... 1

FECHA DE INICIO DE CUSTODIA ..... 1

FECHA DE INSPECCION ..... 1

FECHA DEL INFORME..... 1

OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO ..... 1

MARCO LEGAL ..... 1

1. DESCRIPCION DEL BIEN ..... 3

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD ..... 3

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN ..... 3

1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN..... 3

1.4. ESTADO DEL BIEN ..... 3

1.5. ACCESORIOS ..... 4

1.6. ESTADO LLANTAS ..... 4

2. FORMACION DEL VALOR ..... 5

2.1. ALCANCE..... 5

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA..... 5

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR..... 5

3. MEMORIA DE CÁLCULO..... 6

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO ..... 6

4.1. CODIGO FASECOLDA ..... 6

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA ..... 6

4.3. TABLA DE VALORES ..... 6

4.4. DEFINICIONES..... 6

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) ..... 7

6. IDENTIFICACION TÉCNICA ..... 8

7. VIGENCIA DEL AVALÚO ..... 8





## 1. DESCRIPCION DEL BIEN

## 1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa DCY781, del organismo de tránsito de la Ciudad de Bogotá.

## 1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito 10002903733 aparece como propietario del bien ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. del vehículo de placas DCY781. sin prenda.


### 1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	DCY781
Clase	CAMPERO
Marca	CHEVROLET
Línea	TAHOE
Tipo de Carrocería	CABINADO
Modelo	2009
Color	GRIS ROCA
Capacidad Psj ó Carga (kg)	7Psj
Peso bruto Vehicular (kg)	***
Peso Vacío (kg)	2674
Peso Mermado (kg)	2006
Cilindraje (cm³)	5300
Kilometraje	147227
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	1GNFK23J09R194436
N° Serie	1GNFK23J09R194436
N° Motor	C9R194436

## 1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	=====	65%		
PINTURA	=====	60%		
VIDRIOS	=====	100%		
CHASIS	=====	100%		
TAPICERIA	=====	85%		
FUGAS FLUIDOS	=====	100%		
IDENTIFICACION	=====	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.



Prohibida la  
reproducción total  
o parcial de este  
documento sin la  
previa autorización  
escrita de  
Colserauto S.A.

- El vehículo presenta:
- **En parte delantera:** Capota con sumido, capot, farola derecha e izquierda y bómper con arreglo regular; guardapolvo derecho e izquierdo con arreglo bueno.
  - **En parte izquierda:** Rines con rayones, retrovisor en regular estado, guardafango, puerta delantera y costado con arreglo regular.
  - **En parte trasera:** Bómper y tapa baúl con arreglo regular.
  - **En parte derecha:** Costado, puerta delantera y guardafango con arreglo regular; rines y retrovisor con rayones; puerta trasera con arreglo malo.
  - **En parte inferior:** impermeabilizante.
  - **En motor:** Agua limpiavidrios fuera de nivel.
- Presenta adaptación de blindaje nivel 3 el día 21/12/2011.
- Piezas reparadas con presencia de impurezas, pintura de diferente tonalidad y perdida de brillo.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **01/07/2022** y la revisión tecno-mecánica hasta el día **31/12/2022**.
- Se sugiere realizar alistamiento optimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo presenta reclamaciones los días **20/02/2012 por \$0, 20/02/2012 por \$0, 23/08/2017 por \$3.541.111 y 23/08/2017 por \$111.111.**

1.5. ACCESORIOS

✓ ORIGINAL    ● OPCIONAL    ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITTER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESMANADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	1er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	●	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDIC.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDIDOS	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	POBIA EQUIPAJE	YCHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗

DESCRIPCION	HARCA REFERENCIA	CANTIDAD
RADIO CD	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1
ESTRIBOS	ORIGINAL PLATAFORMA	2
MONITORES	OPCIONAL CABECEROS.SOLICITAR FACTURA.VERF	2
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1

1.6. ESTADO LLANTAS

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	1	0	Delantera	1	0
Trasera	1	0	Trasera	1	0
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado		5
Repuesto	1	0	Total Para Cambio		0

Estado del vehículo: Favorable

Inspección física realizada por: Breyling David Marengo Polo




2. FORMACION DEL VALOR

2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:



La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.


2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- El valor del vehículo es tas definido bajo las condiciones salinas y de humedad que se encuentran en la zona de inspección, por lo cual el deterioro del bien es más acelerado.
- limitación visual en vista inferior por impermeabilización.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.





3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo CHEVROLET TAHOE 5.3 2009 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

4.1. CODIGO FASECOLDA

El código Fasecolda correspondiente al vehículo de placas DCY781 es el **01608047** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	01608047
Valor Razonable Automotor	\$59.099.278
Valor Razonable Carrocería	\$-
Valor accesorios o Adecuaciones	\$1.090.000
Factor demérito (0%) (-)	\$ -
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$1.636.000
Valor Llantas (-)	\$ -
Valor pintura (-)	\$2.405.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$2.410.300
Índice de reparabilidad mínimo (%)	10,72%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una



transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

## 5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

*El avalúo del bien es de \$53.737.978,00 Pesos M/Cte.*

*Son: cincuenta y tres millones setecientos treinta y siete mil novecientos setenta y ocho pesos M/Cte.*

*El avalúo del bien con cupo es de No aplica Pesos M/Cte.*

*Son: No aplica M/Cte.*



***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No Aplica Pesos M/Cte.***


***Son: No Aplica M/Cte.***

## 6. IDENTIFICACION TÉCNICA

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

## 7. VIGENCIA DEL AVALÚO

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Jhonny Steven Rodriguez Hoyos**

Analista de valoración de maquinaria y vehículos

AVAL-1015415553

[analista.evaluador@colserauto.com](mailto:analista.evaluador@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador Negocios Especiales

R.N.A 3569

AVAL-1014234468

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia

Prohibida la  
reproducción total  
o parcial de este  
documento sin la  
previa autorización  
escrita de  
Colserauto S.A.



Placa:	DCY781
Fecha Servicio:	30/03/2022 9:48:13 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



Placa:	DCY781
Fecha Servicio:	30/03/2022 9:48:13 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

<b>Fecha:</b>	30/03/2022	<b>Ciudad:</b>	BARRANQUILLA
<b>Placa:</b>	DCY781	<b>Centro de Servicio:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	CHEVROLET	<b>NOMBRE</b>	ELECTRICARIBE S.A
<b>MODELO</b>	2009	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	802007670
<b>N° DE MOTOR</b>	C9R194436	<b>DIRECCIÓN</b>	K 51B 80 59
<b>N° SERIE</b>	1GNFK23J09R194436	<b>TELEFONO</b>	3244243161
<b>N° CHASIS</b>	1GNFK23J09R194436		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

### OBSERVACIONES



tec2\_bog\_cia@colserauto.com

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

tec2\_bog\_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



## INFORME TÉCNICO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	30/03/2022	Ciudad 062276453
	DCY781	B/QUILLA - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

## DATOS

MARCA	CHEVROLET
CLASE	CAMPERO
TIPO	TAHOE (3)
MODELO	2009
NACIONALIDAD	USA
GRADO	GR15
CHASIS	5300

NOMBRE	
CELEBRANTE DE CREDITO (COT)	ELECTRICARIBE S.A
DIRECCION	B02007670
TELÉFONO	K 518 80 59
	3244243161
Rancho	?

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

C9R194436

1GNFK23J09R194436

1GNFK23J09R194436

## DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10002903733

PLACA DCY781 MARCA CHEVROLET LINEA TAHOE MODELO 2009

CILINDRADA CC 5.300 COLOR GRIS ROCA SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO CAMPERO TIPO CARROCERIA CABINADO COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD ASIENTOS 7

NUMERO DE MOTOR C9R194436 ASO VIN N

NUMERO DE CHASIS 1GNFK23J09R194436 ASO N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES ELECTRICADORA DEL CARIBE S.A IDENTIFICACION MIT 9020076706

30/03/2022 11:08:57 a.m.

RESTRICCION MOVILIDAD E-III 0 POTENCIA HP 0

DECLARACION DE IMPORTACION DE FECHA IMPORT. FUENTES 23631013539233 I 28/03/2009 5

LIMITACION A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA 02/07/2009 FECHA EXP. L.E. TTD 21/12/2011 FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRANSITO SDM - BOGOTA D.C.

LT01002408755

30/03/2022 11:09:09 a.m.

## CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

## OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

REPORTE RECLAMACIONES: AMPARO: REPORTE MENOR CUANTIA, ESTADO: AVISADO FECHA:30-08-2017 , VALOR RECLAMADO : \$ 3.541.111, ,REPORTE RECLAMACIONES: AMPARO: RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS, ESTADO: AVISADO FECHA: 30-08-2017 , VALOR RECLAMADO : \$111.111, ,REPORTE RECLAMACIONES: AMPARO: REPORTE MENOR CUANTIA, ESTADO: DESITIDO FECHA:22-02-2012 , VALOR RECLAMADO : \$ 0, ,REPORTE RECLAMACIONES: AMPARO: REPORTE MENOR CUANTIA, ESTADO: DESITIDO FECHA:21-03-2012 , VALOR RECLAMADO : \$ 0,,

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2171 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127:  
Av. Calle 127 # 48 - 42 / PBX: (571) 702 2320 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente  
Aranda: Calle 17 # 63-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 50 # 66 - 73 Barranquilla Puerto /

PERITAJE  
COMERCIAL



FECHA:	30/03/2022	PLACA:	DCY781
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	1062276453	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:	B/QUILLA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	ELECTRICARIBE S.A
IDENTIFICACION	802007670
DIRECCION	K 51B 80 59
TELEFONO	3244243161
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 59.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 1.090.000

D  
A  
T  
O  
S

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2009
TIPO	TAHOE [3]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	5300
COD. FASEC.	01608047	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	C9R194436	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1GNFK23J09R194436	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	1GNFK23J09R194436	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	147227

M  
O  
T  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci�n de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�l / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desemp�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi�n	SIN FUGA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	SIN FUGA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Batería/arrancad./compresión

7.70 13.08.2021 ( )


<b>Orden</b>	<b>Fecha</b> 30.03.2022 12:35:20
<b>Cliente</b> ELECTRICARIBE S.A NT	<b>Empresa</b> COLSERAUTO SA CARRERA 53 # 66 -23 BARRANQUILLA Tel 3686446 Fax Email <a href="mailto:director.cdabaq@colserauto.com">director.cdabaq@colserauto.com</a>
<b>Vehículo</b> Make Model Código del motor  Placa del vehículo Número de identificación del vehículo kilometraje Operador	CHEVROLET Tahoe 5.3 4x4 FFV LC9 Gasolina 4 tiempos / 8 cilindro / EFS con transmisor NW DCY781  147227 ERNESTO DE LA HOZ CONTRERAS

Prueba: Batería/arrancad./compresión


Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	----	----	168
temperatura aceite	°C	----	----	----
tensión de batería	V	----	----	13.4
corriente reposo CH2	A	----	----	-102.3







## Resumen

### Batería/arrancad./compresión

**OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA:** La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.


Valores de compresión relativa diferencia entre el de mayor valor con el de menor valor es superior al 20%, se recomienda complementar la prueba con un prueba de fugas de compresión, para validar cual cilindro presenta inconsistencias en sus componentes internos; el valor de diferencia registrado es de 4,2 Amperios, equivalente al 23%; los valores registrados en la prueba son 17,7 - 17,7 - 18,7 - 17,7 - 20,8 - 16,6 - 20,8 - 17,7 en Amperios.

**ALCANCE:** El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

## INVENTARIO

PLACA	DCY 781							MARCA	Chevrolet Tahoe						
FECHA	30 / 03 / 2022							TIPO	Cabinado						
CLIENTE								MODELO	2009						
DOCUMENTO								KILOMETRAJE	147 227						
DIRECCION								TELEFONO							
MAIL								CELULAR							

DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN	DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN
MEDIDOR DE ACEITE	/		/				TAPIZADOS PUERTAS	/		/			
PITO	/		/				DESCANSA BRAZOS	/		/			
PROTECTOR MOTOR	/		/				FORROS SILLAS	/		/			
BATERIA	/		/				ALFOMBRA	/		/			
COPAS RUEDAS	/		/				CINTURONES DE SEG.	/		/			
SALPICADERAS	/		/				DESCANSA NUCAS	/		/			
UNIDADES (FAROLAS)	/		/				ESPEJOS INTERIORES	/		/			
ESPEJOS EXTERIORES	/		/				MANIJAS ELEVAVIDRIOS	/		/			
TAPAS B. LIMPIABRISAS	/		/				PERILLA BARRA CAMB.	/		/			
BRAZOS LIMPIABRISAS T. Malo	/		/			2	REJILLAS VENTILACION	/		/			
GRIFOS LAVAVIDRIOS	/		/				PORTA VASOS	/		/			
PLUMILLAS LIMPIAB. T. Malo	/		/			2	SUNROOF	/		/			
MANIJAS EXT. PUERTAS	/		/				TAPETES PISO	/		/			
EXPLORADORAS	/		/				RADIOTELEFONO	/		/			
ESCUDOS	/		/				CHASIS RADIO Desajustado	/		/			
BOCELES	/		/				FRONTAL RADIO	/		/			
STOPS	/		/				CAJA DE C.D.s	/		/			
TERCER STOP	/		/				TWETERS	/		/			
RINES LUJO( ) CORR (y)	/		/				PARLANTES	/		/			
BLOQUEO CENTRAL	/		/				RADIOTELEFONO	/		/			
BOTONES SEGUROS	/		/				PLANTA	/		/			
MANIJAS INT. PUERTAS	/		/				ANTENA RADIO	/		/			
CENICEROS	/		/				ALARMA	/		/			
MANIJAS CAPOTA	/		/				SATELITAL	/		/			
CONSOLA CENTRAL	/		/				REPISA (PALOMERA)	/		/			
CONTROL ALARMA	/		/				LINTERNA	/		/			
BOTONES ELEVAVIDR.	/		/				LLAVE DE PERNOS	/		/			
ENCENDEDOR	/		/				LLANTA REPUESTO	/		/			
LUCES TECHO	/		/				HERRAMIENTAS	/		/			
LLAVES SWITCH	/		/				TABLA REPUESTO	/		/			
PARASOLES	/		/			2	SEÑALES	/		/			
LAMEVIDRIOS	/		/			2	EXTINGUIDOR	/		/			
TAPA GASOLINA INTERIOR	/		/				GATO	/		/			
TAPA GASOLINA EXTERIOR	/		/				TACOS	/		/			
RELOJ	/		/				VARILLA GATO	/		/			
SILLAS	/		/				BOTQUIN	/		/			
DOCUMENTOS	COPI ORI												
LLANTAS	B	R	M	Marca									
Delantera Izquierda	/	/											
Delantera Derecha	/	/											
Trasera Derecha	/	/											
Trasera Izquierda	/	/											
Trasera Interna Izquierda	/	/											
Trasera Interna Derecha	/	/											



El vehículo que se entrega a través de esta acta, se ofrece en dación de pago a BANCOLOMBIA previo acuerdo aprobado por las partes. En caso de que por cualquier causa sea imposible perfeccionar el traspaso del vehículo ante la oficina de tránsito respectiva, el vehículo será devuelto y entregado al propietario - deudor o a quien este designe en las instalaciones de \_\_\_\_\_ ubicadas en \_\_\_\_\_ y deberá ser recibido dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del envío de la comunicación que será remitida a la dirección que para tal efecto se haya proporcionado al momento de la firma de esta acta. Pasados los 3 días a los que hace referencia esta cláusula, sin que el propietario o quien haga sus veces haya reclamado el vehículo, se autoriza a GÓMEZ PINEDA a que la entrega del vehículo se realice en la siguiente dirección: \_\_\_\_\_ donde se levantará la constancia de recepción del vehículo.

OBSERVACIONES: Limpia por dentro. Traspaso en mal estado, no tengo nombre de \_\_\_\_\_; dificultad al abrir switch H Encañado.

ACEPTO EL INVENTARIO Y CLAUSULAS DESCRITAS ANTERIORMENTE

FIRMA:

NOMBRE:

*[Firma manuscrita]*

C.C.: 1.047.081.305



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	0		
<b>Fecha de Expedición:</b>	20/04/2022	<b>Hora:</b>	09:03

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	DCY781
<b>Marca:</b>	CHEVROLET
<b>Línea:</b>	TAHOE [3]
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	GRIS
<b>Cilindraje (cc):</b>	5300
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	ELECTRICARIBE S.A
<b>Id Solicitante:</b>	802007670
<b>Fecha Informe:</b>	30/03/2022
<b>Centro de Validación:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BARRANQUILLA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	1GNFK23J09R194436
<b>Número de Serie:</b>	1GNFK23J09R194436
<b>Número de motor:</b>	C9R194436
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2009

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

**Observaciones Generales**



---

Responsable Central de Control Técnico

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 179525

Fecha Expedición: 30 3 2022 Hora: 10:40 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10002903733

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMPERO

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

SDM - BOGOTÁ D.C.

### Fecha matrícula

7/2/2009

### PLACA

DCY781

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

1GNFK23J09R194436

### Número VIN

### Número de motor

C9R194436

### Número de chasis

1GNFK23J09R194436

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

CHEVROLET

### Línea

TAHOE

### Modelo

2009

### Color

GRIS ROCA

### Cilindraje

5300

### Carrocería

CABINADO

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

0

### Pasajeros sentados

7

### Capacidad de carga

0 KILO

### Peso bruto vehicular

0

### País de origen

COLOMBIA

### Días matriculados

4654

### Número de registro

5056566

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

21

### Identificador de color

428

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL	12/31/2021	12/31/2022	SI
IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL	12/15/2020	12/15/2021	NO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	11/7/2019	11/7/2020	NO
METROCAR S.E.S.	10/3/2018	10/3/2019	NO
METROCAR S.E.S.	10/6/2017	10/6/2018	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LIBERTY SEGUROS S.A.	VIGENTE	6/11/2021
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/1/2022	7/2/2021	1657583

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LIBERTY SEGUROS S.A.	NO VIGENTE	6/3/2020
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/1/2021	7/2/2020	1485466

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LIBERTY SEGUROS S.A.	NO VIGENTE	6/17/2019
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/1/2020	7/2/2019	1299560

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/21/2018

Fecha vencimiento

7/1/2019

Fecha vigencia

7/2/2018

Número póliza

1073062

Entidad expide Soat

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/16/2017

Fecha vencimiento

7/1/2018

Fecha vigencia

7/2/2017

Número póliza

1309155150306

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S A

Tipo de documento

NIT

Número de documento

8020076706

Fecha inicio (Propiedad)

7/2/2009

Fecha fin (Propiedad)

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

166917948

Fecha de registro

12/31/2021

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

148486937

12/15/2020

APROBADA

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

## Número de solicitud

## Fecha de registro

## Estado de solicitud

## Entidad

133263527

11/1/2019

AUTORIZADA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

## Número de solicitud

## Fecha de registro

## Estado de solicitud

## Entidad

117926025

10/3/2018

AUTORIZADA

METROCAR S.E.S.

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

## Número de solicitud

## Fecha de registro

## Estado de solicitud

## Entidad

104453281

10/6/2017

AUTORIZADA

METROCAR S.E.S.

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

**SOLICITANTE DEL AVALUO**  
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

**PLACA**  
CXN137

Móvil: No aplica

**LOCALIZACION**  
El vehículo de placas CXN137 objeto del avalúo fue inspeccionado en el CDA Colserauto BARRANQUILLA - LIVIANOS

**FECHA DE INICIO DE CUSTODIA**  
No aplica

**FECHA DE INSPECCION**  
30 de marzo de 2022

**FECHA DEL INFORME**  
31 de marzo de 2022

**OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO**  
Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. para el proceso de Estado Actual.

**MARCO LEGAL**  
El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.





Contenido

ASPECTOS GENERALES ..... 1

SOLICITANTE DEL AVALUO ..... 1

PLACA ..... 1

LOCALIZACION ..... 1

FECHA DE INICIO DE CUSTODIA ..... 1

FECHA DE INSPECCION ..... 1

FECHA DEL INFORME..... 1

OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO ..... 1

MARCO LEGAL ..... 1

1. DESCRIPCION DEL BIEN ..... 3

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD ..... 3

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN ..... 3

1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN..... 3

1.4. ESTADO DEL BIEN ..... 3

1.5. ACCESORIOS ..... 4

1.6. ESTADO LLANTAS ..... 4

2. FORMACION DEL VALOR ..... 5

2.1. ALCANCE..... 5

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA..... 5

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR..... 5

3. MEMORIA DE CÁLCULO..... 6

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO ..... 6

4.1. CODIGO FASECOLDA ..... 6

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA ..... 6

4.3. TABLA DE VALORES ..... 6

4.4. DEFINICIONES..... 6

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) ..... 7

6. IDENTIFICACION TÉCNICA ..... 8

7. VIGENCIA DEL AVALÚO ..... 8



1. DESCRIPCION DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa CXN137, del organismo de transito de la Ciudad de Bogotá.

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito 10002951757 aparece como propietario del bien ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. del vehículo de placas CXN137. sin prenda.


1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	CXN137
Clase	CAMIONETA
Marca	TOYOTA
Línea	4 RUNNER SR5
Tipo de Carrocería	STATION WAGON
Modelo	2008
Color	GRIS OSCURO MICA CLARO
Capacidad Psj ó Carga (kg)	7Psj
Peso bruto Vehicular (kg)	***
Peso Vacío (kg)	1910
Peso Mermado (kg)	1433
Cilindraje (cm³)	4000
Kilometraje	143159
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	JTEBU17R908101171
N° Serie	JTEBU17R908101171
N° Motor	1GR5459096

1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	*****	62%		
PINTURA	*****	60%		
VIDRIOS	*****	100%		
CHASIS	*****	100%		
TAPICERIA	*****	85%		
FUGAS FLUIDOS	*****	100%		
IDENTIFICACION	*****	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.



➤ El vehículo presenta:

- **En parte delantera:** Capota con sumido, capot y bómper con arreglo regular; guardapolvo derecho e izquierdo con arreglo bueno.
- **En parte izquierda:** Rines y retrovisor con rayones; Guardafango, puerta delantera, puerta trasera y costado con arreglo regular; marco carrocería con sumido.
- **En parte trasera:** Bómper y tapa baúl con arreglo regular; Costado, puerta trasera, puerta delantera y guardafango con arreglo regular; rines con rayones
- **En parte derecha:** Puerta con golpe medio.
- **En parte inferior:** Fuga de aceite en diferencial trasero, focos de oxidación en vista inferior y bordes de puertas
- **En motor:** Agua limpiavidrios fuera de nivel.
- **En prueba de motor:** Favorable.

- Presenta adaptación de blindaje nivel 3 el día 29/12/2011.
- Piezas reparadas con presencia de impurezas.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **21/12/2022** y la revisión tecno-mecánica hasta el día **07/02/2023**.
- Se sugiere realizar alistamiento optimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo presenta reclamaciones los días **01/06/2008 por \$2.793.620 y 05/12/2013 por \$0.**

1.5. ACCESORIOS

✓ ORIGINAL

● OPCIONAL

✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	IGUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESMANADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PELUILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DIRECCION HIDRAULICA	AJER ACONDICION.	LLANTAS	COBAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCERDADOR	EMPEÑOSA DE CUERO	EXPLODADOR	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORRIEZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD
RADIO CD	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL RETROVISOR (SOLICITAR FACTURA)	1
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	1

1.6. ESTADO LLANTAS

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	1	0	Delantera	1	0
Trasera	1	0	Trasera	1	0
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado		5
Repuesto	1	0	Total Para Cambio		0

Estado del vehículo: Favorable  
Inspección física realizada por: Breyling David Marengo Polo






2. FORMACION DEL VALOR

2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:




La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- El valor del vehículo es tas definido bajo las condiciones salinas y de humedad que se encuentran en la zona de inspección, por lo cual el deterioro del bien es más acelerado.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.



3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo TOYOTA 4 RUNNER SR5 4.0 2008 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

4.1. CODIGO FASECOLDA

El código Fasecolda correspondiente al vehículo de placas CXN137 es el **09008091** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	09008091
Valor Razonable Automotor	\$75.238.978
Valor Razonable Carrocería	\$-
Valor accesorios o Adecuaciones	\$950.000
Factor demérito (0%) (-)	\$ -
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$2.136.000
Valor Llantas (-)	\$ -
Valor pintura (-)	\$2.220.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$1.675.000
Índice de reparabilidad mínimo (%)	7,92%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una



transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

## 5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

*El avalúo del bien es de \$70.157.978,00 Pesos M/Cte.*

**Son: setenta millones ciento cincuenta y siete mil novecientos setenta y ocho pesos M/Cte.**

*El avalúo del bien con cupo es de No aplica Pesos M/Cte.*

**Son: No aplica M/Cte.**





***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No Aplica Pesos M/Cte.***


***Son: No Aplica M/Cte.***

**6. IDENTIFICACION TÉCNICA**

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

**7. VIGENCIA DEL AVALÚO**

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Jhonny Steven Rodriguez Hoyos**

Analista de valoración de maquinaria y vehículos

AVAL-1015415553

[analista.evaluador@colserauto.com](mailto:analista.evaluador@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador Negocios Especiales

R.N.A 3569

AVAL-1014234468

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia





Placa:	CXN137
Fecha Servicio:	30/03/2022 3:51:10 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO







Placa:	CXN137
Fecha Servicio:	30/03/2022 3:51:10 p.m.



Detalle 11




Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO





## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

<b>Fecha:</b>	30/03/2022	<b>Ciudad:</b>	BARRANQUILLA
<b>Placa:</b>	CXN137	<b>Centro de Servicio:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>NOMBRE</b>	ELECTRICARIBE S.A
<b>MODELO</b>	2008	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	802007670
<b>N° DE MOTOR</b>	1GR5459096	<b>DIRECCIÓN</b>	K 51B 80 59
<b>N° SERIE</b>	JTEBU17R908101171	<b>TELEFONO</b>	3244243161
<b>N° CHASIS</b>	JTEBU17R908101171		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES
---------------



timoleon.prada@colserauto.com

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

timoleon.prada@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



## INFORME TÉCNICO

FECHA:

30/03/2022

No. Informe

Ciudad 1062276791

PLACA:

CXN137

B/QUILLA - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

## DATOS

MARCA	TOYOTA
CLASE	CAMPERO
TIPO	4RUNNER [4]
MODELO	2008
NACIONALIDAD	JAP
COLOR	GRIS
CENERAJE	4000

NOMBRE	ELECTRICARIBE S.A
CECULA DE CIUDADANÍA (NIT)	802007670
DIRECCIÓN	K 518 80 59
TELÉFONO	3244243161
Rembo	27

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

1GR5459096

JTEBU17R908101171

JTEBU17R908101171

## DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10002951757

PLACA: CXN137 MARCA: TOYOTA (JAP) MODELO: 2008

CLASIFICACIÓN: 4.000 COLOR: GRIS OSCURO MICA CLARO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA TIPO CARROCERÍA: STATION WAGON GASOLINA CAPACIDAD (kg/PL): 7

NÚMERO DE MOTOR: 1GR5459096 NÚMERO DE CHASIS: JTEBU17R908101171

PROPIETARIO: ELECTRICARIBE S.A. IDENTIFICACIÓN: NIT 802007670

REGISTRACIÓN NACIONAL

SERIAL: E-III 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 01037051000410

FECHA DE EMISIÓN: 1 08/11/2007

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/12/2011

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SOM - BOGOTÁ D.C.

LT01002457041

## CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

1GR 5459096

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

MODEL: GRN215L-GKAZK  
ENGINE: 1GR-FE 3956 mL  
FRAME No: JTEBU17R908101171  
COLOR: TRIM: PLANT: OPTION:

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

JTEBU17R908101171

## OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

CXN137 REPORTE RECLAMACIONES: AMPARO: REPORTE MENOR CUANTÍA ESTADO: PAGADO, FECHA: 01/06/2008, VALOR RECLAMADO \$ 2.793.620 REPORTE RECLAMACIONES: AMPARO: REPORTE MENOR CUANTÍA ESTADO: DESISTIDO, FECHA: 05/12/2013, VALOR RECLAMADO \$ 0,

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos.

Bogotá Morato: Calle 98A # 64C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 366 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 110 # 43 - 509 / PBX: (575) 301 304 0613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Calle 55 # 23 - 45 - Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar Pbx. (577) 643 3586 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Calón Bucaramanga 221 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 8R # 30 - 13 Barrio Tránsito / PBX: (574) 361 0213

PERITAJE  
COMERCIAL



FECHA:	30/03/2022	PLACA:	CXN137
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	1062276791	ROMBO:	27
CENTRO DE INSPECCION:		B/QUILLA - LIVIANOS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	ELECTRICARIBE S.A
IDENTIFICACION	802007670
DIRECCION	K 51B 80 59
TELEFONO	3244243161
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 70.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 63.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 900.000

D  
A  
T  
O  
S

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2008
TIPO	4RUNNER [4]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	4000
COD. FASEC.	09008091	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GR5459096	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBU17R908101171	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	JTEBU17R908101171	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	143159

M  
O  
T  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci�n de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempa�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisi�n	FUGA SIN GOTEO
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	SIN FUGA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Batería/arrancad./compresión

7.70 13.08.2021 ( )


<b>Orden</b>	<b>Fecha</b> 30.03.2022 19:00:01
<b>Cliente</b> ELECTRICARIBE S.A	<b>Empresa</b> COLSERAUTO SA CARRERA 53 # 66 -23 BARRANQUILLA Tel 3686446 Fax Email <a href="mailto:director.cdabaq@colserauto.com">director.cdabaq@colserauto.com</a>
<b>Vehículo</b> Make Model Código del motor  Placa del vehículo Número de identificación del vehículo kilometraje Operador	TOYOTA 4-Runner 4.0 i 4x4 1GRFE Gasolina 4 tiempos / 6 cilindro / EFS con transmisor NW CXN137  143159 ERNESTO DE LA HOZ CONTRERAS

Prueba: Batería/arrancad./compresión


Batería/arrancad./compresión

medición 1

Resultado	Unidad	Mín.	Máx.	Medido
número revoluciones	1/min	----	----	191
temperatura aceite	°C	----	----	----
tensión de batería	V	----	----	11.1
corriente reposo CH2	A	----	----	-134.5







## Resumen

### Batería/arrancad./compresión

**OBJETIVO DE LA COMPRESION RELATIVA:** La compresión relativa se calcula a partir del consumo de corriente del motor de arranque, se realiza la comparación de consumo de corriente entre los cilindros y el valor de diferencia entre el cilindro que registra mayor valor y el de menor valor, no debe superar el 20% del promedio del resultado de todos los cilindros; en esta prueba no se valida el estado de desgaste de los componentes internos del motor, sistema de inyección, turbo y bomba combustible.

Valores de compresión relativa diferencia entre el de mayor valor con el de menor valor es superior al 20%, se recomienda complementar la prueba con un prueba de fugas de compresión, para validar cual cilindro presenta inconsistencias en sus componentes internos; el valor de diferencia registrado es de 10,4 Amperios, equivalente al 26%; los valores registrados en la prueba son 40,5 - 37,4 - 44,7 - 35,3 - 45,7 - 37,4 en Amperios.


**ALCANCE:** El presente informe está basado en criterios técnicos, la información registrada en el mismo aplica para la fecha y hora del servicio prestado. Este informe no genera efecto vinculante, El cuidado y mantenimiento del vehículo a la fecha de este servicio no se puede evidenciar con el mismo, solo se muestran los resultados del estado actual del vehículo, independientemente de sus condiciones previas de mantenimiento y cuidado. El resultado de esta prueba es válido solo en el día y hora en que se realiza, no se constituye como una garantía mecánica sobre el motor En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricación del motor, ni obstrucción de conductos de lubricación o bomba de aceite, por tanto cualquier daño presentado por falta de lubricación está excluido de la prueba realizada

## INVENTARIO VEHICULO LIVIANO

PLACA CXW 137  
 FECHA 30/03/2022  
 CLIENTE  
 DOCUMENTO  
 DIRECCION  
 MAIL

MARCA Toyota 4 Runner  
 TIPO Station Wagon  
 MODELO 2008  
 KILOMETRAJE 143.159.  
 TELEFONO  
 CELULAR

DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN	DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN
MEDIDOR DE ACEITE	/		/				TAPIZADOS PUERTAS	/		/			
PITO	/		/				DESCANSA BRAZOS	/		/			
PROTECTOR MOTOR	/		/				FORROS SILLAS	/		/			
BATERIA	/		/				ALFOMBRA	/		/			
COPAS RUEDAS	/		/			4	CINTURONES DE SEG.	/		/			4
SALPICADERAS	/		/				DESCANSA NUCAS	/		/			
UNIDADES (FAROLAS)	/		/				ESPEJOS INTERIORES	/		/			
ESPEJOS EXTERIORES	/		/				MANIJAS ELEVAVIDRIOS	/		/			
TAPAS B. LIMPIABRISAS	/		/				PERILLA BARRA CAMB.	/		/			
BRAZOS LIMPIABRISAS	/		/			3	REJILLAS VENTILACION	/		/			2
GRIFOS LAVAVIDRIOS	/		/				PORTA VASOS	/		/			
PLUMILLAS LIMPIAS	/		/			3	SUNROOF	/		/			3
MANIJAS EXT. PUERTAS	/		/				TAPETES PISO	/		/			
EXPLORADORAS	/		/				RADIOTELEFONO	/		/			
ESCUDOS	/		/			2	CHASIS RADIO	/		/			
BOCELES	/		/				FRONTAL RADIO	/		/			
STOPS	/		/				CAJA DE C.D.s	/		/			
TERCER STOP	/		/				TWETERS	/		/			
RINES LUJO( ) CORR (H)	/		/			4	PARLANTES	/		/			
BLOQUEO CENTRAL	/		/				RADIOTELEFONO	/		/			
BOTONES SEGUROS	/		/				PLANTA	/		/			
MANIJAS INT. PUERTAS	/		/				ANTENA RADIO	/		/			
CENICEROS	/		/				ALARMA	/		/			
MANIJAS CAPOTA	/		/				SATELITAL	/		/			
CONSOLA CENTRAL	/		/				REPISA (PALOMERA)	/		/			
CONTROL ALARMA	/		/				LINTERNA	/		/			
BOTONES ELEVAVIDR.	/		/				LLAVE DE PERNOS	/		/			
ENCENDEDOR	/		/				LLANTA REPUESTO	/		/			
LUCES TECHO	/		/				HERRAMIENTAS	/		/			
LLAVES SWITCH	/		/				TABLA REPUESTO	/		/			
PARASOLES	/		/			2	SEÑALES	/		/			
LAMEVIDRIOS	/		/			3	EXTINGUIDOR	/		/			
TAPA GASOLINA INTERIOR	/		/				GATO	/		/			2
TAPA GASOLINA EXTERIOR	/		/				TACOS	/		/			
RELOJ	/		/				VARILLA GATO	/		/			
SILLAS	/		/				BOTIQUIN	/		/			
DOCUMENTOS						COPI ORI							
LLANTAS	B	R	M	Marca									
Delantera Izquierda	/												
Delantera Derecha	/												
Trasera Derecha	/												
Trasera Izquierda	/												
Trasera Interna Izquierda	/												
Trasera Interna Derecha	/												



El vehículo que se entrega a través de esta acta, se ofrece en dación de pago a BANCOLOMBIA previo acuerdo aprobado por las partes. En caso de que por cualquier causa sea imposible perfeccionar el traspaso del vehículo ante la oficina de tránsito respectiva, el vehículo será devuelto y entregado al propietario - deudor o a quien este designe en las instalaciones de \_\_\_\_\_ y deberá ser recibido dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del envío de la comunicación que será remitida a la dirección que para tal efecto se haya proporcionado al momento de la firma de esta acta. Pasados los 3 días a los que hace referencia esta cláusula, sin que el propietario o quien haga sus veces haya reclamado el vehículo, se autoriza a GÓMEZ PINEDA a que la entrega del vehículo se realice en la siguiente dirección: \_\_\_\_\_ donde se levantará la constancia de recepción del vehículo.

## OBSERVACIONES:

ACEPTO EL INVENTARIO Y CLAUSULAS DESCRITAS ANTERIORMENTE

FIRMA:

NOMBRE: DIDIER VILLANUEVA R

C.C.: 93129502



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	0		
<b>Fecha de Expedición:</b>	20/04/2022	<b>Hora:</b>	08:59

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	CXN137
<b>Marca:</b>	TOYOTA
<b>Línea:</b>	4RUNNER [4]
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	GRIS
<b>Cilindraje (cc):</b>	4000
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	ELECTRICARIBE S.A
<b>Id Solicitante:</b>	802007670
<b>Fecha Informe:</b>	30/03/2022
<b>Centro de Validación:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BARRANQUILLA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	JTEBU17R908101171
<b>Número de Serie:</b>	JTEBU17R908101171
<b>Número de motor:</b>	1GR5459096
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2008

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**



---

Responsable Central de Control Técnico

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 179698

Fecha Expedición: 30 3 2022 Hora: 5:11 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10002951757

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

SDM - BOGOTÁ D.C.

### Fecha matrícula

12/22/2007

### PLACA

CXN137

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

JTEBU17R908101171

### Número VIN

### Número de motor

1GR5459096

### Número de chasis

JTEBU17R908101171

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

TOYOTA

### Línea

4 RUNNER

### Modelo

2008

### Color

GRIS OSCURO MICA CLARO

### Cilindraje

4000

### Carrocería

STATION WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

0

### Pasajeros sentados

7

### Capacidad de carga

0 KILO

### Peso bruto vehicular

0

### País de origen

OTROS PAÍSES

### Días matriculados

5212

### Número de registro

2624026

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

23

### Identificador de color

1944

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

2/7/2022

2/7/2023

SI

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

2/10/2021

2/10/2022

NO

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

2/10/2020

2/10/2021

NO

CDA SUPERCARS

2/19/2019

2/19/2020

NO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

3/30/2016

3/30/2017

NO

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

11/19/2021

Fecha vencimiento

12/21/2022

Fecha vigencia

12/22/2021

Número póliza

1740764

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/3/2020

Fecha vencimiento

12/21/2021

Fecha vigencia

12/22/2020

Número póliza

1577451

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/29/2019

Fecha vencimiento

12/21/2020

Fecha vigencia

12/22/2019

Número póliza

1397120

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/19/2018

Fecha vencimiento

12/21/2019

Fecha vigencia

12/22/2018

Número póliza

1168345

Entidad expide Soat

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/21/2017

Fecha vencimiento

12/21/2018

Fecha vigencia

12/22/2017

Número póliza

151010088630100

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S A

Tipo de documento

NIT

Número de documento

8020076706

Fecha inicio (Propiedad)

1/29/2008

Fecha fin (Propiedad)

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

168863827

Fecha de registro

2/7/2022

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA BARRANQUII

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

151095965

2/10/2021

APROBADA

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

**Descripción del trámite**

Tramite revision tecnico mecanica,

**Número de solicitud****Fecha de registro****Estado de solicitud****Entidad**

137446298

2/10/2020

AUTORIZADA

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

**Descripción del trámite**

Tramite revision tecnico mecanica,

**Número de solicitud****Fecha de registro****Estado de solicitud****Entidad**

123366274

2/19/2019

AUTORIZADA

CDA SUPERCARS

**Descripción del trámite**

Tramite revision tecnico mecanica,

**Número de solicitud****Fecha de registro****Estado de solicitud****Entidad**

82555822

3/30/2016

AUTORIZADA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

**Descripción del trámite**

Tramite revision tecnico mecanica,

# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

**SOLICITANTE DEL AVALUO**  
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

**PLACA**  
CXN138

Móvil: No aplica

**LOCALIZACION**  
El vehículo de placas CXN138 objeto del avalúo fue inspeccionado en el CDA Colserauto BARRANQUILLA - LIVIANOS

**FECHA DE INICIO DE CUSTODIA**  
No aplica

**FECHA DE INSPECCION**  
25 de marzo de 2022

**FECHA DEL INFORME**  
30 de marzo de 2022

**OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO**  
Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. para el proceso de Estado Actual.

**MARCO LEGAL**  
El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.





Contenido

ASPECTOS GENERALES ..... 1

SOLICITANTE DEL AVALUO ..... 1

PLACA ..... 1

LOCALIZACION ..... 1

FECHA DE INICIO DE CUSTODIA ..... 1

FECHA DE INSPECCION ..... 1

FECHA DEL INFORME..... 1

OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO ..... 1

MARCO LEGAL ..... 1

1. DESCRIPCION DEL BIEN ..... 3

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD ..... 3

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN ..... 3

1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN..... 3

1.4. ESTADO DEL BIEN ..... 3

1.5. ACCESORIOS ..... 4

1.6. ESTADO LLANTAS ..... 4

2. FORMACION DEL VALOR ..... 5

2.1. ALCANCE..... 5

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA..... 5

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR..... 5

3. MEMORIA DE CÁLCULO..... 6

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO ..... 6

4.1. CODIGO FASECOLDA ..... 6

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA ..... 6

4.3. TABLA DE VALORES ..... 6

4.4. DEFINICIONES..... 6

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) ..... 7

6. IDENTIFICACION TÉCNICA ..... 8

7. VIGENCIA DEL AVALÚO ..... 8



1. DESCRIPCION DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa CXN138, del organismo de transito de la Ciudad de Bogotá.

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito 10002856645 aparece como propietario del bien ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. del vehículo de placas CXN138. sin prenda.


1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	CXN138
Clase	CAMIONETA
Marca	TOYOTA
Línea	4 RUNNER SR5
Tipo de Carrocería	STATION WAGON
Modelo	2008
Color	PLATA METAL
Capacidad Psj ó Carga (kg)	7Psj
Peso bruto Vehicular (kg)	***
Peso Vacío (kg)	1910
Peso Mermado (kg)	1433
Cilindraje (cm³)	4000
Kilometraje	212908
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	JTEBU17R908107696
N° Serie	JTEBU17R908107696
N° Motor	1GR5497948

1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	#####	81%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	95%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0%60%90%100%	
	DeficienteAceptableOptimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.



➤ El vehículo presenta:

- **En parte delantera:** Capot y farola derecha con rayones: bómper con arreglo regular.
- **En parte izquierda:** Rines y guardafango con rayones; puerta delantera y puerta trasera con arreglo regular y costado con arreglo bueno; vidrio custodio izquierdo fisurado
- **En parte trasera:** Bómper con rayón, tapa baúl y stop izquierdo con arreglo regular; luz frenos no funcionan.
- **En parte derecha:** Costado con arreglo bueno, rines con rayones, puerta trasera y puerta delantera con arreglo regular.
- **En parte interior:** tapizado sillas con desgastes, parales y marco puerta no presentan los puntos de resistencias; ajuste cierre de tapa baúl regular, techo corredizo no funciona.
- **En parte inferior:** condensador aire acondicionado con golpe fuerte.
- **En prueba de motor:** Resultado dentro de parámetros establecidos, el motor se encuentra en condiciones normales de funcionamiento al momento de la prueba.
- **En prueba de ruta:** Favorable.

- Presenta adaptación de blindaje nivel 3 el día 13/12/2011.
- Piezas reparadas con presencia de impurezas y acabado piel naranja.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Llantas lado derecho en mal estado por desgaste, seguridad activa afectada.
- Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **21/12/2022** y la revisión tecno-mecánica hasta el día **18/02/2023**.
- Se sugiere realizar alistamiento optimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo no presenta reclamación la página web de Fasecolda.

1.5. ACCESORIOS

✓ ORIGINAL    ● OPCIONAL    ✗ NO TIENE															
✗	●	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD													
RADIO CD	PIONNER PART, DVD, S, FACT	1													
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1													
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2													
BLINDAJE	OPCIONAL III, SOLICITAR FACTURA.	1													
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL NA	1													
GANHO REMOLQUE	EASY HITCH NA	1													
MONITORES	OPCIONAL CABECEROS	2													
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL Y DE APROXIMACIÓN	1													
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	2													

1.6. ESTADO LLANTAS

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	1	0	Delantera	0	1
Trasera	1	0	Trasera	0	1
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado		3
Repuesto	1	0	Total Para Cambio		2





**Estado del vehículo:** Desfavorable, por seguridad activa afectada  
**Inspección física realizada por:** Ernesto De La Hoz Contreras


2. FORMACION DEL VALOR

2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:




La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- No se toma improntas motor por difícil acceso
- El valor del vehículo es tas definido bajo las condiciones salinas y de humedad que se encuentran en la zona de inspección, por lo cual el deterioro del bien es más acelerado.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.



3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo TOYOTA 4 RUNNER SR5 4.0 2008 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

4.1. CODIGO FASECOLDA

El código Fasecolda correspondiente al vehículo de placas CXN138 es el **09008091** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	09008091
Valor Razonable Automotor	\$75.238.978
Valor Razonable Carrocería	\$-
Valor accesorios o Adecuaciones	\$1.480.000
Factor demérito (0%) (-)	\$ -
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$2.275.900
Valor Llantas (-)	\$1.335.800
Valor pintura (-)	\$1.170.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$1.952.100
Índice de reparabilidad mínimo (%)	8,78%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una



transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

## 5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

*El avalúo del bien es de \$69.985.178,00 Pesos M/Cte.*

**Son: sesenta y nueve millones novecientos ochenta y cinco mil ciento setenta y ocho pesos M/Cte.**

*El avalúo del bien con cupo es de No aplica Pesos M/Cte.*

**Son: No aplica M/Cte.**





***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No Aplica Pesos M/Cte.***


***Son: No Aplica M/Cte.***

**6. IDENTIFICACION TÉCNICA**

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

**7. VIGENCIA DEL AVALÚO**

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Jhonny Steven Rodriguez Hoyos**

Analista de valoración de maquinaria y vehículos

AVAL-1015415553

[analista.evaluador@colserauto.com](mailto:analista.evaluador@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador Negocios Especiales

R.N.A 3569

AVAL-1014234468

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



Placa:	CXN138
Fecha Servicio:	25/03/2022 3:48:20 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



Placa:	CXN138
Fecha Servicio:	25/03/2022 3:48:20 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


<b>Fecha:</b>	25/03/2022	<b>Ciudad:</b>	BARRANQUILLA
<b>Placa:</b>	CXN138	<b>Centro de Servicio:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>NOMBRE</b>	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
<b>MODELO</b>	2008	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	8020076706
<b>N° DE MOTOR</b>	1GR5497948	<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE 26 # 16-27 CASA A
<b>N° SERIE</b>	JTEBU17R908107696	<b>TELEFONO</b>	3114230222
<b>N° CHASIS</b>	JTEBU17R908107696		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

### OBSERVACIONES



**timoleon.prada@colserauto.com**

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

timoleon.prada@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.

## INFORME TÉCNICO

CXN 138

Este documento es valido UNICAMENTE en ORI  
Este contiene sistemas de seguridad

## DATOS

MARCA	TOYOTA
CLASE	CAMPERO
TPO	4RUNNER [4]
MODELO	2008
NACIONALIDAD	JAP
COLOR	PLATA
CILINDRAJE	4000

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANIA (NT)	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S
DIRECCION	8020076706
TELEFONO	CALLE 26 # 16-27 CASA A
	3114230222
Rombo	21

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
1GR5497948	JTEBU17R908107696	JTEBU17R90810769

## DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10002856645

PLACA CXN138 MARCA TOYOTA LINEA 4 RUNNER MODELO 2008

CILINDRAJE CC 4.000 COLOR PLATA METAL SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO CAMONETA TIPO CARROCERIA STATION WAGON GASOLINA CAPACIDAD NÚPLI 7

NÚMERO DE MOTOR 1GR5497948 REG. VTO N

NÚMERO DE SERIE JTEBU17R908107696 REG. NÚMERO DE CHASIS JTEBU17R908107696 REG. N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACION NIT 9020076706

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S A

RENTACIÓN MOVILIDAD

BLADALE POTENCIA HP E-III 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 01087081060395 DE FECHA IMPDET 26/11/2007 PUERTAS 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA 22/12/2007 FECHA EXP. LIC. TTD 13/12/2011 FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁMITE SDM - BOGOTÁ D.C.

L701002394320

## CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

1GR

5497948

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

GRN215L-GKAZK 3956 mL  
1GR-IFE  
JTEBU17R908107696  
COLOR TRIM PLANT OPTION

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

JTEBU17R90810769

## OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

NO REPORTA SINIESTROS PÓLIZA VIGENTE.,

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC

FECHA:	25/03/2022	PLACA:	CXN138
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Particular			
No.INSPECCION:	1062274923	ROMBO:	21
CENTRO DE INSPECCION:		B/QUILLA - LIVIANOS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
IDENTIFICACION	8020076706
DIRECCION	CALLE 26 # 16-27 CASA A
TELEFONO	3114230222
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 70.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 70.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

D  
A  
T  
O  
S

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2008
TIPO	4RUNNER [4]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	4000
COD. FASEC.	09008091	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	1GR5497948	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JTEBU17R908107696	TIPO CAJA	AUTOMATICA
No. SERIAL	JTEBU17R908107696	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	212908

M  
O  
T  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci�n de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	REGULAR *
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desemp�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NO FUNCIONA *
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi�n	SIN FUGA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	SIN FUGA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO



DATOS	MARCA	TOYOTA	NOMBRE	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
	CLASE	CAMPERO	IDENTIFICACION	8020076706
	TIPO	4RUNNER [4]	DIRECCION	CALLE 26 # 16-27 CASA A
	MODELO	2008	TELÉFONO	3114230222
	SERVICIO	PARTICULAR		
	CILINDRAJE	4000		
	COMBUSTIBLE	GASOLINA		
	KILOMETRAJE	212908		
	TIPO CAJA	AUTOMATICA		
MOTOR				ESTADO
	Nivel aceite motor y viscosidad			Aceptable
	Funcionamiento testigo aceite			Aceptable
	Fuga de Aceite			No
	Estado Bujías			Aceptable
	Detección ruidos			No
	Nivel regrigerante			ACceptable
	Fuga Regrigerante			No
	Potencia Motor			Aceptable
	Estado Mangueras			Aceptable
	Estado Radiador			Aceptable
	Estado Bomba Refrigeración			Aceptable
Funcionamiento Testigo Temperatura			Bueno	
Funcionamiento Motoventilador y Testigo			Aceptable	
AIRE ACONDICIONADO				ESTADO
	Estado Tubería			Bueno
	Estado Compresor			Bueno
	Estado Radiador A/C			Bueno
	Estado Correa Compresor			Bueno
Estado Ventilación y Funcionamiento			Aceptable	
CAJA VELOCIDADES				ESTADO
	Fuga de Fluidos			No
	Detección ruidos			No
	Estado Corazas			Bueno
	Holguras Barra Cambios			No
	Comprobación de Empaques Carcaza			Aceptable
	Sostenimiento y Engranaje Cambios			Bueno
Aceptación de Cambios			Bueno	
Fugas Reten Eje			No	
DIRECCION				ESTADO
	Holgura Timón			No
	Holgura Terminales, Brazos y Rotulas Dirección			No
	Nivel Depósito Hidráulico			Aceptable
	Estado Guarda Polvo			Bueno
	Detección de Ruidos			No
	Vibración Timón			No
	Desenvolvimiento Timón			Aceptable
	Esfuerzo Aplicado al Timón			Aceptable
Estado Bomba y Caja Dirección			Aceptable	
Fuga Hidráulico			No	
SISTEMAS DE FRENOS				ESTADO
	Nivel Líquido Frenos			Aceptable
	Fugas Líquido Frenos			No
	Estado Mangueras y Tuberías			Bueno
	Estado Discos de Frenos			Bueno
	Estado Servofreno			Aceptable
	Estado Mordazas			Aceptable
	Funcionamiento Testigo Freno ABS			Bueno
	Estado Guaya Freno de Mano			Aceptable
	Desviación de Dirección en Frenado			No
	Esfuerzo Pedal de Freno			Aceptable
	Esfuerzo de Freno de Mano			Aceptable

COBERTURA

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

Observaciones

RESULTADO

Si

PRUEBA DE VACÍO



FECHA:	25/03/2022	PLACA:		CXN138
ATENDIDO PARA:	Particular			
No.INSPECCION:	1062274923	ROMBO:	21	
CENTRO DE INSPECCION:	B/QUILLA - LIVIANOS			
ASEGURABLE:	No Aplica			

MARCA:	TOYOTA	TIPO PINTURA:	Metalizada
CLASE:	CAMPERO	MODELO:	2008
TIPO:	4RUNNER [4]	CARROCERIA:	CAMIONETA 4P
COLOR:	PLATA	CILINDRAJE:	4000
COD. FASEC.:	09008091	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
No. MOTOR:	1GR5497948	NACIONALIDAD:	JAP
No. CHASIS:	JTEBU17R908107696	TIPO CAJA:	AUTOMATICA
No. SERIAL:	JTEBU17R908107696	ORDEN:	
SERVICIO:	PARTICULAR		
KILOMETRAJE:	212908		
ENVIADO A:			

ASEGURADORA:			
SUCURSAL:			
INTERMEDIARIO:		Clave:	
NOMBRE:	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.		
IDENTIFICACION:	8020076706	Edad:	
DIRECCION:	CALLE 26 # 16-27 CASA A		
PROFESION:	OTROS	Tel:	3114230222
V/R CLIENTE:	\$ 0		

⚡Que determina la prueba de vacio?

Esta prueba determina el estado de funcionamiento de las valvulas del sistema de alimentacion del encendido y del sistema de escape. Un motor se comporta como un compresor, comprime y aspira los gases. Toda fuga en el bloque se traduce en una caída de rendimiento. La fuga se aprecia con el vacuometro

INSPECCIÓN VISUAL

	Resultado Prueba
PRUEBA RALENTI	18 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	21 inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0-25 inHg

Observaciones: Resultado dentro de parámetros establecidos, el motor se encuentra en condiciones normales de funcionamiento al momento de la prueba, de acuerdo a los resultados de las pruebas no se evidencia anomalías en el funcionamiento,

PARÁMETROS PRUEBA DE VACÍO POR CIUDAD					
ALTITUD (metros sobre el nivel del mar)	ARRANQUE (SIN ENCENDER MOTOR)	RALENTI	ACELERACIÓN CONSTANTE (2500 RPM)	DESACELERACIÓN	APLICA EN LAS CIUDADES
0 - 350	1 - 4 inHG	18 - 22 inHG	19 - 21 inHG	0, 21-27 inHG	SANTA MARTA - BARRANQUILLA - CÚCUTA
351-700	1 - 4 inHG	17 - 21 inHG	18 - 20 inHG	0, 21-27 inHG	
701-1050	1 - 4 inHG	16 - 20 inHG	17 - 19 inHG	0, 20-26 inHG	BUCARAMANGA
1051-1400	1 - 4 inHG	15 - 19 inHG	16 - 18 inHG	0, 19-25 inHG	CALI
1401-1750	1 - 4 inHG	14 - 18 inHG	15 - 17 inHG	0, 18-24 inHG	MEDELLIN
1751-2100	1 - 4 inHG	13 - 17 inHG	14 - 16 inHG	0, 17-23 inHG	
2101-2450	1 - 4 inHG	12 - 16 inHG	13 - 15 inHG	0, 16-22 inHG	
2451-2800	1 - 4 inHG	11 - 15 inHG	12 - 14 inHG	0, 15-21 inHG	BOGOTÁ

INSPECTOR: ERNESTO DE LA HOZ CONTRERAS

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_  
c.c

IMPORTANTE:

PAR⚡METROS EN inHG (Pulgadas de Mercurio)


- Los par⚡metros iniciales se toman para ciudades a nivel del mar. Por cada 350 metros de altitud sobre el nivel del mar el par⚡metro se disminuye en una pulgada de mercurio (1 inHG)
- Los valores ya est⚡n calculados para cada ciudad, tomar su ciudad de realizaci⚡n de la prueba y si no se encuentra tomar la medida correspondiente a la altitud de su ciudad
- En la prueba de desaceleraci⚡n, el valor debe ser cero mientras se acelera el veh⚡culo y al soltar el acelerador debe ubicarse en el rango definido seg⚡n la ciudad
- El resultado de esta prueba es v⚡lido solo en el d⚡a y hora en que se realiza, no se constituye como una garant⚡a mec⚡nica sobre el motor
- En la prueba realizada no se diagnostica el estado interno de lubricaci⚡n del motor, ni obstrucci⚡n de conductos de lubricaci⚡n o bomba de aceite, por tanto cualquier da⚡o presentado por falta de lubricaci⚡n est⚡ excluido de la prueba realizada

# INVENTARIO VEHICULO LIVIANO

PLACA CXN 138 MARCA Toyota 4 Runner  
 FECHA 25/03/2022 TIPO Station wagon  
 CLIENTE \_\_\_\_\_ MODELO 2008  
 DOCUMENTO \_\_\_\_\_ KILOMETRAJE 212908  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 MAIL \_\_\_\_\_ CELULAR \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN	SI	NO	B	R	M	CAN	DESCRIPCIÓN	SI	NO	B	R	M	CAN
MEDIDOR DE ACEITE	/						TAPIZADOS PUERTAS	/					
PITO	/						DESCANSA BRAZOS	/					
PROTECTOR MOTOR	/						FORROS SILLAS	/					
BATERIA	/						ALFOMBRA	/					
COPAS RUEDAS	/					4	CINTURONES DE SEG.	/					
SALPICADERAS	/						DESCANSA NUCAS	/					
UNIDADES (FAROLAS)	/						ESPEJOS INTERIORES	/					
ESPEJOS EXTERIORES	/						MANIJAS ELEVAVIDRIOS	/					
TAPAS B. LIMPIABRISAS	/						PERILLA BARRA CAMB.	/					
BRAZOS LIMPIABRISAS	/						REJILLAS VENTILACION	/					
GRIFOS LAVAVIDRIOS	/						PORTA VASOS	/					
PLUMILLAS LIMPIAB.	/					3	SUNROOF <u>no funciona</u>	/					
MANIJAS EXT. PUERTAS	/						TAPETES PISO	/					3
EXPLORADORAS	/						RADIOTELEFONO	/					
ESCUDOS	/					2	CHASIS RADIO	/					
BOCELES	/					4	FRONTAL RADIO	/					
STOPS	/						CAJA DE C.D.s	/					
TERCER STOP	/						TWETERS	/					
RINES LUJO( ) CORR (X)	/						PARLANTES	/					
BLOQUEO CENTRAL	/						RADIOTELEFONO	/					
BOTONES SEGUROS	/						PLANTA	/					
MANIJAS INT. PUERTAS	/						ANTENA RADIO	/					
CENICEROS	/						ALARMA	/					
MANIJAS CAPOTA	/						SATELITAL	/					
CONSOLA CENTRAL	/						REPISA (PALOMERA)	/					
CONTROL ALARMA	/						LINTERNA	/					
BOTONES ELEVAVIDR.	/						LLAVE DE PERNOS	/					
ENCENDEDOR	/						LLANTA REPUESTO	/					
LUCES TECHO	/						HERRAMIENTAS	/					
LLAVES SWITCH	/						TABLA REPUESTO	/					
PARASOLES	/					2	SENALES	/					
LAMEVIDRIOS	/						EXTINGUIDOR	/					
TAPA GASOLINA INTERIOR	/						GATO	/					
TAPA GASOLINA EXTERIOR	/						TACOS	/					3
RELOJ	/						VARILLA GATO	/					
SILLAS	/						BOTIQUIN	/					
DOCUMENTOS						COPI ORI							

LLANTAS	B	R	M	Marca
Delantera Izquierda		/		
Delantera Derecha		/		
Trasera Derecha			/	
Trasera Izquierda	/			
Trasera Interna Izquierda	/			
Trasera Interna Derecha			/	



El vehículo que se entrega a través de esta acta, se ofrece en dación de pago a BANCOLOMBIA previo acuerdo aprobado por las partes. En caso de que por cualquier causa sea imposible perfeccionar el traspaso del vehículo ante la oficina de tránsito respectiva, el vehículo será devuelto y entregado al propietario - deudor o a quien este designe en las instalaciones de \_\_\_\_\_ ubicadas en \_\_\_\_\_ y deberá ser recibido dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del envío de la comunicación que será remitida a la dirección que para tal efecto se haya proporcionado al momento de la firma de esta acta. Pasados los 3 días a los que hace referencia esta cláusula, sin que el propietario o quien haga sus veces haya reclamado el vehículo, se autoriza a GÓMEZ PINEDA a que la entrega del vehículo se realice en la siguiente dirección: \_\_\_\_\_ donde se levantará la constancia de recepción del vehículo.

## OBSERVACIONES:

ACEPTO EL INVENTARIO Y CLAUSULAS DESCRITAS ANTERIORMENTE

FIRMA:

NOMBRE

Catalina noñez G.

C.C.

8.788.898



**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	0		
<b>Fecha de Expedición:</b>	20/04/2022	<b>Hora:</b>	08:59

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	CXN138
<b>Marca:</b>	TOYOTA
<b>Línea:</b>	4RUNNER [4]
<b>Clase:</b>	CAMPERO
<b>Tipo Carrocería:</b>	CAMIONETA 4P
<b>Color:</b>	PLATA
<b>Cilindraje (cc):</b>	4000
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	8020076706
<b>Fecha Informe:</b>	25/03/2022
<b>Centro de Validación:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BARRANQUILLA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	JTEBU17R908107696
<b>Número de Serie:</b>	JTEBU17R908107696
<b>Número de motor:</b>	1GR5497948
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2008

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

**Observaciones Generales**


---

Responsable Central de Control Técnico

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 178774

Fecha Expedición: 25 3 2022 Hora: 3:49 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10002856645

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

SDM - BOGOTÁ D.C.

### Fecha matrícula

12/22/2007

### PLACA

CXN138

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

JTEBU17R908107696

### Número VIN

### Número de motor

1GR5497948

### Número de chasis

JTEBU17R908107696

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

TOYOTA

### Línea

4 RUNNER

### Modelo

2008

### Color

PLATA METAL

### Cilindraje

4000

### Carrocería

STATION WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

0

### Pasajeros sentados

7

### Capacidad de carga

0 KILO

### Peso bruto vehicular

0

### País de origen

OTROS PAÍSES

### Días matriculados

5207

### Número de registro

2823039

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

23

### Identificador de color

906

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

2/18/2022

2/18/2023

SI

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

2/19/2021

2/19/2022

NO

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

2/12/2020

2/12/2021

NO

CDA SUPERCARS

2/19/2019

2/19/2020

NO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

3/16/2016

3/16/2017

NO

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

11/19/2021

Fecha vencimiento

12/21/2022

Fecha vigencia

12/22/2021

Número póliza

1740761

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/3/2020

Fecha vencimiento

12/21/2021

Fecha vigencia

12/22/2020

Número póliza

1577447

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/29/2019

Fecha vencimiento

12/21/2020

Fecha vigencia

12/22/2019

Número póliza

1397124

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/19/2018

Fecha vencimiento

12/21/2019

Fecha vigencia

12/22/2018

Número póliza

1168368

Entidad expide Soat

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/21/2017

Fecha vencimiento

12/21/2018

Fecha vigencia

12/22/2017

Número póliza

151010088640100

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S A

Tipo de documento

NIT

Número de documento

8020076706

Fecha inicio (Propiedad)

1/29/2008

Fecha fin (Propiedad)

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

169665430

Fecha de registro

2/18/2022

Estado de solicitud

RECHAZADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA BARRANQUII

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

169664801

2/18/2022

APROBADA

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

## Número de solicitud

## Fecha de registro

## Estado de solicitud

## Entidad

151521730

2/19/2021

APROBADA

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

## Número de solicitud

## Fecha de registro

## Estado de solicitud

## Entidad

137545007

2/12/2020

AUTORIZADA

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

## Número de solicitud

## Fecha de registro

## Estado de solicitud

## Entidad

123364902

2/19/2019

AUTORIZADA

CDA SUPERCARS

## Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,



# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

### SOLICITANTE DEL AVALUO

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

### PLACA

BNK928

Móvil: No aplica

### LOCALIZACION

El vehículo de placas BNK928 objeto del avalúo fue inspeccionado en la ciudad de Barranquilla

### FECHA DE INICIO DE CUSTODIA

No aplica

### FECHA DE INSPECCION

31 de marzo de 2022

### FECHA DEL INFORME

01 de abril de 2022

### OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO

Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. para el proceso de Estado Actual.

### MARCO LEGAL

El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.

Prohibida la  
reproducción total  
o parcial de este  
documento sin la  
previa autorización  
escrita de  
Colserauto S.A.

Contenido

ASPECTOS GENERALES ..... 1

SOLICITANTE DEL AVALUO ..... 1

PLACA ..... 1

LOCALIZACION ..... 1

FECHA DE INICIO DE CUSTODIA ..... 1

FECHA DE INSPECCION ..... 1

FECHA DEL INFORME..... 1

OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO ..... 1

MARCO LEGAL ..... 1

1. DESCRIPCION DEL BIEN ..... 3

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD ..... 3

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN ..... 3

1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN..... 3

1.4. ESTADO DEL BIEN ..... 3

1.5. ACCESORIOS ..... 4

1.6. ESTADO LLANTAS ..... 4

2. FORMACION DEL VALOR ..... 5

2.1. ALCANCE..... 5

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA..... 5

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR..... 5

3. MEMORIA DE CÁLCULO..... 5

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO ..... 5

4.1. CODIGO FASECOLDA ..... 5

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA ..... 5

4.3. TABLA DE VALORES ..... 6

4.4. DEFINICIONES..... 6

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) ..... 7

6. IDENTIFICACION TÉCNICA ..... 7

7. VIGENCIA DEL AVALÚO ..... 8



1. DESCRIPCION DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa BNK928, del organismo de transito de la Ciudad de Bogotá.

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito 6110011291397 aparece como propietario del bien ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. del vehículo de placas BNK928. sin prenda.




1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	BNK928
Clase	AUTOMOVIL
Marca	AUDI
Línea	A6
Tipo de Carrocería	SEDAN
Modelo	2004
Color	AZUL AQUA
Capacidad Psj ó Carga (kg)	5Psj
Peso bruto Vehicular (kg)	***
Peso Vacío (kg)	1520
Peso Mermado (kg)	1140
Cilindraje (cm³)	2976
Kilometraje	96723
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	WAUZZZ4B94N043058
N° Serie	WAUZZZ4B94N043058
N° Motor	BBJ011768

1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	#####	84%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	95%
CHASIS	#####	98%
TAPICERIA	#####	60%
FUGAS FLUIDOS	#####	93%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0%60%90%100%	
	DeficienteAceptableOptimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.





- El vehículo presenta:
- **En parte delantera:** Capot con sumido y bómper en regular estado.
  - **En parte izquierda:** Guardafango con arreglo bueno, puerta delantera con arreglo regular y puerta trasera con sumido.
  - **En parte trasera:** Bómper con rayón.
  - **En parte derecha:** Costado y guardafango con arreglo regular; puerta trasera y puerta delantera con sumidos, vidrio ventana delantera fisurada,
  - **En parte interior:** Testigo ABS con alerta encendida, tapicería asientos y techo en regular estado; techo corredizo y radio no funcionan.
  - **En parte inferior:** Fuga de aceite en la caja de velocidades, refuerzo piso derecho con sumido, puntas de semiejes derecho en mal estado, cauchos suspensión y tijeras en regular estado.
- Presenta adaptación de blindaje no registrada ante el RUNT.
- Presenta bómper delantero con roturas en puntos de anclajes.
- Vehículo en proceso de reparación de suspensión delantera.
- Luces de placa y exploradoras no funcionan.
- Piezas reparadas con presencia de impurezas.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **22/03/2023** y la revisión tecno-mecánica hasta el día **01/07/2022**.
- Se sugiere realizar alistamiento optimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo presenta reclamaciones los días **15/07/2004 por \$1.125.333 y 07/02/2008 por \$1.422.255.**

1.5. ACCESORIOS

✓ ORIGINAL

● OPCIONAL

✗ NO TIENE

✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	8
BLINDAJE	OPCIONAL IIII, SOLICITAR FACTURA	1
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL NA	1
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL Y DE APROXIMACIÓN	1
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	2

1.6. ESTADO LLANTAS

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	1	0	Delantera	1	0
Trasera	1	0	Trasera	1	0
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado		5
Repuesto	1	0	Total Para Cambio		0

**Estado del vehículo:** Desfavorable, por seguridad activa afectada

**Inspección física realizada por:** Ernesto De La Hoz Contreras



2. FORMACION DEL VALOR

2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos, es por valor de reposición a nuevo, con valor Depreciado, tanto para chasis, carrocería y accesorios.

2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- Se establece un valor de salvamento ya que el índice de reparabilidad es del 75%.
- No se realizo prueba de motor ya que el vehiculo se encuentra en mantenimiento.
- Difícil inspección visual por ubicación de este.
- No se toma improntas motor por difícil acceso.
- El valor del vehículo es tas definido bajo las condiciones salinas y de humedad que se encuentran en la zona de inspección, por lo cual el deterioro del bien es más acelerado.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.

3. MEMORIA DE CÁLCULO

Fecha Matricula	1/04/2022
Fecha Inspeccion	30/01/2004
Vida Útil Probable (meses)	240
Vida Usada (días)	-6541
Vida Usada (meses)	218,03
Vida Usada (años)	18,17
Vida Útil Remante (meses)	21,97

Antigüedad	218,03
Vida Útil	240,00
Valor de reposición	\$ 257.900.000
Valor residual	\$ 25.790.000
K2	0,332
X	1,75
K	0,964

Va	\$ 34.065.726
----	---------------

La tabla anterior comprende el valor del vehículo a nuevo, donde se establece una vida útil probable de 240 meses (20 años). Para ubicar el valor razonable, se tiene en cuenta la fecha de matrícula del vehículo.

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

4.1. CODIGO FASECOLDA

El código Fasecolda correspondiente al vehículo de placas BNK928 es el **00601049** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.



4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	00601049
Valor Razonable Automotor	\$34.065.726
Valor Razonable Carrocería	\$-
Valor accesorios o Adecuaciones	\$ -
Factor demérito (0%) (-)	\$ -
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$23.086.000
Valor Llantas (-)	\$ -
Valor pintura (-)	\$925.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$1.522.100
Índice de reparabilidad mínimo (%)	74,95%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.





**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

**5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)**

*El valor de salvamento es de \$5.109.859,00 Pesos M/Cte.*

*Son: Cinco millones ciento nueve mil ochocientos cincuenta y nueve pesos M/Cte.*

*El avalúo del bien con cupo es de No aplica Pesos M/Cte.*

*Son: No aplica M/Cte.*

*El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.*

*Son: No Aplica M/Cte.*

*El valor por chatarra es de No Aplica Pesos M/Cte.*

*Son: No Aplica M/Cte.*


**6. IDENTIFICACION TÉCNICA**

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.



**7. VIGENCIA DEL AVALÚO**

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Jhonny Steven Rodriguez Hoyos**

Analista de valoración de maquinaria y vehículos

AVAL-1015415553

[analista.evaluador@colserauto.com](mailto:analista.evaluador@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador Negocios Especiales

R.N.A 3569

AVAL-1014234468

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



Placa:	BNK928
Fecha Servicio:	31/03/2022 3:18:54 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



Placa:	BNK928
Fecha Servicio:	31/03/2022 3:18:54 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

<b>Fecha:</b>	31/03/2022	<b>Ciudad:</b>	BARRANQUILLA
<b>Placa:</b>	BNK928	<b>Centro de Servicio:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	AUDI	<b>NOMBRE</b>	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
<b>MODELO</b>	2004	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	8020076706
<b>N° DE MOTOR</b>	BBJ011768	<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE 26 # 16-27 CASA A
<b>N° SERIE</b>	WAUZZZ4B94N043058	<b>TELEFONO</b>	3114230222
<b>N° CHASIS</b>	WAUZZZ4B94N043058		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

### OBSERVACIONES



tec2\_bog\_cia@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tec2\_bog\_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.



Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

Nº 112213

COLSERAUTO

No. Serie

Foto sticker

No. Vin.  
Chasis

\*WAUZZZ4B94N043058\*

\*WAUZZZ4B94N043058\*

No. Motor

\*WAUZZZ4B94N043058\*

DIFICIL ACCESO  
BNK928

Registro a cargo de:

Placa:

Vehículo:

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com



FECHA:	31/03/2022	PLACA:	BNK928
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1062277289	ROMBO:	53
CENTRO DE INSPECCION:	B/QUILLA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
IDENTIFICACION	8020076706
DIRECCION	CALLE 26 # 16-27 CASA A
TELEFONO	3114230222
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 22.900.000
V/R COLSERAUTO	\$ 22.900.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

D  
A  
T  
O  
S

MARCA	AUDI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2004
TIPO	A6	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	AZUL	CILINDRAJE	2976
COD. FASEC.	00601049	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	BBJ011768	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WAUZZZ4B94N043058	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	WAUZZZ4B94N043058	ORDEN	1562649
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	96723

M  
O  
T  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direccíon hídrøhulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensiøn Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaciøn de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baøl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	REGULAR *
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacciøn	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocømetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacømetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eløctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NO FUNCIONA *
Testigo ABS	ALERTA ENCENDIDA *
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de transmissiøn	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccíon hídrøhulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	REGULAR *
Estado guardapolvos ejes	MALO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO



## INVENTARIO VEHICULO LIVIANO

COLSEKAUTO

PLACA	BNC 928	MARCA	Audi A6
FECHA	31-03-2022	TIPO	SEDAN
CLIENTE	Electrocaribe	MODELO	2004
DOCUMENTO		KILOMETRAJE	96.723
DIRECCION		TELEFONO	
MAIL		CELULAR	

DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN	DESCRIPCION	SI	NO	B	R	M	CAN
MEDIDOR DE ACEITE	/	/	/	/	/	1	TAPIZADOS PUERTAS	/	/	/	/	/	4
PITO	/	/	/	/	/	1	DESCANSA BRAZOS	/	/	/	/	/	4
PROTECTOR MOTOR	/	/	/	/	/	1	FORROS SILLAS	/	/	/	/	/	1
BATERIA	/	/	/	/	/	1	ALFOMBRA	/	/	/	/	/	5
COPAS RUEDAS	/	/	/	/	/	1	CINTURONES DE SEG.	/	/	/	/	/	5
SALPICADERAS	/	/	/	/	/	1	DESCANSA NUCAS	/	/	/	/	/	5
UNIDADES (FAROLAS)	/	/	/	/	/	2	ESPEJOS INTERIORES	/	/	/	/	/	1
ESPEJOS EXTERIORES	/	/	/	/	/	2	MANIJAS ELEVAVIDRIOS	/	/	/	/	/	1
TAPAS B. LIMPIABRISAS	/	/	/	/	/	2	PERILLA BARRA CAMB.	/	/	/	/	/	6
BRAZOS LIMPIABRISAS	/	/	/	/	/	1	REJILLAS VENTILACION	/	/	/	/	/	1
GRIFOS LAVAVIDRIOS	/	/	/	/	/	1	PORTA VASOS	/	/	/	/	/	3
PLUMILLAS LIMPIAB.	/	/	/	/	/	2	SUNROOF	/	/	/	/	/	1
MANIJAS EXT. PUERTAS	/	/	/	/	/	4	TAPETES PISO	/	/	/	/	/	3
EXPLORADORAS	/	/	/	/	/	2	RADIOTELEFONO	/	/	/	/	/	1
ESCUDOS	/	/	/	/	/	2	CHASIS RADIO	/	/	/	/	/	1
BOCELES	/	/	/	/	/	4	FRONTAL RADIO	/	/	/	/	/	2
STOPS	/	/	/	/	/	2	CAJA DE C.D.s	/	/	/	/	/	4
TERCER STOP	/	/	/	/	/	1	TWETERS	/	/	/	/	/	4
RINES LUJO (CORR.)	/	/	/	/	/	4	PARLANTES	/	/	/	/	/	1
BLOQUEO CENTRAL	/	/	/	/	/	4	RADIOTELEFONO	/	/	/	/	/	1
BOTONES SEGUROS	/	/	/	/	/	4	PLANTA	/	/	/	/	/	1
MANIJAS INT. PUERTAS	/	/	/	/	/	4	ANTENA RADIO	/	/	/	/	/	1
CENICEROS	/	/	/	/	/	4	ALARMA	/	/	/	/	/	1
MANIJAS CAPOTA	/	/	/	/	/	1	SATELITAL	/	/	/	/	/	1
CONSOLA CENTRAL	/	/	/	/	/	1	REPISA (PALOMERA)	/	/	/	/	/	1
CONTROL ALARMA	/	/	/	/	/	4	LINTERNA	/	/	/	/	/	1
BOTONES ELEVAVIDR.	/	/	/	/	/	1	LLAVE DE PERNOS	/	/	/	/	/	1
ENCENDEDOR	/	/	/	/	/	1	LLANTA REPUESTO	/	/	/	/	/	1
LUCE TECHO	/	/	/	/	/	1	HERRAMIENTAS	/	/	/	/	/	1
LLAVES SWITCH	/	/	/	/	/	2	TABLA REPUESTO	/	/	/	/	/	1
PARASOLES	/	/	/	/	/	2	SEÑALES	/	/	/	/	/	1
LAMEVIDRIOS	/	/	/	/	/	5	EXTINGUIDOR	/	/	/	/	/	1
TAPA GASOLINA INTERIOR	/	/	/	/	/	1	GATO	/	/	/	/	/	1
TAPA GASOLINA EXTERIOR	/	/	/	/	/	1	TACOS	/	/	/	/	/	2
RELOJ	/	/	/	/	/	1	VARILLA GATO	/	/	/	/	/	1
SILLAS	/	/	/	/	/	3	BOTIQUIN	/	/	/	/	/	1
DOCUMENTOS	/	/	/	/	/	1							

LLANTAS	B	R	M	Marca
Delantera Izquierda	/	/	/	MAXXIS
Delantera Derecha	/	/	/	MAXXIS
Trasera Derecha	/	/	/	MAXXIS
Trasera Izquierda	/	/	/	MAXXIS
Trasera Interna Izquierda	/	/	/	
Trasera Interna Derecha	/	/	/	



El vehículo que se entrega a través de esta acta, se ofrece en dación de pago a BANCOLOMBIA previo acuerdo aprobado por las partes. En caso de que por cualquier causa sea imposible perfeccionar el traspaso del vehículo ante la oficina de tránsito respectiva, el vehículo será devuelto y entregado al propietario - dueño o a quien este designe en las instalaciones de \_\_\_\_\_ ubicadas en \_\_\_\_\_ y deberá ser recibido dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del envío de la comunicación que será remitida a la dirección que para tal efecto se haya proporcionado al momento de la firma de esta acta. Pasados los 3 días a los que hace referencia esta cláusula, sin que el propietario o quien haga sus veces haya reclamado el vehículo, se autoriza a GÓMEZ PINEDA a que la entrega del vehículo se realice en la siguiente dirección: \_\_\_\_\_ donde se levantará la constancia de recepción del vehículo.

OBSERVACIONES: Radio no funciona al momento de la Revisión.

ACEPTO EL INVENTARIO Y CLAUSULAS DESCRITAS ANTERIORMENTE

FIRMA:

NOMBRE:

Indier Villalobos

C.C.

93189506



**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	1562649		
<b>Fecha de Expedición:</b>	20/04/2022	<b>Hora:</b>	09:05

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	BNK928
<b>Marca:</b>	AUDI
<b>Línea:</b>	A6
<b>Clase:</b>	AUTOMOVIL
<b>Tipo Carroceria:</b>	AUTO SEDAN
<b>Color:</b>	AZUL
<b>Cilindraje (cc):</b>	2976
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	8020076706
<b>Fecha Informe:</b>	31/03/2022
<b>Centro de Validación:</b>	B/QUILLA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BARRANQUILLA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	WAUZZZ4B94N043058
<b>Número de Serie:</b>	WAUZZZ4B94N043058
<b>Número de motor:</b>	BBJ011768
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2004

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**




---

Responsable Central de Control Técnico

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 182749

Fecha Expedición:

20

4

2022

Hora:

10:07 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

06110011291397

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

AUTOMOVIL

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

SDM - BOGOTÁ D.C.

### Fecha matrícula

1/30/2004

### PLACA

BNK928

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

WAUZZZ4B94N043058

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Color

AZUL AQUA

### Capacidad total de pasajeros

0

### País de origen

OTROS PAÍSES

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

NO

### Número VIN

### Marca

AUDI

### Cilindraje

2976

### Pasajeros sentados

5

### Días matriculados

6654

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

BBJ011768

### Línea

A6

### Carrocería

SEDAN

### Capacidad de carga

0 KILO

### Número de registro

553857

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

9

### Número de chasis

WAUZZZ4B94N043058

### Modelo

2004

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

0

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

1145

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

7/1/2021

7/1/2022

SI

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

6/3/2020

6/3/2021

NO

CDA SUPERCARS

4/5/2019

6/30/2020

NO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

3/6/2013

3/6/2014

NO

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

2/29/2012

2/28/2013

NO

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

2/15/2022

Fecha vencimiento

3/22/2023

Fecha vigencia

3/23/2022

Número póliza

1800611

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/4/2021

Fecha vencimiento

3/22/2022

Fecha vigencia

3/23/2021

Número póliza

1622852

Entidad expide Soat

LIBERTY SEGUROS S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/27/2020

Fecha vencimiento

3/22/2021

Fecha vigencia

3/23/2020

Número póliza

1450764

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



LIBERTY SEGUROS S.A.	NO VIGENTE	2/13/2019
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/22/2020	3/23/2019	1227329

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
LIBERTY SEGUROS S.A.	NO VIGENTE	3/22/2018
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/22/2019	3/23/2018	1015548

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S A	NIT	8020076706	12/22/2006	

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
156570844	7/1/2021	APROBADA	IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
139497740	6/3/2020	AUTORIZADA	IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

#### Número de solicitud

125224250

#### Fecha de registro

4/5/2019

#### Estado de solicitud

AUTORIZADA

#### Entidad

CDA SUPERCARS

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

#### Número de solicitud

35371117

#### Fecha de registro

3/6/2013

#### Estado de solicitud

AUTORIZADA

#### Entidad

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

#### Número de solicitud

23338316

#### Fecha de registro

3/15/2012

#### Estado de solicitud

RECHAZADA

#### Entidad

DIAGNOSTIYA LIMITADA

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,